

DESPIECES DE VIGAS MODULO 1
escala 1:75



DESPIECES DE VIGAS MODULO 2
escala 1:75



ESTIBOS ADICIONALES B=0.40
escala 1:25



REFUERZO EN SEGUNDA FILA
escala 1:25

Curador Urbano
Arq. Mauro Arturo Nagueno Lozano
Bogotá, D.C. Colombia
LOS PRESENTES PLANOS HACEN
LC 18-2-1266
PARTE DE LA LICENCIA
Vo. Bo. INGENIERIA

MP 25202-21153
REVISOR DE LOS DISEÑOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
SUBDIRTECCIÓN DE PLANTAS FÍSICAS

JARDÍN INFANTIL
ARBOLEDA STA. TERESITA
LOCALIDAD
SAN CRISTOBAL
DIRECCIÓN
CARRERA 15 ESTE # 61 A -10 SUR

DISEÑO
ESTRUCTURAL

CONSULTOR
CONSORCIO C+PU
NIT. 901140620-1
CONTRATO No. 9254 DE 2017
ARQ. WILSON SALVADOR GAMBA R.
M.P. No. A25022006-80149145
ARQUITECTO DISEÑADOR

INTERVENTOR
CONSORCIO ARBOLEDA DF
NIT. 901140520-7
CONTRATO No. 9247 DE 2017
ERNESTO PERDOMO RUBIANO
REPRESENTANTE LEGAL

CONSTRUCTOR RESPONSABLE
INGENIERO CIVIL
LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA
M.P. 2520229620 CND

ELEMENTOS ESTRUCTURALES
ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES
APROBÓ
INGENIERO CIVIL
IVÁN FERNANDO VERGARA GONZALEZ
M.P. 68202-160753 STD

IMÁGEN

LOCALIZACIÓN

CONTIENE
DESPIECES VIGAS
DESPIECES VIGUETAS

OBSERVACIONES
Revisión 1 Agosto 31 del 2018
Revisión 2 septiembre 13 del 2018
Revisión 3 octubre 11 del 2018
Revisión 4 octubre 28 del 2018

NOMBRE DEL ARCHIVO
DESP_IIST_Jun30_18 (1).dwg

FECHA 09-07-2018
ESCALA Indicadas
PLANO 10
CONSECUTIVO E-301