

(1) LA SIGUIENTE TABLA, MUESTRA LOS ELEMENTOS O ACCESORIOS QUE SE RECOMIENDA INSTALAR PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SUBSECTOR 24.

SUBSECTOR	TABLA LOCALIZACIÓN DE ACCESORIOS VCP			
	NÚMERO	ESTR	NORTE	LINEA PAÑET
VCP-2	865753/50	814404	25	2688
VCP-3	865753/50	814523	12	2674
VCP-4	865753/50	814523	12	2674
VCP-5	865665/50	814735	37	2575
VCP-6	865665/50	814735	37	2575
VCP-7	865665/50	814735	37	2575
VCP-8	865665/50	814735	37	2575
VCP-9	865665/50	814735	37	2575
VCP-10	865665/50	814735	37	2575
VCP-11	865708/08	815597	56	1532
VCP-12	865708/08	815597	56	1532
VCP-13	865665/50	814735	37	2575
VCP-14	865665/50	814735	37	2575
VCP-15	865665/50	814735	37	2575
VCP-16	865665/50	814735	37	2575
VCP-17	865665/50	814735	37	2575
VCP-18	865665/50	814735	37	2575
VCP-19	865665/50	814735	37	2575
VCP-20	865665/50	814735	37	2575
VCP-21	865665/50	814735	37	2575
VCP-22	865665/50	814735	37	2575
VCP-23	865665/50	814735	37	2575
VCP-24	865665/50	814735	37	2575
VCP-25	865665/50	814735	37	2575
VCP-26	865665/50	814735	37	2575
VCP-27	865665/50	814735	37	2575
VCP-28	865665/50	814735	37	2575
VCP-29	865665/50	814735	37	2575
VCP-30	865665/50	814735	37	2575
VCP-31	865665/50	814735	37	2575
VCP-32	865665/50	814735	37	2575
VCP-33	865665/50	814735	37	2575
VCP-34	865665/50	814735	37	2575
VCP-35	865665/50	814735	37	2575
VCP-36	865665/50	814735	37	2575
VCP-37	865665/50	814735	37	2575
VCP-38	865665/50	814735	37	2575
VCP-39	865665/50	814735	37	2575
VCP-40	865665/50	814735	37	2575
VCP-41	865665/50	814735	37	2575
VCP-42	865665/50	814735	37	2575
VCP-43	865665/50	814735	37	2575
VCP-44	865665/50	814735	37	2575
VCP-45	865665/50	814735	37	2575
VCP-46	865665/50	814735	37	2575
VCP-47	865665/50	814735	37	2575
VCP-48	865665/50	814735	37	2575
VCP-49	865665/50	814735	37	2575
VCP-50	865665/50	814735	37	2575
VCP-51	865665/50	814735	37	2575
VCP-52	865665/50	814735	37	2575
VCP-53	865665/50	814735	37	2575
VCP-54	865665/50	814735	37	2575
VCP-55	865665/50	814735	37	2575
VCP-56	865665/50	814735	37	2575
VCP-57	865665/50	814735	37	2575
VCP-58	865665/50	814735	37	2575
VCP-59	865665/50	814735	37	2575
VCP-60	865665/50	814735	37	2575
VCP-61	865665/50	814735	37	2575
VCP-62	865665/50	814735	37	2575
VCP-63	865665/50	814735	37	2575
VCP-64	865665/50	814735	37	2575
VCP-65	865665/50	814735	37	2575
VCP-66	865665/50	814735	37	2575
VCP-67	865665/50	814735	37	2575
VCP-68	865665/50	814735	37	2575
VCP-69	865665/50	814735	37	2575
VCP-70	865665/50	814735	37	2575
VCP-71	865665/50	814735	37	2575
VCP-72	865665/50	814735	37	2575
VCP-73	865665/50	814735	37	2575
VCP-74	865665/50	814735	37	2575
VCP-75	865665/50	814735	37	2575
VCP-76	865665/50	814735	37	2575
VCP-77	865665/50	814735	37	2575
VCP-78	865665/50	814735	37	2575
VCP-79	865665/50	814735	37	2575
VCP-80	865665/50	814735	37	2575
VCP-81	865665/50	814735	37	2575
VCP-82	865665/50	814735	37	2575
VCP-83	865665/50	814735	37	2575
VCP-84	865665/50	814735	37	2575
VCP-85	865665/50	814735	37	2575
VCP-86	865665/50	814735	37	2575
VCP-87	865665/50	814735	37	2575
VCP-88	865665/50	814735	37	2575
VCP-89	865665/50	814735	37	2575
VCP-90	865665/50	814735	37	2575
VCP-91	865665/50	814735	37	2575
VCP-92	865665/50	814735	37	2575
VCP-93	865665/50	814735	37	2575
VCP-94	865665/50	814735	37	2575
VCP-95	865665/50	814735	37	2575
VCP-96	865665/50	814735	37	2575
VCP-97	865665/50	814735	37	2575
VCP-98	865665/50	814735	37	2575
VCP-99	865665/50	814735	37	2575
VCP-100	865665/50	814735	37	2575
VCP-101	865665/50	814735	37	2575
VCP-102	865665/50	814735	37	2575
VCP-103	865665/50	814735	37	2575
VCP-104	865665/50	814735	37	2575
VCP-105	865665/50	814735	37	2575
VCP-106	865665/50	814735	37	2575
VCP-107	865665/50	814735	37	2575
VCP-108	865665/50	814735	37	2575
VCP-109	865665/50	814735	37	2575
VCP-110	865665/50	814735	37	2575
VCP-111	865665/50	814735	37	2575
VCP-112	865665/50	814735	37	2575
VCP-113	865665/50	814735	37	2575
VCP-114	865665/50	814735	37	2575
VCP-115	865665/50	814735	37	2575
VCP-116	865665/50	814735	37	2575
VCP-117	865665/50	814735	37	2575
VCP-118	865665/50	814735	37	2575
VCP-119	865665/50	814735	37	2575
VCP-120	865665/50	814735	37	2575
VCP-121	865665/50	814735	37	2575
VCP-122	865665/50	814735	37	2575
VCP-123	865665/50	814735	37	2575
VCP-124	865665/50	814735	37	2575
VCP-125	865665/50	814735	37	2575
VCP-126	865665/50	814735	37	2575
VCP-127	865665/50	814735	37	2575
VCP-128	865665/50	814735	37	2575
VCP-129	865665/50	814735	37	2575
VCP-130	865665/50	814735	37	2575
VCP-131	865665/50	814735	37	2575
VCP-132	865665/50	814735	37	2575
VCP-133	865665/50	814735	37	2575
VCP-134	865665/50	814735	37	2575
VCP-135	865665/50	814735	37	2575
VCP-136	865665/50	814735	37	2575
VCP-137	865665/50	814735	37	2575
VCP-138	865665/50	814735	37	2575
VCP-139	865665/50	814735	37	2575
VCP-140	865665/50	814735	37	2575
VCP-141	865665/50	814735	37	2575
VCP-142	865665/50	814735	37	2575
VCP-143	865665/50	814735	37	2575
VCP-144	865665/50	814735	37	2575
VCP-145	865665/50	814735	37	2575
VCP-146	865665/50	814735	37	2575
VCP-147	865665/50	814735	37	2575
VCP-148	865665/50	814735	37	2575
VCP-149	865665/50	814735	37	2575
VCP-150	865665/50	814735	37	2575
VCP-151	865665/50	814735	37	2575
VCP-152	865665/50	814735	37	2575
VCP-153	865665/50	814735	37	2575
VCP-154	865665/50	814735	37	2575
VCP-155	865665/50	814735	37	2575
VCP-156	865665/50	814735	37	2575
VCP-157	865665/50	814735	37	2575
VCP-158	865665/50	814735	37	2575
VCP-159	865665/50	814735	37	2575
VCP-160	865665/50	814735	37	2575
VCP-161	865665/50	814735	37	2575
VCP-162	865665/50	814735	37	2575
VCP-163	865665/50	814735	37	2575
VCP-164	865665/50	814735	37	2575
VCP-165	865665/50	814735	37	2575
VCP-166	865665/50	814735	37	2575
VCP-167	865665/50	814735	37	2575
VCP-168	865665/50	814735	37	2575
VCP-169	865665/50	814735	37	2575
VCP-170	865665/50	814735	37	2575
VCP-171	865665/50	814735	37	2575
VCP-172	865665/50	814735	37	2575
VCP-173	865665/50	814735	37	2575
VCP-174	865665/50	814735	37	2575
VCP-175	865665/50	814735	37	2575
VCP-176	865665/50	814735	37	2575
VCP-177	865665/50	814735	37	2575
VCP-178	865665/50	814735	37	2575
VCP-179	865665/50	814735	37	2575
VCP-180	865665/50	814735	37	2575
VCP-181	865665/50	814735	37	2575
VCP-182	865665/50	814735	37	2575
VCP-183	865665/50	814735	37	2575
VCP-184	865665/50	814735	37	2575
VCP-185	865665/50	814735	37	2575
VCP-186	865665/50	814735	37	2575
VCP-187	865665/50	814735	37	2575
VCP-188	865665/50	814735	37	2575
VCP-189	865665/50	814735	37	2575
VCP-190	865665/50	814735	37	2575
VCP-191	865665/50	814735	37	2575
VCP-192	865665/50	814735	37	2575
VCP-193	865665/50	814735	37	2575
VCP-194	865665/50	814735	37	2575
VCP-195	865665/50	814735	37	2575
VCP-196	865665/50	814735	37	2575
VCP-197	865665/50	814735	37	2575
VCP-198	865665/50	814735	37	2575
VCP-199	865665/50	814735	37	2575
VCP-200	865665/50	814735	37	2575
VCP-201	865665/50	814735	37	2575
VCP-202	865665/50	814735	37	2575
VCP-203	865665/50	814735	37	2575
VCP-204	865665/50	814735	37	2575
VCP-205	865665/50	814735	37	2575
VCP-206	865665/50	814735	37	2575
VCP-207	865665/50	814735	37	2575
VCP-208	865665/50	814735	37	2575
VCP-209	865665/50	814735	37	2575
VCP-210	865665/50	814735	37	2575
VCP-211	865665/50	814735	37	2575
VCP-212	865665/50	814735	37	2575
VCP-213	865665/50	814735	37	2575
VCP-214	865665/50	814735	37	2575
VCP-215	865665/50	814735	37	2575
VCP-216	865665/50	814735	37	2575
VCP-217	865665/50	814735	37	2575
VCP-218	865665/50	814735	37	2575
VCP-219	865665/50	814735	37	2575
VCP-220	865665/50	814735	37	2575
VCP-221	865665/50	814735	37	2575
VCP-222	865665/50	814735	37	2575
VCP-223	865665/50	814735	37	2575
VCP-224	865665/50	814735	37	2575
VCP-225	865665/50	814735	37	2575
VCP-226	865665/50	814735	37	2575
VCP-227	865665/50	814735	37	

(2) LA SIGUIENTE TABLA MUESTRA LAS TUBERÍAS QUE REQUIEREN RENOVACIÓN (LONGITUDES, DIÁMETROS EXISTENTES Y DIÁMETROS PROYECTADOS) Y LAS TUBERÍAS NUEVAS PROYECTADAS (LONGITUDES Y DIÁMETROS PROYECTADOS). ESTOS TRAMOS DE TUBERÍA SON EVIDENCIADOS EN EL ESQUEMA RESPECTIVO.

NOTAS:

1. TODAS LAS UNIDADES ESTAN EN METROS, A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA UNIDAD.
2. LAS ESPECIFICACIONES DE LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS A INSTALAR, SE DETALLAN EN EL CAPITULO DE PRESUPUESTOS.
3. LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS DESMONTADOS, SERÁN ENTREGADOS EN SITIO DETERMINADO POR EPN ESP.



CONTIENE:  
DISEÑO DE C  
DISE

OBJETO: ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS CORRESPONDIENTES AL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO, PLAN MAESTRO DE AGUAS RESIDUALES, PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS Y LA ACTUALIZACIÓN DEL

PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO NEIVA

MODIFICACIONES		COMPRE INC RESPONSABLE	FIRMA
----------------	--	------------------------	-------

MODIFICACIONES	
NOMBRE ING. RESPONSABLE	FIRMA

SISTEMA DE  
COORDENADAS IGAC.  
ELIPSOIDE  
INTERNACIONAL: 1924  
MERIDIANO CENTRAL:  
74° 35' 51.30" W  
Paralelo Central:  
4° 35' 56.57" N  
FALSO ESTE:  
1.000.000  
FALSO NORTE:  
1.000.000



LOCALIZACIÓN:

INTERVENTOR:

**Consorcio Hulla**


CONTRATO NO. 145-2004  
ALQUILIO DE TERRENO

DIRECTOR:

*J. M. Barrera*  
ING. EUSEBIO FERRA BARRERA  
Mat.: 14044 CND

ESPECIALISTA:

ING. GERMAN MONSALVE SAEZ  
Mat.: 14044 CND

 CONSULTORÍA COLOMBIANA S.A.

CONTRATO N.º. 010 DE 2009

DIRECTOR: HECTOR M. MAHECHA B.  
Mot.: 25202-16145 CNO

ESPECIALISTA: *[Signature]*  
MILTON J. BARRAGAN N.

IMPRESA EN COLOMBIA



**MUNICIPIO DE NUEVA**  
*Un pacto por lo nuestro*

---