

Bogotá, 16 de febrero de 2024

**URI-ADM-017-24**

Señores:

**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE**

Atn. Carlos Lopez Peñaloza

Director de Interventoría

Bogotá

**Referencia Elaboración de los estudios y diseños, la obtención de licencias y permisos, y la construcción y puesta en funcionamiento de la unidad de reacción inmediata (URI) ubicada en la localidad de Tunjuelito, en la ciudad de Bogotá D.C**

**Asunto: Respuesta oficio DCAS-30510 observaciones arquitectónicas fiscalía**

Reciban un cordial saludo,

De acuerdo con información recibida por parte del departamento de construcciones y administración de sedes (Fiscalía) en el cual se sugieren ajustes al proyecto URI Tunjuelito, se da respuesta a cada una de las indicaciones recibidas en el oficio del asunto.


**OBSERVACIONES PISO 1**

- Espacio Catering, reubicar
- Ajustar áreas de reseñas, toma huella, toma muestras
- Salas de paso:
  - Ubicar bancas corridas – concreto
  - Ubicar rejas cerramiento
  - Lámparas antivandálicas
- Eliminar espacio de reconocimiento en fila
- Ajustar y rediseñar espacios de: baños, locutorio y custodio

**Respuesta:**

- Se reubica el espacio de catering
- Se ajusta las áreas de reseñas, toma huella, toma muestras
- Se ubican las bancas en concreto reforzado, empotradas en muro de concreto
- Se ubican las rejas de cerramiento tipo batiente, varilla 1", marco tubular 1-1/2"
- Se ajusta el espacio de baños, locutorio y custodio. En esta nueva distribución el custodio se encuentra en la zona central, con visibilidad hacia todas las zonas de retenidos.






Se ajusta la abertura de la reja de retención a tipo batiente, esto con el fin de mitigar los costos y proceso de mantenimiento que implica el tipo corrediza, entendiendo el uso y condiciones del lugar.




## **OBSERVACIONES PISO 2**

- Reubicar puestos de trabajo de CTI
- Reubicar archivo CTI
- Disminuir cuarto de monitoreo para archivo CTI
- Reubicar para dos (2) salas de entrevistas
- Reubicar puestos de trabajo investigadores SIJIN en "L"
- Organizar mobiliario en la recepción de denuncias tiene puestos tipo fiscal - cambiarlos a puestos en "L"

## **Respuesta:**

-  Se elimina el archivo en la zona de trabajo y se reubican los puestos de trabajo de CTI.
-  Se disminuye el cuarto de monitoreo permitiendo generar un espacio independiente para un archivo abierto del CTI, el cual no interfiere con ningún espacio de circulación o trabajo.
-  Se generan dos salas de entrevistas para CTI.
-  Se reubican los puestos de trabajo tipo L para la SIJIN.
-  Se ajusta el mobiliario de recepción de denuncias a tipo L




### **OBSERVACIONES PISO 3**

- Ajustar espacios de despachos de fiscales (aumentar área)
- Reubicar archivo con acceso libre
- Puestos de policía criminal fuera del archivo
- Ubicar en un solo espacio sala de juntas y capacitación
- Cambiar muebles tipo fiscal en espacios de trabajo social, psicología, defensor de familia por puestos en "L"

### **Respuesta:**

- Se elimina la sala de juntas y se genera un solo espacio junto con la sala de capacitaciones.
- Se amplía los espacios de despachos fiscales
- Se ajusta el archivo siendo un espacio independiente y se generan los puestos de policía criminal independiente.

— Se ajustan los muebles en L



Cordialmente,



**Jhon Alexander Molina Supelano**  
**Representante legal**

[construri@gyr.com.co](mailto:construri@gyr.com.co)

Elaboró: ARC

Copia: Supervisión Findeter