



PLANTA PRIMER PISO (BLOQUE D)
Incendio
Escala: 1:75

- NOTAS**
1. LA MODULACION DE LOS ROCIADORES INDICADA EN PLANOS DE DISEÑO DEBERA SER COORDINADA CON LOS SISTEMAS DE VENTILACION MECANICA, ILUMINACION Y CIELO-FALSO EVITANDO CRUCES.
 2. ES DE SUMA IMPORTANCIA RESPETAR LAS DISTANCIAS INDICADAS EN PLANOS DE LOS ROCIADORES CON RESPECTO A MUROS LATERALES, COLUMNAS Y ENTRE ESTOS MISMOS PARA NO AFECTAR LAS CONDICIONES INICIALES DE DISEÑO.
 3. LA TUBERIA PARA EL SISTEMA DE ROCIADORES SERA ACERO AL CARBON Y DEBE ESTAR ACORDE CON LO ESPECIFICADO EN LA NORMA NFPA 13 Ed. 2007 TABLA 6.3.1.1 (NORMA ASTM). LISTADA UL-APROBADA FM.
 4. EL EQUIPO DE RED CONTRA INCENDIO DEBERA CUMPLIR LO DISPUESTO EN LA NORMA NFPA-20.
 5. ES RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR E INSTALADOR VERIFICAR EN SITIO QUE LAS CONDICIONES ARQUITECTONICAS DEL DISEÑO SE CUMPLAN CONFORME PLANOS, REPLANTEANDO EN SITIO DISTANCIAS DE ROCIADORES Y TUBERIAS CONFORME LA ESTRUCTURA DEL PISO SUPERIOR.
 6. SE INSTALARA TUBERIA DE SCHEDULE 10 MEDIANTE EL METODO DE UNION RANURADA PARA DIAMETRO IGUALES O SUPERIORES A $\phi 1.1/2"$; PARA DIAMETROS INFERIORES LAS UNIONES DE TUBERIAS Y ACCESORIOS SERAN ROSCADAS Y SE UTILIZARA TUBERIA DE SCHEDULE 40.
 7. SE DEBERA COORDINAR CON EL DISEÑO DE SEGURIDAD Y CONTROL, LAS SEÑALES QUE DEBEN SER SUPERVISADAS, TALES COMO VALVULAS Y SENSORES DE FLUJO, PARA QUE ESTOS ELEMENTOS NO QUEDEN DESCONECTADOS EN OBRA.
 8. LA TUBERIA QUE VA ENTERRADA SERA TUBERIA EN C-900.
 9. LOS ROCIADORES QUE SE INSTALEN EN LAS ZONAS DE COCINA, PLANCHADO Y SECADO, TENDRAN UNA CLASIF- DE TEMPERATURA INTERMEDIA (79-107°C).

CONVENCIONES

—	ASER
—	VALVULA GRAY
—	VAL. MANIPULADA CON SWITCH INDICADOR
—	CHUPE DE CAUDA
—	BOYLA INCENDIO CON MOTOR
—	CAJETA DE PRESION
—	SENSOR DE FLUJO
—	ROCIADOR PENDIENTE
—	ROCIADOR UP-RIGHT
—	ROCIADOR SIDE WALL K=5.6
—	ROCIADOR SIDE WALL K=8.1 LARGO ALCANCE
—	TUBERIA O RANAL DE ROCIADORES EXISTENTE
—	TUBERIA O RANAL DE ROCIADORES NUEVO
—	SOPORTE LATERAL, DOS VAS

PROYECTO CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADA - CAE EL REDENTOR

PROMOTOR I.C.B.F. - FONDECUN

PLANO: PRIMER PISO BLOQUE D INCENDIO

NO. DE PLANO: I-05

INDICADA: 07/10/14