

**DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**

**I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO**

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		INSTITUCION EDUCATIVA- LA ENSENADA											
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		252835001210											
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:		LA ENSENADA - BOCAS DE CURAY											
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:		252835001210											
Dirección/ Municipio:		SAN ANDRES DE TUMACO				Departamento			NARIÑO				
FECHA DE VISITA	DIA	5	MES	8	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	X	TARDE		NOCHE	
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)					X:	1°54'02.8"N							
					Y:	78°33'13.6"W							
RECTOR:	GLORIA DELFINA MOSQUERA						URBANA		RURAL	X			
E-mail:	gloriamosquera@gmail.com						TELÉFONO:	3104007064					
*	La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.						SI		Tipo de doc.:				
							NO	X	No del doc. :				
							Anexa documento:	SI		NO			

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI  NO

\* En caso de que la respuesta sea **NO** indique a continuación porque:

<input type="checkbox"/>	Deslizamiento	<input type="checkbox"/>	Receptor de Deslizamiento	<input type="checkbox"/>	Zona Pantanosa	<input type="checkbox"/>	Problemas estructurales
<input type="checkbox"/>	Inundación	<input type="checkbox"/>	Relleno Sanitario	<input type="checkbox"/>	Zona de protección	<input type="checkbox"/>	otro, ¿Cuál?

Amplie si considera : \_\_\_\_\_

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN				PRIMERO	13	19	SEXTO	12	10	Adultos Mujeres
JARDIN				SEGUNDO	12	15	SÉPTIMO	15	12	Adultos hombres	
TRANSICIÓN				TERCERO	15	9	OCTAVO	10	11	TOTAL	
				CUARTO	9	11	NOVENO	15	12	TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
				QUINTO	13	13	DECIMO	12	15		
ESTUDIANTES							ONCE	13	10	<b>276</b>	
TOTAL				TOTAL	62	67	TOTAL	77	70		

**II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE**

No. DE AULAS	7	BIBLIOTECA		LABORATORIO		otro, Cual?
No. BATERIA SANITARIA	0	No. De aparatos	0	COMEDOR	1	

**III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE**

**Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique / )**

**1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:**

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA	Ubicació	B. SANITARIA	Cant	3	UNC	UND	Medidas	1000LT	Material	PLASTICO
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIO	Ubicació	B. SANITARIA	Cant	30	UNC	ML	Medidas	1/2"	Material	PVC
C. POZO SÉPTICO:	Ubicació	B. SANITARIA	Cant	1	UNC	UND	Medidas	1.50*1.50*2	Material	MAMPOSTERIA
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicació	B. SANITARIA	Cant	23	UNC	ML	Medidas	4"	Material	PVC
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicació	B. SANITARIA	Cant	1	UNC	und	Medidas	1*1*1	Material	MAMPOSTERIA
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicació	salones	Cant	12	UNC	ML	Medidas	6. + 6 ML	Material	PVC

G.Otro	Ubicación:	Cant	UNC	Medidas	Material
--------	------------	------	-----	---------	----------

**2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO:** El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicació	SALONES	Cant	102	UNC	M2	Medidas	10*10.1	Material	ETERNIT
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERT.	Ubicació	SALONES	Cant	215	UNC	ML	Medidas	4*2"	Material	MADERA DURA
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicació	BATERIA SANITARIA	Cant	2	UNC	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	SANITARIO EN PORCELANA
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicació	BATERIA SANITARIA	Cant	2	UNC	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	LAVAMANOS EN PORCELANA
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicació		Cant		UNC		Medidas		Material	
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicació		Cant		UNC		Medidas		Material	
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicació	SALONES	Cant	43	UNC	M2	Medidas		Material	MAMPOSTERIA
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicació		Cant		UNC		Medidas		Material	
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicació	SALONES	Cant	120	UNC	M2	Medidas	7X5	Material	CERAMICA ANTIDESLIZANTE
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPERO	Ubicació		Cant		UNC		Medidas		Material	
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicació	SALONES	Cant	6	UNC	UND	Medidas	2.10*0,80	Material	ALUMINIO
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicació		Cant		UNC		Medidas		Material	REJA EN ALUMINIO
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicació		Cant		UNC		Medidas		Material	
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicació		Cant		UNC		Medidas		Material	
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicació	SALONES	Cant	15	UNC	UND	Medidas		Material	
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicació		Cant		UNC		Medidas		Material	
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicació		Cant		UNC		Medidas		Material	
Q. Otro	Ubicació		Cant		UNC		Medidas		Material	
R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)										
SUMINISTRO DE PANEL SOLAR DEBIDO A LA FALTA DEL SERVICIO ELECTRICO PARA 6 BOMBILLOS										

**3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO :** El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicació	SALONES	Cant	43	UNC	M2	Medidas		Material	
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicació	SALONES	Cant	160	UNC	M2	Medidas		Material	
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicació		Cant		UNC		Medidas		Material	
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicació		Cant		UNC		Medidas		Material	
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicació		Cant		UNC		Medidas		Material	
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicació		Cant		UNC		Medidas		Material	
G. Otro: Cual?	Ubicació		Cant		UNC		Medidas		Material	


**4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO:** (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro\* )El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro	X	No existe		Cantidad	7
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe		Cantidad	6
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe		Cantidad	60
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro		No existe		Cantidad	
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro		No existe	X	Cantidad	7

\* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

**5. CONSTRUCCIÓN NUEVA :** El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describa claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

**SE NECESITA LA CONSTRUCCION DE LA BATERIA SANITARIA, INCLUIDA EL POZO SEPTICO**

Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidraulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS	
Acompañamiento por parte del MEN	
Nombre: ABRAHAM YELA GARCIA	Firma:
Email: abrahhan@hotmail.com	C.C. 1086724434
Teléfono: 3218726444	
Acompañamiento de la OIM:	
Nombre: Angelica Maria Ruiz	Firma:
Email: angelicamorruiz@gmail.com	Cargo: Sociologa.
Teléfono: 3182888266	
Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.	
Nombre: Gloria D Mosquera	Firma:
Email:	Cargo: DIRECTOR
Teléfono: 3104007064	
Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.	
Nombre:	Firma:
Email:	Cargo:
Teléfono:	



**VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO**

Acceso al predio

Vehicular   
 Peatonal   
 Fluvial   
 Marítima   
 Otro: \_\_\_\_\_

Distancia en km desde el casco urbano: 43KM

El predio cuenta con servicios de: [https://scontent.feoh3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/38864126\\_2350824575180098\\_64](https://scontent.feoh3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/38864126_2350824575180098_64)

Agua SI  NO    
 Luz SI  NO    
 Gas SI  NO    
 Alcantaril SI  NO    
 Tel. SI  NO

Se requiere realizar demoliciones SI  NO  \_\_\_\_\_ M2 Material predominante \_\_\_\_\_

**OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES** (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

A LA SEDE SE LLLEGA POR MAR HORA Y MEDIA DESDE TUMACO, LUEGO CAMINAR MEDIA HORA POR TERRENO MONTAÑOSO

SE NECESITA LA CONSTRUCCION DE LA BATERIA SANITARIA INCLUIDO EL POZO SEPTICO