

FORMATO ESTADO EQUIPOS TRABAJOS VÍA CORREDOR FACATATIVA - BOGOTÁ - BELENCITO



La movilidad es de todos

Mintransporte



Agencia Nacional de Infraestructura

Fecha: 15/04/2021

Lugar: Talleres Grecia
 Estación Mexico
 Estación Barranca

ESTACION DE LA CARO

No. Inventario*
 No. Interno
 Funcionamiento

ESTADO Bueno
 Regular
 Malo

ELEMENTO CORTAMAZAROTA MANUAL

Descripción _____
 Marca _____
 Modelo _____
 Serial _____
 Observaciones 1 UNIDADES EN LA ESTACION DE LA CARO
 IBEROVIAS _____

REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONSORCIO IBINES A ANI		ANI A:	
Contratista: Consorcio IBINES		Contratista:	
Nombre: _____		Nombre: _____	
Firma: _____		Firma: _____	
Interventor: Consorcio Corredores Férreos 2019		Interventoría:	
Nombre: _____		Nombre: _____	
Firma: _____		Firma: _____	
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI		AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI	
Nombre: _____		Nombre: _____	
Firma: _____		Firma: _____	

FORMATO ESTADO EQUIPOS TRABAJOS VÍA CORREDOR FACATATIVA - BOGOTÁ - BELENCITO



La movilidad es de todos

Mintransporte



Agencia Nacional de Infraestructura

Fecha: 15/04/2021

Lugar: Talleres Corzo
 Talleres Km 5
 Estación Paipa

Estación La Caro
 Estación Tunja
 Estación Sogamoso

No. Inventario*
 No. Interno
 Funcionamiento

ESTADO Bueno
 Regular
 Malo

ELEMENTO CORTAMAZAROTA HIDRAULICA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Descripción _____
 Marca _____
 Modelo _____
 Serial _____
 Observaciones 2 UNIDADES EN LA ESTACION DE LA CARO
 IBEROVIAS _____



CONSORCIO IBINES A ANI		ANI A:	
Contratista: Consorcio IBINES		Contratista:	
Nombre: _____		Nombre: _____	
Firma: _____		Firma: _____	
Interventor: Consorcio Corredores Férreos 2019		Interventoría:	
Nombre: _____		Nombre: _____	
Firma: _____		Firma: _____	
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI		AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI	
Nombre: _____		Nombre: _____	
Firma: _____		Firma: _____	

FORMATO ESTADO EQUIPOS TRABAJOS VÍA CORREDOR FACATATIVA - BOGOTÁ - BELENCITO



La movilidad es de todos

Mintransporte



Agencia Nacional de Infraestructura

Fecha: 15/04/2021

Lugar: Talleres Corzo
 Talleres Km 5
 Estación Paipa

Estación La Caro
 Estación Tunja
 Estación Sogamoso

No. Inventario*
 No. Interno
 Funcionamiento

ESTADO Bueno
 Regular
 Malo

ELEMENTO ESMERILADORA HIDRAULICA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Descripción _____
 Marca _____
 Modelo _____
 Serial _____
 Observaciones 2 UNIDADES EN LA ESTACION DE LA CARO
 IBEROVIAS _____



CONSORCIO IBINES A ANI		ANI A:	
Contratista: Consorcio IBINES		Contratista:	
Nombre: _____		Nombre: _____	
Firma: _____		Firma: _____	
Interventor: Consorcio Corredores Férreos 2019		Interventoría:	
Nombre: _____		Nombre: _____	
Firma: _____		Firma: _____	
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI		AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI	
Nombre: _____		Nombre: _____	
Firma: _____		Firma: _____	

FORMATO ESTADO EQUIPOS TRABAJOS VÍA CORREDOR FACATATIVA - BOGOTÁ - BELENCITO



La movilidad es de todos

Mintransporte



Agencia Nacional de Infraestructura

Fecha: 15/04/2021

Lugar: Talleres Corzo
 Talleres Km 5
 Estación Paipa

Estación La Caro
 Estación Tunja
 Estación Sogamoso

No. Inventario*
 No. Interno
 Funcionamiento

ESTADO Bueno
 Regular
 Malo

ELEMENTO ESTAMPAS ELECTRICAS

Descripción _____
 Marca _____
 Modelo _____
 Serial _____
 Observaciones 16 UNIDADES EN LA ESTACION DE LA CARO
 ESTAMPAS MANUALES DERECHA E IZQUIERDA

REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONSORCIO IBINES A ANI		ANI A:	
Contratista: Consorcio IBINES		Contratista:	
Nombre: _____		Nombre: _____	
Firma: _____		Firma: _____	
Interventor: Consorcio Corredores Férreos 2019		Interventoría:	
Nombre: _____		Nombre: _____	
Firma: _____		Firma: _____	
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI		AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI	
Nombre: _____		Nombre: _____	
Firma: _____		Firma: _____	

FORMATO ESTADO EQUIPOS TRABAJOS VÍA CORREDOR FACATATIVA - BOGOTÁ - BELENCITO



La movilidad es de todos

Mintransporte



Agencia Nacional de Infraestructura

Fecha: 15/04/2021

Lugar: Talleres Corzo
 Talleres Km 5
 Estación Paipa

Estación La Caro
 Estación Tunja
 Estación Sogamoso

No. Inventario*
 No. Interno
 Funcionamiento

ESTADO Bueno
 Regular
 Malo

ELEMENTO GATO DE MANIVELA O CREMALLERA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Descripción _____
 Marca _____
 Modelo _____
 Serial _____
 Observaciones 16 UNIDADES EN LA ESTACION DE LA
 CARO



CONSORCIO IBINES A ANI		ANI A:	
Contratista: Consorcio IBINES		Contratista:	
Nombre: _____		Nombre: _____	
Firma: _____		Firma: _____	
Interventor: Consorcio Corredores Férreos 2019		Interventoría:	
Nombre: _____		Nombre: _____	
Firma: _____		Firma: _____	
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI		AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI	
Nombre: _____		Nombre: _____	
Firma: _____		Firma: _____	

FORMATO ESTADO EQUIPOS TRABAJOS VÍA CORREDOR FACATATIVA - BOGOTÁ - BELENCITO



La movilidad es de todos

Mintransporte



Agencia Nacional de Infraestructura

Fecha: 15/04/2021

Lugar: Talleres Corzo
 Talleres Km 5
 Estación Paipa

Estación La Caro
 Estación Tunja
 Estación Sogamoso

No. Inventario*
 No. Interno
 Funcionamiento

ESTADO Bueno
 Regular
 Malo

ELEMENTO GENERADOR PARA LAS ESTAMPAS

Descripción _____
 Marca _____
 Modelo _____
 Serial _____
 Observaciones 2 UNIDADES EN LA ESTACION DE LA CARO

REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONSORCIO IBINES A ANI		ANI A:	
Contratista: Consorcio IBINES		Contratista:	
Nombre: _____		Nombre: _____	
Firma: _____		Firma: _____	
Interventor: Consorcio Corredores Férreos 2019		Interventoría:	
Nombre: _____		Nombre: _____	
Firma: _____		Firma: _____	
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI		AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI	
Nombre: _____		Nombre: _____	
Firma: _____		Firma: _____	

FORMATO ESTADO EQUIPOS TRABAJOS VÍA CORREDOR FACATATIVA - BOGOTÁ - BELENCITO



Fecha: 15/04/2021

Lugar: Talleres Corzo
 Talleres Km 5
 Estación Paipa

Estación La Caro
 Estación Tunja
 Estación Sogamoso

No. Inventario*
 No. Interno
 Funcionamiento

ESTADO Bueno
 Regular
 Malo

ELEMENTO UNIDAD HIDRAULICA GENERADOR

Descripción _____
 Marca _____
 Modelo _____
 Serial _____
 Observaciones 6 UNIDADES EN LA ESTACION DE LA CARO

REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONSORCIO IBINES A ANI		ANI A:	
Contratista: Consorcio IBINES		Contratista:	
Nombre: _____		Nombre: _____	
Firma: _____		Firma: _____	
Interventor: Consorcio Corredores Férreos 2019		Interventoría:	
Nombre: _____		Nombre: _____	
Firma: _____		Firma: _____	
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI		AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI	
Nombre: _____		Nombre: _____	
Firma: _____		Firma: _____	

FORMATO ESTADO EQUIPOS TRABAJOS VÍA CORREDOR FACATATIVA - BOGOTÁ - BELENCITO



La movilidad es de todos

Mintransporte



Agencia Nacional de Infraestructura

Fecha: 15/04/2021

Lugar: Talleres Corzo
 Talleres Km 5
 Estación Paipa

Estación La Caro
 Estación Tunja
 Estación Sogamoso

No. Inventario*
 No. Interno
 Funcionamiento

ESTADO Bueno
 Regular
 Malo

ELEMENTO BOMBA HIDRAULICA

Descripción _____
 Marca _____
 Modelo _____
 Serial _____
 Observaciones 4 UNIDADES EN LA ESTACIÓN DE LA CARO

REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONSORCIO IBINES A ANI		ANI A:	
Contratista: Consorcio IBINES		Contratista:	
Nombre: _____		Nombre: _____	
Firma: _____		Firma: _____	
Interventor: Consorcio Corredores Férreos 2019		Interventoría:	
Nombre: _____		Nombre: _____	
Firma: _____		Firma: _____	
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI		AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI	
Nombre: _____		Nombre: _____	
Firma: _____		Firma: _____	

FORMATO ESTADO EQUIPOS TRABAJOS VÍA CORREDOR FACATATIVA - BOGOTÁ - BELENCITO



La movilidad es de todos

Mintransporte



Agencia Nacional de Infraestructura

Fecha: 15/04/2021

Lugar: Talleres Corzo
 Talleres Km 5
 Estación Paipa

Estación La Caro
 Estación Tunja
 Estación Choconta

No. Inventario*
 No. Interno
 Funcionamiento

ESTADO Bueno
 Regular
 Malo

ELEMENTO TALADRO DEWALT 520w 1/2"

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Descripción _____
 Marca _____
 Modelo _____
 Serial _____
 Observaciones 1 UNIDADES EN LA ESTACION DE
 CARO



CONSORCIO IBINES A ANI		ANI A:	
Contratista: Consorcio IBINES		Contratista:	
Nombre: _____		Nombre: _____	
Firma: _____		Firma: _____	
Interventor: Consorcio Corredores Férreos 2019		Interventoría:	
Nombre: _____		Nombre: _____	
Firma: _____		Firma: _____	
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI		AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI	
Nombre: _____		Nombre: _____	
Firma: _____		Firma: _____	

FORMATO ESTADO EQUIPOS TRABAJOS VÍA CORREDOR FACATATIVA - BOGOTÁ - BELENCITO



La movilidad es de todos

Mintransporte



Agencia Nacional de Infraestructura

Fecha: 15/04/2021

Lugar: Talleres Corzo
 Talleres Km 5
 Estación Paipa

Estación La Caro
 Estación Tunja
 Estación Choconta

No. Inventario*
 No. Interno
 Funcionamiento

ESTADO Bueno
 Regular
 Malo

ELEMENTO PULIDORA MINI INDUSTRIAL 4 1/2

Descripción _____
 Marca _____
 Modelo _____
 Serial _____
 Observaciones 1 UNIDAD EN LA ESTACION DE
 CHOCONTA

REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONSORCIO IBINES A ANI		ANI A:	
Contratista: Consorcio IBINES		Contratista:	
Nombre: _____		Nombre: _____	
Firma: _____		Firma: _____	
Interventor: Consorcio Corredores Férreos 2019		Interventoría:	
Nombre: _____		Nombre: _____	
Firma: _____		Firma: _____	
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI		AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI	
Nombre: _____		Nombre: _____	
Firma: _____		Firma: _____	

FORMATO ESTADO EQUIPOS TRABAJOS VÍA CORREDOR FACATATIVA - BOGOTÁ - BELENCITO



La movilidad es de todos

Mintransporte



Agencia Nacional de Infraestructura

Fecha: 15/04/2021

Lugar: Talleres Corzo
 Talleres Km 5
 Estación Paipa

Estación La Caro
 Estación Tunja
 Estación Choconta

No. Inventario*
 No. Interno
 Funcionamiento

ESTADO Bueno
 Regular
 Malo

ELEMENTO BONDA HIDRÁULICA

Descripción _____
 Marca _____
 Modelo _____
 Serial _____
 Observaciones 2 UNIDADES EN LA ESTACIÓN DE LA CARO

EQUIPO COMPLETO

REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONSORCIO IBINES A ANI		ANI A:	
Contratista: Consorcio IBINES		Contratista:	
Nombre: _____		Nombre: _____	
Firma: _____		Firma: _____	
Interventor: Consorcio Corredores Férreos 2019		Interventoría:	
Nombre: _____		Nombre: _____	
Firma: _____		Firma: _____	
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI		AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI	
Nombre: _____		Nombre: _____	
Firma: _____		Firma: _____	

FORMATO ESTADO EQUIPOS TRABAJOS VÍA CORREDOR FACATATIVA - BOGOTÁ - BELENCITO



Fecha: 15/04/2021

Lugar: Talleres Corzo
 Talleres Km 5
 Estación Paipa

Estación La Caro
 Estación Tunja
 Estación Choconta

No. Inventario*
 No. Interno
 Funcionamiento

ESTADO Bueno
 Regular
 Malo

ELEMENTO GRAPAS TRITON

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Descripción _____
 Marca _____
 Modelo _____
 Serial _____
 Observaciones CONSUMO EN LAS CUADRILLAS DE ROCERIA



CONSORCIO IBINES A ANI		ANI A:	
Contratista: Consorcio IBINES		Contratista:	
Nombre: _____		Nombre: _____	
Firma: _____		Firma: _____	
Interventor: Consorcio Corredores Férreos 2019		Interventoría:	
Nombre: _____		Nombre: _____	
Firma: _____		Firma: _____	
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI		AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI	
Nombre: _____		Nombre: _____	
Firma: _____		Firma: _____	