

INSPECCIÓN DE ESTACIONES



La movilidad es de todos

Mintransporte



Agencia Nacional de Infraestructura

TRAMO

BOGOTA-BELENCITO

TIPO DE INMUEBLE

Estación Bodega Campamento Oficinas

UBICACIÓN

Km 5-Torre de Control PK 5+000

FECHA

15 de abril de 2021


CARACTERÍSTICAS FÍSICAS INMUEBLES

	CANTIDAD			OBSERVACIONES					OBSERVACIONES
	B	R	M			B	R	M	
Ventanas	14	1			Pisos	X			
Vidrios	34	1		Uno fisurado	Techo	4	1		uno techo mal estado
Puertas	5	3		dos falta chapas	Pintura		5		Pintura regular
Chapas	5	2	3		Material de cerramiento				No hay
Lavamanos	2				Redes Eléctricas	X			
Cocina				No hay	Redes agua	X			
Enchapes	1			No hay	SERVICIOS PÚBLICOS				
Rosetas de luz	13			Lámparas			OBSERVACIONES		
Inodoro	1				Agua	X			SOLO EL PISO 1 TIENE EL SERVICIO DE AGUA
Cerramiento					Energía	X			
					Alcantarillado		X		
					Pozo séptico		X		
Estado general	X								

OBSERVACIONES

El alcantarillado se encuentra fuera de servicio, colmatada la tubería
Solo el piso uno de la torre de control, tiene servicio de agua potable

ESQUEMA GENERAL DEL INMUEBLE



CONSORCIO IBINES A ANI

Consortio IBINES

Nombre:

Firma:

Consortio Corredores Férreos 2019

Nombre:

Firma:

Agencia Nacional de Infraestructura - ANI

Nombre:

Firma:

ANI A:

Contratista:

Nombre:

Firma:

Interventoría:

Nombre:

Firma:

Agencia Nacional de Infraestructura - ANI

Nombre:

Firma:

INSPECCIÓN DE ESTACIONES



La movilidad es de todos

Mintransporte



Agencia Nacional de Infraestructura

TRAMO
TIPO DE INMUEBLE
UBICACIÓN
FECHA

BOGOTA-BELENITO

Estación	Bodega	Campamento	Oficinas
Km 5-Sub-estación eléctrica		PK 35+000	

15 de abril de 2021


CARACTERÍSTICAS FÍSICAS INMUEBLES

	CANTIDAD			OBSERVACIONES		CANTIDAD			OBSERVACIONES
	B	R	M			B	R	M	
Ventanas	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/>		Pisos	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> X	<input type="checkbox"/>	losas regulares
Vidrios	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Techo	<input checked="" type="checkbox"/> X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Puertas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/>	Oxidadas	Pintura	<input checked="" type="checkbox"/> X	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> X	ladrillo a la vista
Chapas	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Material de cerramiento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No hay
Lavamanos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No hay	Redes Eléctricas	<input checked="" type="checkbox"/> X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Cocina	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No hay	Redes agua	<input checked="" type="checkbox"/> X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Enchapes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No hay	SERVICIOS PÚBLICOS				
Rosetas de luz	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1			SI	NO		OBSERVACIONES
Inodoro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nohay	Agua	<input checked="" type="checkbox"/> X	<input type="checkbox"/>		
Cerramiento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No hay	Energía	<input checked="" type="checkbox"/> X	<input type="checkbox"/>		
					Alcantarillado	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> X		
					Pozo séptico	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> X		
Estado general	<input checked="" type="checkbox"/> X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						

OBSERVACIONES

ESQUEMA GENERAL DEL INMUEBLE

Observaciones area for text input.



CONSORCIO IBINES A ANI

ANI A:

Consortio IBINES
Nombre:
Firma:

Contratista:
Nombre:
Firma:

Consortio Corredores Férreos 2019
Nombre:
Firma:

Interventoría:
Nombre:
Firma:

Agencia Nacional de Infraestructura - ANI
Nombre:
Firma:

Agencia Nacional de Infraestructura - ANI
Nombre:
Firma:

INSPECCIÓN DE ESTACIONES



La movilidad
es de todos

Mintransporte



Agencia Nacional de
Infraestructura

TRAMO
TIPO DE INMUEBLE
UBICACIÓN
FECHA

BOGOTA-BELENITO

Estación	Bodega	Campamento	Oficinas	X
----------	--------	------------	----------	---

KM 5-Bodega costado oriental PK 5+000

15 de abril de 2021


CARACTERÍSTICAS FÍSICAS INMUEBLES

	CANTIDAD			OBSERVACIONES					OBSERVACIONES
	B	R	M			B	R	M	
Ventanas	8			No hay	Pisos		X		Regulares
Vidrios	9				Techo	X			Regulares
Puertas		7		Falta pintura	Pintura		X	X	Regulares
Chapas	6		1	una para cambio	Material de cerramiento				No hay
Lavamanos	2				Redes Eléctricas	X			
Cocina				No hay	Redes agua	X			
Enchapes		1		No hay	SERVICIOS PÚBLICOS				
Rosetas de luz				No hay		SI NO		OBSERVACIONES	
Inodoro	2		1	fisurado	Agua	X			
Cerramiento				No hay	Energía	X			
					Alcantarillado		X		
					Pozo séptico		X		
Estado general		X							

OBSERVACIONES

12 Lámparas en regular estado

ESQUEMA GENERAL DEL INMUEBLE



CONSORCIO IBINES A ANI

Consorcio IBINES

Nombre: _____

Firma: _____

ANI A:

Contratista:

Nombre: _____

Firma: _____

Consorcio Corredores Férreos 2019

Nombre: _____

Firma: _____

Interventoría:

Nombre: _____

Firma: _____

Agencia Nacional de Infraestructura - ANI

Nombre: _____

Firma: _____

Agencia Nacional de Infraestructura - ANI

Nombre: _____

Firma: _____

INSPECCIÓN DE ESTACIONES



La movilidad
es de todos

Mintransporte



Agencia Nacional de
Infraestructura

TRAMO	Bogota-Belencito			
TIPO DE INMUEBLE	Estación	Bodega	Campamento	Oficinas
UBICACIÓN	Estación Chocontá		PK 93+170	
FECHA	15 de abril de 2021			


CARACTERÍSTICAS FÍSICAS INMUEBLES

	CANTIDAD			OBSERVACIONES					OBSERVACIONES
	B	R	M			B	R	M	
Ventanas	<input type="checkbox"/>	2	<input type="checkbox"/>		Pisos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	x	Tierra
Vidrios	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A	Techo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	x	Teja Zinc
Puertas	<input type="checkbox"/>	4	2		Pintura	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>	Externa buena
Chapas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A	Material de cerramiento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A
Lavamanos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A	Redes Eléctricas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A
Cocina	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A	Redes agua	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A
Enchapes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A	SERVICIOS PÚBLICOS				
Rosetas de luz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A		SI	X		OBSERVACIONES
Inodoro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A	Agua	<input type="checkbox"/>	X		
Cerramiento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A	Energía	<input type="checkbox"/>	X		
					Alcantarillado	<input type="checkbox"/>	X		
					Pozo séptico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Estado general	B	R	M						
	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						

OBSERVACIONES

1 ventana en madera, 1 ventana reja,
4 puertas pintadas, 2 puertas en mal estado
material que existe:
139- eclisas ara 32 2 uso buen estado angulares
25- eclisas ara 75
20-eclisas ara 32 2 uso planas
60- placas de asiento para clavos ara 75
62- placas de asiento para clavos ara 32
4- mordazas (sapos para cambia vías)
2- placas de deslisamiento
9- placas de tirafondo ara 75
1- regla de coneccion para cambiaviás
1- lote de chatarra por dos y media canecas
1- lote de clavos por 5000 aprosimadamente 2 uso
3- corazones ara 75

ESQUEMA GENERAL DEL INMUEBLE



CONSORCIO IBINES A ANI

Consortio IBINES
Nombre:
Firma:

Consortio Corredores Férreos 2019
Nombre:
Firma:

Agencia Nacional de Infraestructura - ANI

Nombre:
Firma:

ANI A:

Contratista:
Nombre:
Firma:

Interventoría:
Nombre:
Firma:

Agencia Nacional de Infraestructura - ANI

Nombre:
Firma: