

COMISIÓN DE VERIFICACIÓN INVENTARIO CHATARRA ESTACION LA CARO Y CHOCONTÁ		 Agencia Nacional de Infraestructura		 La movilidad es de todos		Mintransporte	
UBICACION	DESCRIPCION	OBSEVACIONES	FOTO				
LA CARO	LOTE DE CHATARRA ECLISAS INUTILIZABLES						
LA CARO	CANECAS CON CHATARRA 14 Y MEDIA UND	SE ENCUENTRAN HERRAMIENTAS FUERA DE USO Y TROZOS DE PERNOS Y ECLISAS NO UTILIZABLES					
LA CARO	5 CANECAS DE CONTRATOS ANTERIORES	CANECAS DE LA ANI DE CONTRATOS ANTERIORES					
LA CARO	LOTE DE CHATARRA ORDINARIA	SON TROZOS DE VIGA Y ANGULO DE PASO A NIVEL					
LA CARO	LOTE DE TROZOS DE RIEL DE DIFERENTES MEDIDAS						
LA CARO	LOTE DE CHATARRA COMPUESTO POR SEÑALES DE VIA INUTILIZABLES						
Observaciones:							
ENTREGA:	CONSORCIO IBINES A ANI		ENTREGA:	ANI A:			
Contratista: CONSORCIO IBINES	Firma:		Contratista:	Firma:			
	Nombre:			Nombre:			
Interventoría: C. CORREDORES FÉRREOS-2019	Firma:		Interventoría:	Firma:			
	Nombre:			Nombre:			
ANI	Firma:		ANI	Firma:			
	Nombre:			Nombre:			
FECHA	15 DE ABRIL 2021		FECHA				