

FORMATO ESTADO EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CORREDOR FACATATIVA - BOGOTÁ - BELENCITO



Agencia Nacional de Infraestructura



La movilidad es de todos

Mintransporte

Fecha: ABRIL 15 DE 2021

Lugar: Talleres Corzo
 Talleres Km 5
 Estación Paipa

Estación La Caro
 Estación Tunja
 Estación Sogamoso

No. Inventario*
 No. Interno
 Funcionamiento

ESTADO Bueno
 Regular
 Malo

ELEMENTO

Descripción: MONITOR
 Marca: HP
 Modelo: S1933
 Serial: CN116Q9L3
 Observaciones:
 Funcionando con cable de poder y cable de video

REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONSORCIO IBINES A ANI		ANI A:	
CONTRATISTA: Consorcio IBINES		Contratista:	
Nombre: _____		Nombre: _____	
Firma: _____		Firma: _____	
INTERVENTOR: Consorcio Corredores Férreos 2019		Interventor:	
Nombre: _____		Nombre: _____	
Firma: _____		Firma: _____	
Agencia Nacional de Infraestructura - ANI		Agencia Nacional de Infraestructura - ANI	
Nombre: _____		Nombre: _____	
Firma: _____		Firma: _____	

FORMATO ESTADO EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CORREDOR FACATATIVA - BOGOTÁ - BELENCITO



Agencia Nacional de Infraestructura



La movilidad es de todos

Mintransporte

Fecha: ABRIL 15 DE 2021

Lugar: Talleres Corzo
 Talleres Km 5
 Estación Paipa

Estación La Caro
 Estación Tunja
 Estación Sogamoso

No. Inventario*
 No. Interno
 Funcionamiento

ESTADO Bueno
 Regular
 Malo

ELEMENTO

Descripción CPU
 Marca HP
 Modelo DC 6000
 Serial MXL1160W72
 Observaciones
 OPERANDO

REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONSORCIO IBINES A ANI		ANI A:	
CONTRATISTA: Consorcio IBINES		Contratista:	
Nombre: _____		Nombre: _____	
Firma: _____		Firma: _____	
INTERVENTOR: Consorcio Corredores Férreos 2019		Interventor:	
Nombre: _____		Nombre: _____	
Firma: _____		Firma: _____	
Agencia Nacional de Infraestructura - ANI		Agencia Nacional de Infraestructura - ANI	
Nombre: _____		Nombre: _____	
Firma: _____		Firma: _____	

FORMATO ESTADO EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CORREDOR FACATATIVA - BOGOTÁ - BELENCITO



Agencia Nacional de Infraestructura



La movilidad es de todos

Mintransporte

Fecha: ABRIL 15 DE 2021

Lugar: Talleres Corzo
 Talleres Km 5
 Estación Paipa

Estación La Caro
 Estación Tunja
 Estación Sogamoso

No. Inventario*
 No. Interno
 Funcionamiento

ESTADO Bueno
 Regular
 X Malo

ELEMENTO

Descripción IMPRESORA
 Marca HP
 Modelo 1536
 Serial CNC9C54B1Y
 Observaciones
 No funciona, con cable de corriente

REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONSORCIO IBINES A ANI		ANI A:	
CONTRATISTA: Consorcio IBINES		Contratista:	
Nombre: _____		Nombre: _____	
Firma: _____		Firma: _____	
INTERVENTOR: Consorcio Corredores Férreos 2019		Interventor:	
Nombre: _____		Nombre: _____	
Firma: _____		Firma: _____	
Agencia Nacional de Infraestructura - ANI		Agencia Nacional de Infraestructura - ANI	
Nombre: _____		Nombre: _____	
Firma: _____		Firma: _____	

FORMATO ESTADO EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CORREDOR FACATATIVA - BOGOTÁ - BELENCITO



La movilidad es de todos

Mintransporte

Fecha: ABRIL 15 DE 2021

Lugar: Talleres Corzo
 Talleres Km 5
 Estación Paipa

Estación La Caro
 Estación Tunja
 Estación Sogamoso

No. Inventario*
 No. Interno
 Funcionamiento

ESTADO Bueno
 Regular
 Malo

ELEMENTO

Descripción ESTABILIZADOR
 Marca GAMMAX
 Modelo
 Serial 60822161
 Observaciones
 Funcionando voltaje 110 V con 4 salidas

REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONSORCIO IBINES A ANI		ANI A:	
CONTRATISTA: Consorcio IBINES		Contratista:	
Nombre: _____		Nombre: _____	
Firma: _____		Firma: _____	
INTERVENTOR: Consorcio Corredores Férreos 2019		Interventor:	
Nombre: _____		Nombre: _____	
Firma: _____		Firma: _____	
Agencia Nacional de Infraestructura - ANI		Agencia Nacional de Infraestructura - ANI	
Nombre: _____		Nombre: _____	
Firma: _____		Firma: _____	

FORMATO ESTADO EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CORREDOR FACATATIVA - BOGOTÁ - BELENCITO



La movilidad es de todos

Mintransporte

Fecha: ABRIL 15 DE 2021

Lugar: Talleres Corzo
 Talleres Km 5
 Estación Paipa

Estación La Caro
 Estación Tunja
 Estación Sogamoso

No. Inventario*
 No. Interno
 Funcionamiento

ESTADO Bueno
 Regular
 Malo

ELEMENTO

Descripción COMPUTADOR PORTATIL
 Marca HP
 Modelo 4420S
 Serial CNV1502QB8
 Observaciones
 Funciona conectado al cargador de batería

REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONSORCIO IBINES A ANI		ANI A:	
CONTRATISTA: Consorcio IBINES		Contratista:	
Nombre: _____		Nombre: _____	
Firma: _____		Firma: _____	
INTERVENTOR: Consorcio Corredores Férreos 2019		Interventor:	
Nombre: _____		Nombre: _____	
Firma: _____		Firma: _____	
Agencia Nacional de Infraestructura - ANI		Agencia Nacional de Infraestructura - ANI	
Nombre: _____		Nombre: _____	
Firma: _____		Firma: _____	

FORMATO ESTADO EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CORREDOR FACATATIVA - BOGOTÁ - BELENCITO



Fecha: ABRIL 15 DE 2021

Lugar: Talleres Corzo
 Talleres Km 5
 Estación Paipa

Estación La Caro
 Estación Tunja
 Estación Sogamoso

No. Inventario*
 No. Interno
 Funcionamiento

ESTADO Bueno
 Regular
 Malo

ELEMENTO

Descripción CAMARA DIGITAL
 Marca SONY
 Modelo DSC W520
 Serial 5137597
 Observaciones
 Funcionando con cargador cable de datos y memoria de 4GB

REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONSORCIO IBINES A ANI		ANI A:	
CONTRATISTA: Consorcio IBINES		Contratista:	
Nombre: _____		Nombre: _____	
Firma: _____		Firma: _____	
INTERVENTOR: Consorcio Corredores Férreos 2019		Interventor:	
Nombre: _____		Nombre: _____	
Firma: _____		Firma: _____	
Agencia Nacional de Infraestructura - ANI		Agencia Nacional de Infraestructura - ANI	
Nombre: _____		Nombre: _____	
Firma: _____		Firma: _____	

FORMATO ESTADO EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CORREDOR FACATATIVA - BOGOTÁ - BELENCITO



Fecha: ABRIL 15 DE 2021

Lugar: Talleres Corzo
 Talleres Km 5
 Estación Paipa

Estación La Caro
 Estación Tunja
 Estación Sogamoso

No. Inventario*
 No. Interno
 Funcionamiento

ESTADO Bueno
 Regular
 Malo

ELEMENTO

Descripción: IMPRESORA
 Marca: EPSON
 Modelo: LX-300
 Serial: ETUY06060236
 Observaciones:
 Funcionado con cable de corriente, color blanco

REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONSORCIO IBINES A ANI		ANI A:	
CONTRATISTA: Consorcio IBINES		Contratista:	
Nombre: _____		Nombre: _____	
Firma: _____		Firma: _____	
INTERVENTOR: Consorcio Corredores Férreos 2019		Interventor:	
Nombre: _____		Nombre: _____	
Firma: _____		Firma: _____	
Agencia Nacional de Infraestructura - ANI		Agencia Nacional de Infraestructura - ANI	
Nombre: _____		Nombre: _____	
Firma: _____		Firma: _____	

FORMATO ESTADO EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CORREDOR FACATATIVA - BOGOTÁ - BELENCIO



La movilidad es de todos

Mintransporte

Fecha: ABRIL 15 DE 2021

Lugar: Talleres Corzo
 Talleres Km 5
 Estación Paipa

Estación La Caro
 Estación Tunja
 Estación Sogamoso

No. Inventario*
 No. Interno
 Funcionamiento

ESTADO Bueno
 Regular
 Malo

ELEMENTO

Descripción FAX
 Marca PANASONIC
 Modelo KX-F777
 Serial JCWB039395
 Observaciones
 NO FUNCIONA

REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONSORCIO IBINES A ANI		ANI A:	
CONTRATISTA: Consorcio IBINES		Contratista:	
Nombre: _____		Nombre: _____	
Firma: _____		Firma: _____	
INTERVENTOR: Consorcio Corredores Férreos 2019		Interventor:	
Nombre: _____		Nombre: _____	
Firma: _____		Firma: _____	
Agencia Nacional de Infraestructura - ANI		Agencia Nacional de Infraestructura - ANI	
Nombre: _____		Nombre: _____	
Firma: _____		Firma: _____	

FORMATO ESTADO EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CORREDOR FACATATIVA - BOGOTÁ - BELENCITO



Fecha: ABRIL 15 DE 2021

Lugar: Talleres Corzo
 Talleres Km 5
 Estación Paipa

Estación La Caro
 Estación Tunja
 Estación Sogamoso

No. Inventario*
 No. Interno
 Funcionamiento

ESTADO Bueno
 Regular
 Malo

ELEMENTO

Descripción UPS
 Marca POWEST TITAN
 Modelo
 Serial 150910-09790075
 Observaciones
 NUEVA funcionando entrada 120 V 8,5A

REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONSORCIO IBINES A ANI		ANI A:	
CONTRATISTA: Consorcio IBINES		Contratista:	
Nombre: _____		Nombre: _____	
Firma: _____		Firma: _____	
INTERVENTOR: Consorcio Corredores Férreos 2019		Interventor:	
Nombre: _____		Nombre: _____	
Firma: _____		Firma: _____	
Agencia Nacional de Infraestructura - ANI		Agencia Nacional de Infraestructura - ANI	
Nombre: _____		Nombre: _____	
Firma: _____		Firma: _____	

FORMATO ESTADO EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CORREDOR FACATATIVA - BOGOTÁ - BELENCITO



La movilidad es de todos

Mintransporte

Fecha: ABRIL 15 DE 2021

Lugar: Talleres Corzo
 Talleres Km 5
 Estación Paipa

Estación La Caro
 Estación Tunja
 Estación Sogamoso

No. Inventario*
 No. Interno
 Funcionamiento

ESTADO Bueno
 Regular
 Malo

ELEMENTO

Descripción: MONITOR DE 14" (DOS 2 UNIDADES)
 Marca: DELL Y SAMSUNG
 Modelo: 732NPLUS
 Serial: PE17H9NQ101182B MI COLOR NEGRO
 CN-OC5WJH-72872-44F-CH2M COLOR NEGRA
 Observaciones:
 NUEVAS Funcionando color negro
 Para centro de control
 El monitor de sansung esta fuera de servicio.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONSORCIO IBINES A ANI	ANI A:
CONTRATISTA: Consorcio IBINES	Contratista:
Nombre: _____	Nombre: _____
Firma: _____	Firma: _____
INTERVENTOR: Consorcio Corredores Férreos 2019	Interventor:
Nombre: _____	Nombre: _____
Firma: _____	Firma: _____
Agencia Nacional de Infraestructura - ANI	Agencia Nacional de Infraestructura - ANI
Nombre: _____	Nombre: _____
Firma: _____	Firma: _____

FORMATO ESTADO EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CORREDOR FACATATIVA - BOGOTÁ - BELENCITO



La movilidad es de todos

Mintransporte

Fecha: ABRIL 15 DE 2021

Lugar: Talleres Corzo
 Talleres Km 5
 Estación Paipa

Estación La Caro
 Estación Tunja
 Estación Sogamoso

No. Inventario*
 No. Interno
 Funcionamiento

ESTADO Bueno
 Regular
 Malo

ELEMENTO

Descripción: MONITOR
 Marca: HP
 Modelo: P1164U
 Serial: 261605-036
 Observaciones:
 SE ESTA UTILIZANDO PARA VERIFICACION DE CAMARAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONSORCIO IBINES A ANI		ANI A:	
CONTRATISTA: Consorcio IBINES		Contratista:	
Nombre: _____		Nombre: _____	
Firma: _____		Firma: _____	
INTERVENTOR: Consorcio Corredores Férreos 2019		Interventor:	
Nombre: _____		Nombre: _____	
Firma: _____		Firma: _____	
Agencia Nacional de Infraestructura - ANI		Agencia Nacional de Infraestructura - ANI	
Nombre: _____		Nombre: _____	
Firma: _____		Firma: _____	

FORMATO ESTADO EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CORREDOR FACATATIVA - BOGOTÁ - BELENCITO



La movilidad es de todos

Mintransporte

Fecha: ABRIL 15 DE 2021

Lugar: Talleres Corzo
 Talleres Km 5
 Estación Paipa

Estación La Caro
 Estación Tunja
 Estación Sogamoso

No. Inventario*
 No. Interno
 Funcionamiento

ESTADO Bueno
 Regular
 Malo

ELEMENTO

Descripción MONITOR (DOS 2 UNIDADES)
 Marca SAMSUNG Y NCE
 Modelo SYNC MASTER 955 DF
 Serial AQ194XWA2000140X
 Observaciones
 No funciona por deterioro obsoletos color blanco

REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONSORCIO IBINES A ANI		ANI A:	
CONTRATISTA: Consorcio IBINES		Contratista:	
Nombre: _____		Nombre: _____	
Firma: _____		Firma: _____	
INTERVENTOR: Consorcio Corredores Férreos 2019		Interventor:	
Nombre: _____		Nombre: _____	
Firma: _____		Firma: _____	
Agencia Nacional de Infraestructura - ANI		Agencia Nacional de Infraestructura - ANI	
Nombre: _____		Nombre: _____	
Firma: _____		Firma: _____	

FORMATO ESTADO EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CORREDOR FACATATIVA - BOGOTÁ - BELENCITO



La movilidad es de todos

Mintransporte

Fecha: ABRIL 15 DE 2021

Lugar: Talleres Corzo
 Talleres Km 5
 Estación Paipa

Estación La Caro
 Estación Tunja
 Estación Sogamoso

No. Inventario*
 No. Interno
 Funcionamiento

ESTADO Bueno
 Regular
 Malo

ELEMENTO

Descripción CPU
 Marca DELL
 Modelo COREI3
 Serial 9FM66-QM6D6-CJEH-7BJD3-97P2G
 Observaciones
 NUEVA

REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONSORCIO IBINES A ANI		ANI A:	
CONTRATISTA: Consorcio IBINES		Contratista:	
Nombre: _____		Nombre: _____	
Firma: _____		Firma: _____	
INTERVENTOR: Consorcio Corredores Férreos 2019		Interventor:	
Nombre: _____		Nombre: _____	
Firma: _____		Firma: _____	
Agencia Nacional de Infraestructura - ANI		Agencia Nacional de Infraestructura - ANI	
Nombre: _____		Nombre: _____	
Firma: _____		Firma: _____	

FORMATO ESTADO EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CORREDOR FACATATIVA - BOGOTÁ - BELENCITO



Agencia Nacional de
Infraestructura



La movilidad
es de todos

Mintransporte

Fecha: ABRIL 15 DE 2021

Lugar: Talleres Corzo
 Talleres Km 5
 Estación Paipa

Estación La Caro
 Estación Tunja
 Estación Sogamoso

No. Inventario*
 No. Interno
 Funcionamiento

ESTADO Bueno
 Regular
 Malo

ELEMENTO

Descripción COMPUTADOR PORTATIL
 Marca HP
 Modelo 4420S
 Serial CNF1129N39
 Observaciones
 funciona conectado al cargador de bateria

REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONSORCIO IBINES A ANI		ANI A:	
CONTRATISTA: Consorcio IBINES		Contratista:	
Nombre: _____		Nombre: _____	
Firma: _____		Firma: _____	
INTERVENTOR: Consorcio Corredores Férreos 2019		Interventor:	
Nombre: _____		Nombre: _____	
Firma: _____		Firma: _____	
Agencia Nacional de Infraestructura - ANI		Agencia Nacional de Infraestructura - ANI	
Nombre: _____		Nombre: _____	
Firma: _____		Firma: _____	

FORMATO ESTADO EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CORREDOR FACATATIVA - BOGOTÁ - BELENCITO



La movilidad es de todos

Mintransporte

Fecha: ABRIL 15 DE 2021

Lugar: Talleres Corzo
 Talleres Km 5
 Estación Paipa

Estación La Caro
 Estación Tunja
 Estación Sogamoso

No. Inventario*
 No. Interno
 Funcionamiento

ESTADO Bueno
 Regular
 Malo

ELEMENTO

Descripción CAMARA DIGITAL
 Marca SONY
 Modelo DSC W510
 Serial 8265790
 Observaciones
 funcionando, con bateria, cargador, memoria de 4GB, cable de datos y estuche

REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONSORCIO IBINES A ANI		ANI A:	
CONTRATISTA: Consorcio IBINES		Contratista:	
Nombre: _____		Nombre: _____	
Firma: _____		Firma: _____	
INTERVENTOR: Consorcio Corredores Férreos 2019		Interventor:	
Nombre: _____		Nombre: _____	
Firma: _____		Firma: _____	
Agencia Nacional de Infraestructura - ANI		Agencia Nacional de Infraestructura - ANI	
Nombre: _____		Nombre: _____	
Firma: _____		Firma: _____	

FORMATO ESTADO EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CORREDOR FACATATIVA - BOGOTÁ - BELENCITO



Fecha: ABRIL 15 DE 2021

Lugar: Talleres Corzo
 Talleres Km 5
 Estación Paipa

Estación La Caro
 Estación Tunja
 Estación Sogamoso

No. Inventario*
 No. Interno
 Funcionamiento

ESTADO Bueno
 Regular
 Malo

ELEMENTO

Descripción: Tanque de Combustible C1
 Marca: _____
 Modelo: _____
 Serial: _____
 Observaciones:
 funcionando se encuentra en estado de deterioro y en algunas partes se ha caido y en otras a punto de caerse
 Tanque aforado

REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONSORCIO IBINES A ANI		ANI A:	
CONTRATISTA: Consorcio IBINES		Contratista:	
Nombre: _____		Nombre: _____	
Firma: _____		Firma: _____	
INTERVENTOR: Consorcio Corredores Férreos 2019		Interventor:	
Nombre: _____		Nombre: _____	
Firma: _____		Firma: _____	
Agencia Nacional de Infraestructura - ANI		Agencia Nacional de Infraestructura - ANI	
Nombre: _____		Nombre: _____	
Firma: _____		Firma: _____	

FORMATO ESTADO EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CORREDOR FACATATIVA - BOGOTÁ - BELENCITO



La movilidad es de todos

Mintransporte

Fecha: ABRIL 15 DE 2021

Lugar: Talleres Corzo
 Talleres Km 5
 Estación Paipa

Estación La Caro
 Estación Tunja
 Estación Sogamoso

No. Inventario*
 No. Interno
 Funcionamiento

ESTADO Bueno
 Regular
 Malo

ELEMENTO

Descripción CAMARA DIGITAL
 Marca SONY
 Modelo DSC W520
 Serial 5131910
 Observaciones
 funcionando, con bateria, cargador, memoria de 4GB, cable de datos y estuche

REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONSORCIO IBINES A ANI		ANI A:	
CONTRATISTA: Consorcio IBINES		Contratista:	
Nombre: _____		Nombre: _____	
Firma: _____		Firma: _____	
INTERVENTOR: Consorcio Corredores Férreos 2019		Interventor:	
Nombre: _____		Nombre: _____	
Firma: _____		Firma: _____	
Agencia Nacional de Infraestructura - ANI		Agencia Nacional de Infraestructura - ANI	
Nombre: _____		Nombre: _____	
Firma: _____		Firma: _____	

FORMATO ESTADO EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CORREDOR FACATATIVA - BOGOTÁ - BELENCITO



La movilidad es de todos

Mintransporte

Fecha: ABRIL 15 DE 2021

Lugar: Talleres Corzo
 Talleres Km 5
 Estación Paipa

Estación La Caro
 Estación Tunja
 Estación Sogamoso

No. Inventario*
 No. Interno
 Funcionamiento

ESTADO Bueno
 Regular
 Malo

ELEMENTO

Descripción COMPUTADOR PORTATIL
 Marca HP
 Modelo 4420S
 Serial CNF1129MKM
 Observaciones
 funciona conectado al cargador de bateria

REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONSORCIO IBINES A ANI		ANI A:	
CONTRATISTA: Consorcio IBINES		Contratista:	
Nombre: _____		Nombre: _____	
Firma: _____		Firma: _____	
INTERVENTOR: Consorcio Corredores Férreos 2019		Interventor:	
Nombre: _____		Nombre: _____	
Firma: _____		Firma: _____	
Agencia Nacional de Infraestructura - ANI		Agencia Nacional de Infraestructura - ANI	
Nombre: _____		Nombre: _____	
Firma: _____		Firma: _____	

FORMATO ESTADO EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CORREDOR FACATATIVA - BOGOTÁ - BELENCITO



La movilidad es de todos

Mintransporte

Fecha: ABRIL 15 DE 2021

Lugar: Talleres Corzo
 Talleres Km 5
 Estación Paipa

Estación La Caro
 Estación Tunja
 Estación Sogamoso

No. Inventario*
 No. Interno
 Funcionamiento

ESTADO Bueno
 Regular
 Malo

ELEMENTO

Descripción: MONITOR
 Marca: CHALLENGER
 Modelo: LD19D60
 Serial: 140521-01464
 Observaciones:
 Funciona, con cable de corriente color blanco

REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONSORCIO IBINES A ANI		ANI A:	
CONTRATISTA: Consorcio IBINES		Contratista:	
Nombre: _____		Nombre: _____	
Firma: _____		Firma: _____	
INTERVENTOR: Consorcio Corredores Férreos 2019		Interventor:	
Nombre: _____		Nombre: _____	
Firma: _____		Firma: _____	
Agencia Nacional de Infraestructura - ANI		Agencia Nacional de Infraestructura - ANI	
Nombre: _____		Nombre: _____	
Firma: _____		Firma: _____	

COMISIÓN DE VERIFICACIÓN			  La movilidad es de todos Mintransporte			
INVENTARIO HERRAMIENTA MENOR Y MATERIALES ESTACIONES - TALLER KM 5						
ITEM	CÓDIGO	LOCALIZACIÓN		NOMBRE/DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES PROCESO DE ENTREGA Y VERIFICACIÓN
		ESTANTE	ENTREPAÑO			
1	-			ABRIL 15 DE 2021	1	Tacos de rieles de 1.20
2	-			LOTE DE CHATARRA 2	1	Ttres canecas con sobrantes del taller
3	-			ESMERIL DEWALT	1	en uso
4	-			TRAVIESAS DE MADERA	460	Consumido
5	-			SEÑALES	0	Consumido
6	-			LOTE DE CHATARRA 3	1	Sobrantes de baterías
7	-			CILINDRO DE OXIGENO CON VALVULA	1	fuera de servicio
8	-			CILINDRO DE GAS CON VALVULA	1	fuera de servicio
9	-			RIEL LOTE 1	164.40	mal estado
10	-			CORAZON DE CAMBIA VIAS	18	Bun estado 4
11	-			AGUJAS DE 75	32	mal estado
12	-			RIEL LOTE 2	68,92	mal estado
				RIEL LOTE 3	546,78	mal estado
13	9800059			CONTENEDOR	1	mal estado
14	-			RAMPLA PARA RETRO	2	(1) instalada en locomotora
15	-			LOTE DE CHATARRA 4	1	Cinco canecas con sobrantes de taller
16	2110006			ADAPTADOR 5X9	0	consumo taller
17	2120285			ZAPATA COMPOSICION T 19	106	Consumido
18	59			PRENSA DE BANCO	1	buen estado
19	787			PRENSA PARA BANCO 8"	1	regular estado
20	7823308			MOTOBOMBA	2	una disel y una electica fuera de servicio
21	2496			ESCRITORIO DE MADERA	1	
22	6110013			FAX XEROS	1	marca panasonic (recibido con acta equipo computo)
23	6110021			COSEDORA BATES	2	buenas
24	-			CARCAZA CARRO MOTOR	1	se adapto para el movil 1701
25	6110028			TAJALAPIZ ELECTRICO BOSTON	1	inservible
26	6130079	PAPELERA PLASTICA				
27	6130105			RELOJ DE PARED JARWACO	1	en uso
28	6500047			MUEBLES DE MADERA X 3 GABINETES	3	en uso
29	6500048			MUEBLE DE MADERA1 X 2 PUERTAS	2	regulares
30	6500064					
31	6500086			CARTELERA DE MADERA	1	regular estado
32	6500151			ESCRITORIO MODULAR	7	mal estado
30	6500064	Agencia Nacional de Infraest		BOTIQUIN METALICO	1	buen estado

COMISIÓN DE VERIFICACIÓN			  			
INVENTARIO HERRAMIENTA MENOR Y MATERIALES ESTACIONES - TALLER KM 5						
ITEM	CÓDIGO	LOCALIZACIÓN		NOMBRE/DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES PROCESO DE ENTREGA Y VERIFICACIÓN
		ESTANTE	ENTREPAÑO			
31	6500086			CARTELERA DE MADERA	1	regular estado
32	6500151			ESCRITORIO MODULAR	7	mal estado
33	6500152			ESCRITORIO MODULAR	6	mal estado
34	6500220			MESA AUXILIAR	2	regular estado
35	6500222			MESA DE MADERA	1	buenas
36	6500264			PAPELERA METALICA	2	buena
37	6500266			CANECA DE PEDAL	2	en uso
38	6500267			REPISA METALICA	3	1 buena 2 sin verificar
39	6500296			SILLA GIRATORIA SIN BRAZOS	4	mal estado
40	6500309			SILLA FIJA SIN BRAZOS	5	mal estado
41	6500317			SILLA GIRATORIA CON BRAZOS	4	mal estado
42	6500333			TABLERO ACRILICO	1	bueno
43	7330083			REGULADOR DE VOLTAJE	1	inservible recibido con acta de equipo de computo
44	7330233			TELEFONO DE TECLADO	2	inservible recibido con acta de equipo de computo
45	1430007			DISCO DE PULIDORA 1/4X7	0	consumo taller
46	1430121			PIEDRA DE ESMERILAR A 36	0	consumo taller
47	2110060			BIELA DE CONEXIÒN	0	consumo taller
48	2110483			CUÑA PASANTE MINER	5	consumo taller
49	2110530			PASADOR DE MUELA ENGANCHE	3	consumo taller
50	2116804			PALANCA SIMPLE PARA FRENO	7	consumo taller
51	2120285			ZAPATA COMPOSICION T 19 REPETIDO EN ITEM 17	0	consumo taller
52	4451715			ZAPATA COMPOSICION T 21	1	consumo taller
53	530025			TORNILLOS 7/8 X 3½	42	consumo taller
54	530027			TORNILLO 7/8 X 2 ½	0	consumo taller
55	530029			TORNILLO 7/8 X 3"	0	consumo taller
56	530063			TORNILLO 3/4 X 3½	15	consumo taller
57	560050			TUERCA 3/4	0	consumo taller
58	910020			ACEITE ESSO DIOL GL REF: 13RD40	15	consumo taller
59	910021			ACEITE OIL HEAVY MEDIUM	20,5	consumo taller
60	-			RUEDAS CON EJES Y RODAMIENTOS	3	sin rodamientos 2 de 24" Y 2 de 28"
61	-			GATOS CREMALLERA	5	(3) en uso regular estado de 20 tn y 2 de 15tn mal estado
62	-			PORTICO	1	mal estado
63	-			TRUQUES INCOMPLETOS	2	para reparacion
64	-			BASTIDORES	2	operables y dos traslado al corzo

COMISIÓN DE VERIFICACIÓN			 Agencia Nacional de Infraestructura		 La movilidad es de todos		Mintransporte
INVENTARIO HERRAMIENTA MENOR Y MATERIALES ESTACIONES - TALLER KM 5							
ITEM	CÓDIGO	LOCALIZACIÓN		NOMBRE/DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES PROCESO DE ENTREGA Y VERIFICACIÓN	
		ESTANTE	ENTREPAÑO				
65	-			LOTE DE CHATARRA # 5	1	Dos canecas con sobrantes del taller	
66	-			MANGUERA #5 LONG	5	No hay	
67	-			COMPRESOR	1	no operable	
68	-			EQUIPO DE OXICORTE	1	con carro en uso	
69	-			TALADRO	1	de arbol no operable	
70	-			BASCULADOR DE TRUQUE	2	mal estado	
71	-			TORNILLOS 3/4" X 2"	0	consumo taller	
72	-			TUERCAS DE 7/8	14	consumo taller	
73	-			BANCO METALICO DE 2 CAJONES	1	regular	
74	-			MESA DE MADERA 2 GAVETAS	1	regular	
75	-			BANCO METALICO 3 CAJONES	1	regular	
76	-			SILLAS SIN BRAZOS (FIJA)	3	Dos regular una mal estado	
77	-			ESTANTE DE MADERA	1	regular	
78	-			SEGUETA MARCO	1	en uso	
79	-			EXTINTOR 20 LIBRAS	2	bueno	
80	-			CARETAS PARA SOLDADURA	1	en uso	
81	-			SOLDADURA 7018 1/8"	0	consumo taller	
82	-			SOLDADORA DURAWELL 350	0	consumo taller	
83	-			SOLDADURA 6010 X 1/8"	0	consumo taller	
84	-			PICA	1	Buena	
85	-			RASTRILLO	1	mal estado	
86	-			BARRA DE PUNTA	3	regular estado, dos traslado al corzo	
87	-			PALAS	1	regular estado	
88	-			LLAVE HECHIZA DE 1 1/4" X1"	1	bueno	
89	-			MAZO DE 12 LIBRAS HECHIZO	1	regular	
90	-			PULIDORA DEWALT	1	bueno	
91	-			LLAVE PARA TUBO 24"	1	bueno	
92	-			LLAVE PARA TUBO 18	2	1 buena / 1 mal estado	
93	-			EXPANSIVA 18"	1	mal estado	
94	-			LLAVE EXPANSIVA12"	1	buen estado	
95	-			CINCEL HECHIZO	5	buen estado	
96	-			MACETA HECHIZA	3	en uso	
97	-			COPA CON EXTENSION HECHIZO	5	de (1-1/8), (1-1/4), (1-3/4)- (15/16)	
98	-			ESCUADRA METALICA	1	en uso	
99	-			MARTILLO DE BOLA 2 LBS	1	hechizo	
100	-			COPA SATA 15/16 y 1/2	2	en uso	

COMISIÓN DE VERIFICACIÓN			  			
INVENTARIO HERRAMIENTA MENOR Y MATERIALES ESTACIONES - TALLER KM 5						
ITEM	CÓDIGO	LOCALIZACIÓN		NOMBRE/DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES PROCESO DE ENTREGA Y VERIFICACIÓN
		ESTANTE	ENTREPAÑO			
101	-			LLAVE FIJA 7/8 X 15/16	1	buen estado
102	-			LLAVE FIJA 1-1/16X 1-1/8	1	Prestamo a cuadrilla
103	-			LLAVE MIXTA 9/16	1	buen estado
104	-			LLAVE MIXTA 3/4	1	buen estado
105	-			CAJA DE HERRAMIENTAS	2	metalicas en uso
106	-			LOKER	11	9 en el taller, 2 el torre de control y 4 pretamo a estaciones
107	-			CARRETILLA	1	mal estado
108	-			BANCO PORTA CANECA 55 gl	2	buen estado
109	-			ESCAÑO HECHIZO METALICO	1	regular estado
110	-			LOTE DE CHATARRA No 6	1	carro zaranda
112	-			GATOS NORTON 50 Ton	2	trasladado a tunja con barras
113	-			PORCION DE EMERGENCIA	21	no operable
114	-			BASE PARA VALVULA	1	no operable
115	-			VALVULA ABCD	0	consumo taller
116	-			EQUIPO DE SOLDADURA	1	no operable
117	-			EQUIPO DE SOLDADURA	1	trasladado a tunja con barras
118	-			1 CARRO ZORRA HECHIZO	2	en uso
119	-			BANCO METALICO 2 PUERTAS	1	en uso
120	-			ESTANTE DE MADERA	1	regular estado
121	-			BANCO DE MADERA	1	regular estado
122	-			VOLANTE COMPRESOR LOCOMOTORA	1	No operable
123	-			ESCRITORIO DE MADERA DOS CAJONES	2	mal estado
124	-			SILLA CON BRAZOS	1	mal estado
125	-			ESCRITORIO DE MADERA 3 CAJONES	1	regular estado
126	-			ACOPLE MULTIPLE	1	sin verificar estado
127	-			CABLE REF B36057963	1	No hay
128	-			LAMPARAS PARA LOCOMOTORA	4	consumo taller
129	-			ESTANTE METALICO DE 6 ENTREPAÑOS	2	en uso
130	-			LOTE CHATARRA No. 7	1	pates de tanques de combustible y latas galvanizadas
131	-			CANECAS 55 PARA RESIDUOS	10	en uso
132	-			MESAS DE DIBUJO	2	en uso
133	-			MESA AUXILIAR	2	en uso
134	-			MUEBLE DE MADERA CON VIDRIO	1	No hay

COMISIÓN DE VERIFICACIÓN				  		
INVENTARIO HERRAMIENTA MENOR Y MATERIALES ESTACIONES - TALLER KM 5						
ITEM	CÓDIGO	LOCALIZACIÓN		NOMBRE/DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES PROCESO DE ENTREGA Y VERIFICACIÓN
		ESTANTE	ENTREPAÑO			
135	-			LOTE DE CHATARRA No. 8	1	tanques grandes salida argos
136	-			MODULO DE 3 SILLAS	1	no hay
137	-			LOTE DE CHATARRA No. 9	1	bodega oriental "almacen"
				LOTE DE CHATARRA No. 10		cerramiento en malla ingreso a puerta cuatro
138	-			LOTE DE RIELES (ENCAUTADOS)	1	85 piezas riel de 0,65 A 12,00 mts
139				MOTOR 1 C 2	2	No hay
140	-			ACPM (GALON)	303	No hay
141				TUBOS GALVANIZADOS	159	BUENOS 70
141				CLIPS DENICK DE SEGUNDA	0	Consumo taller
142				CALZOS DE 14 MM	0	Consumo taller
143				CALZOS DE 8 MM	0	Consumo taller
144				CALZOS DE 11 MM	0	Consumo taller
145				CALZOS DE 5 MM	0	Consumo taller
146				CALZOS DE 11 MM LARGO	100	
147				CALZOS DE 5MM TRAV. 75	0	Consumo taller
148				CALZOS DE 3 MM TRAV. 75	0	Consumo taller
149				CALZOS DE 5 MM LARGO TRAV. MADERA	31	
150				CALZOS DE 3 MM LARGO TRAV.MADERA	6	
151				TRAVIEZA MADERA CREOSOTADA	0	Consumo taller
152				PLACA DE ASIENTO TRAV.MADERA PUENTE	0	Consumo taller
153				PERNOS DE 7/8	0	Consumo taller
154				PERNOS DE 3/4	0	Consumo taller
155				PERNOS DE 1"	0	Consumo taller
156				TUERCAS DE 7/8	0	Consumo taller
157				TUERCAS DE 3/4	0	Consumo taller
158				TUERCAS DE 1"	0	Consumo taller
159				WASAS DE 7/8	0	Consumo taller
160				WASAS DE 3/4	0	Consumo taller
161				WASAS DE 1"	0	Consumo taller
162				ECLISAS PARA RIEL DE 32	0	Consumo taller
163				ECLISAS PARA RIEL DE 75	0	Consumo taller
164				ECLISAS PARA RIEL DE 30 PLANA	0	Consumo taller
165				ECLISAS PARA RIEL DE 75 PLANA	0	Consumo taller

COMISIÓN DE VERIFICACIÓN				 		
INVENTARIO HERRAMIENTA MENOR Y MATERIALES ESTACIONES - TALLER KM 5						
ITEM	CÓDIGO	LOCALIZACIÓN		NOMBRE/DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES PROCESO DE ENTREGA Y VERIFICACIÓN
		ESTANTE	ENTREPAÑO			
166				ECLISAS PARA RIEL DE 60	0	Consumo taller
167				TIRAFONDOS	0	Consumo taller
168				RIEL ARA 90	2	buenos
169				SOLDADURA ALUMINOTERMICA DE 90	0	Consumo taller
170				SOLDADURA ALUMINOTERMICA DE 75	0	Consumo taller
171				CINTA BANDIT X 30 MTRS.	0	Consumo taller
172				TRAVIEZAS DE CONCRETO SEGUNDO USO	0	Consumo taller
173				RIEL ARA 75 X 12 METROS	117	buenos
174				GATO DE VIA TIPO CREMALLERA	1	Uno mal estado, faltan 15 unidades bodega k5
175				TRONZADORA	1	Mal estado bodega k5
176				GENERADOR ELECTRICO	1	No se encuentra, bodega k5
177				GENERADOR ELECTRICO	1	No se encuentra, bodega k5
178				ESTAMPADORAS ELECTRICAS	8	las 8 se trasladaron a la caro
179				EQUIPO DE OXICORTER	1	No se encuentra, bodega k5
180				BOMBAS SUMERGIBLES	8	operando
181				EQUIPOS DE PRECALENTAMIENTO	2	operando
182				MOTOTALADRADORA	1	No se encuentra, bodega k5
183				GENERADOR DIESEL	3	1 bueno y 2mal estdo
184				GATOS DE CREMALLERA	5	No se encuentra, bodega k5
185				GENERADOR DIESEL	1	No se encuentra, bodega k5
186				GENERADOR	1	No se encuentra, bodega k5
187				GENERADOR	1	No se encuentra, bodega k5
188				CORTADORAS DE LADRILLO	2	mal estado
ENTREGA:	CONSORCIO IBINES A ANI				ENTREGA:	ANI A:
Contratista: CONSORCIO IBINES	Firma: _____ Nombre: _____				Contratista:	Firma: _____ Nombre: _____
Interventoría: C. CORREDORES FÉRREOS-2019	Firma: _____ Nombre: _____				Interventoría:	Firma: _____ Nombre: _____
ANI	Firma: _____ Nombre: _____				ANI	Firma: _____ Nombre: _____
FECHA	15 DE ABRIL 2021				FECHA	

COMISIÓN DE VERIFICACIÓN						
INVENTARIO HERRAMIENTA MENOR Y MATERIALES ESTACIONES - LA CARO						
ITEM	CÓDIGO	LOCALIZACIÓN		NOMBRE/DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES PROCESO DE ENTREGA Y VERIFICACIÓN
		ESTANTE	ENTREPAÑO			
1				ABRIL 15 DE 2021	84,3	
2				AGUJAS CAMBIAVÍAS 75 LBS	20	consumo vía
3				ECLISAS RIEL 60 LBRS	0	consumo vía
4				ECLISAS RIEL 75 LBRS	64	consumo vía
5				RIEL DE 60 LBRS	1919	consumo vía
6				PERNOS 7/8	28	consumo vía
7				LLAVE EXPANSIVA DE 20 PUL	1	
8				ALINEADOR BUDA	1	
9				ALMADENA	2	
10				LORRYS	2	
11				ESTAMPADORA ELECTRICA	0	traslado a tunja (2)
12				REGLA DE PERALTE	1	sin verificar funcionamiento
13				LAMPARAS LUMINARIAS	2	
14				MESAS DE EMPUJE	3	
15				TORNAMESA CARRO MOTOR	1	
16				TANQUE ALMACENAMIENTO	1	RESERVA VAPORINA
17				BARRAS PARA GATO	3	
18				SENAIZADORES CAMBIAVÍAS	183	
19				ESCRITORIO DE MADERA1	1	
20				RELOJ JAWACO	1	
21				SILLA DE MADERA	1	mal estado
22				SILLA DE MADERA FIJA	1	
23				SILLA DE MADERA CON BRAZOS	1	
24				ARMARIO 2 PUERTAS	1	
25				CATRE METALICO	0	se dieron (1) de baja por desgaste
26				CATRE METALICO	0	se dieron (1) de baja por desgaste

COMISIÓN DE VERIFICACIÓN				    		
INVENTARIO HERRAMIENTA MENOR Y MATERIALES ESTACIONES - LA CARO						
ITEM	CÓDIGO	LOCALIZACIÓN		NOMBRE/DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES PROCESO DE ENTREGA Y VERIFICACIÓN
		ESTANTE	ENTREPAÑO			
27				CATRE METALICO		
28				MESA DE MADERA	1	buen estado
29				ESCRITORIO METALICO UN CAJON	1	buen estado
30				ESCRITORIO MADERA 4 CAJONES	1	buen estado
31						
32				A.C.P.M	0	
33				DISCO DE CORTE DE 1/8X7/X7-8	0	consumo vía
31				BARRA PUNTA CUADRADA	8	
32				A.C.P.M	0	
33				DISCO DE CORTE DE 1/8X7/X7-8	0	consumo vía
34				CALZOS INTERNOS 4MM X 14 MTS	1235	consumo vía
35				PERNOS DE 7/8 CAR	0	consumo vía
36				SEÑAL CON CINTA REFLECTIVA	1	
37				GUADAÑADORAS	9	(5) nuevas y (4) en uso total = (9) und
38				ACEITE MOVIL HD	0	consumo vía
39				GATO PATO 7.5 TONELADAS	0	tunja trasladado (8) und
40				LOTE CHATARRA	1	(5) canecas
41				PLACAS DE LUPOLEN	342	consumo vía
42				PLACAS DE ASIENTO 75 LIB TIRAFONDO	809	consumo vía

COMISIÓN DE VERIFICACIÓN						
INVENTARIO HERRAMIENTA MENOR Y MATERIALES ESTACIONES - LA CARO						
ITEM	CÓDIGO	LOCALIZACIÓN		NOMBRE/DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES PROCESO DE ENTREGA Y VERIFICACIÓN
		ESTANTE	ENTREPAÑO			
43				PLACAS DE ASIENTO 75 LIB PARA CLAVO	84	consumo vía
44				PLACAS DE ASIENTO 32 LIB	232	consumo vía
45				PLACAS DESLIZAMIENTO CAR	81	consumo vía
46				CLAVOS SEGUNDO USO	657	Ingreso recuperados de vía de segundo uso
47				TIRAFONDOS 75 LIBRS (CLAVO TORNILLO)	1013	consumo vía
48				ANCLAS PARA RIEL 75 LIBRAS	397	consumo vía
49				PLANTA HATS	1	mal estado
50				PLANTA LOMBARDINE	1	no operativa
51				MOTOSIERRA	1	buen estado
52				MOTOBOMBA SIN REFERENCIA	1	no operativa
53				TABLEROS LOMBARDINI	1	no operativa
54				PLANTA JACSON	1	no operativa
55				MOTOR CASTON	1	no operativa
56				MOTOR BRIGS ESTRATON	1	no operativa
57				TIRAFONDERA	2	no operativa
58				MOTOR	1	mal estado
59				CARRETILLA	1	mal estado
60				GUADAÑADORAS	1	no operativa
61				LOTE DE RIEL CAR	1223	consumo vía
62				PLANTA INTEC	1	no operativa
63				LOTE INSERVIBLE DE TRAVIESAS DE MADERA	182	donaciones consumo
64				BARRAS PUNTA CUADRADA	0	

COMISIÓN DE VERIFICACIÓN						
INVENTARIO HERRAMIENTA MENOR Y MATERIALES ESTACIONES - LA CARO						
ITEM	CÓDIGO	LOCALIZACIÓN		NOMBRE/DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES PROCESO DE ENTREGA Y VERIFICACIÓN
		ESTANTE	ENTREPAÑO			
65				AZADONES	36	30 nuevos + 6 usados TODO EN USO
66				BARRAS DE UÑA	7	
67				CAMILLAS	1	
68				PALAS	38	30 nuevos + 8 usados TODO EN USO
69				PICOS	9	
70				PICAS CAR	6	
71				GATAS DE NIVELACION	20	12 buenas / 8 malas
72				RASTRILLOS	7	consumo vía
73				GARLANCHINES CAR	8	consumo vía
74				PINZAS PARA RIEL TENASA	7	6 buenas /1 dañada /
75				AGARRADERAS DE CONCRETO HECHIZAS	7	
76				TENAZAS PARA TRAVIESAS DE MADERA	3	
77				ESTAMPADORAS MANUALES	7	
78				MACHETES	7	mal estado DADOS DE BAJA
79				REGLAS PARA CAMBIAVÍAS	7	buen estado
80				SACA CLIPS	1	
81				RUEDAS MESA DE EMPUJE	11	taller consumo
82				PERFORADORAS	2	MAL ESTADO
83				GATOS MANIVELA CREMALLERA	4	ubicados en tunja
84				MARTILLOS CARRILERA	1	buen estado
85				MARTILLOS PORROS	1	buen estado
86				PICAS	35	30 nuevos + 5 usados TODO EN USO
87				PALAS	12	consumo vía
88				RASTRILLOS	6	consumo vía

COMISIÓN DE VERIFICACIÓN						
INVENTARIO HERRAMIENTA MENOR Y MATERIALES ESTACIONES - LA CARO						
ITEM	CÓDIGO	LOCALIZACIÓN		NOMBRE/DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES PROCESO DE ENTREGA Y VERIFICACIÓN
		ESTANTE	ENTREPAÑO			
89				TIRAFONDERA MANUAL HECHIZA	1	buen estado
90				BARRAS DE POMO	8	
91				ESTAMPAS MANUALES	8	
92				BARRAS DE UÑA	4	
93				AZADONES	15	
94				COPA 7/8	1	regular estado
95				AGARRADERAS TRAVIESAS DE CONCRETO	8	
96				CARRETILLA	1	
97				EQUIPO OXICORTE	2	
98				VISORMATIZA	1	buen estado
99				TANQUE PLASTICO 1000 GALONES	1	buen estado
100				TANQUE ETERNIT 500 LTS	1	buen estado
101				ENCARRILADORES	2	1 SE PASO A LOCOMOTORA
102				OPERADOR CAMBIAVÍAS	7	desarmados
103				CUÑAS PARA TRANCAR VEHICULOS	1	
104				CORAZONES	8	de segundo uso

COMISIÓN DE VERIFICACIÓN						
INVENTARIO HERRAMIENTA MENOR Y MATERIALES ESTACIONES - LA CARO						
ITEM	CÓDIGO	LOCALIZACIÓN		NOMBRE/DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES PROCESO DE ENTREGA Y VERIFICACIÓN
		ESTANTE	ENTREPAÑO			
105				LOTE SEÑALES (PROPIEDAD INVIAS)	50	(2) barricadas con señal de desvío (2) obra en la vía a 400 mts con soporte (2) desvío a 100 mts con soporte (2) pictograma de obreros trabajando en la vía con soporte (42) señales metálicas PK en regular estado
CONSORCIO IBINES A ANI				ANI A:		
CONTRATISTA: Consorcio IBINES				Contratista:		
Nombre:				Nombre:		
Firma:				Firma:		
INTERVENTOR: Consorcio Corredores Férreos 2019				Interventor:		
Nombre:				Nombre:		
Firma:				Firma:		
Agencia Nacional de Infraestructura - ANI				Agencia Nacional de Infraestructura -ANI		
Nombre:				Nombre:		
Firma:				Firma:		
Fecha: 15 de abril de 2021				Fecha:		

COMISIÓN DE VERIFICACIÓN			 Agencia Nacional de Infraestructura		La movilidad es de todos	Mintransporte
INVENTARIO HERRAMIENTA MENOR Y MATERIALES ESTACIONES - VILLAPINZÓN						
ITEM	CÓDIGO	LOCALIZACIÓN		NOMBRE/DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES PROCESO DE ENTREGA Y VERIFICACIÓN 2019	CANTIDAD ACTUAL 2021
		ESTANTE	ENTREPAÑO			
1	2261591			ABRIL 15 DE 2021	Consumido	NE
2	2500067			BARRA GOBERNADOR CAMBIAVIAS		1
3	2500085			OPERADOR CAMBIAVIAS RIEL 75	2 en la caro	5
4	2500089			CLAVOS CARRILERA	En canecas y consumo de la via	3000
5	2500148			DADOS PARA CAMBIA VIAS		0
6	2500214			ECLIPSA PARA RIEL DE 60 LB		0
7	2500216			ECLIPSA PARA RIEL DE 75 LB	consumo en via	0
8	2500303			PLACAS DE ASIENTO	consumo en via	0
9	2500304			PLACAS DE ASIENTO 2		2519
10	2500305			PLACAS DESLIZAMIENTO		35
11	7700126			CUÑA PARA TRANCAR VEHÍCULOS	si	4
12	770412			LAMPARAS LUMINARIAS	mal estado	2
13	8200051			MESA DE EMPUJE	mal estado	3
14	9999976			TORNILLERIA PARA ALCANTARILLAS	si	760
15	2113			ESCRITORIO DE MADERA 6 CAJONES	si	1
16	2115			RELOJ JAWACO	si	1
17	2116			CARTELERA DE MADERA	si	1
18	2117			SILLA GIRATORIA CON BRAZOS	si, mal estado	1
19	2120			ESCAÑO (SILLA) EN MADERA	si	1
20	2126			ESCRITORIO DE MADERA 5 CAJONES	si	1
21	792			ARMARIO DE MADERA 2 PUERTAS	si	1
22	9800098			EXTINTOR PQS	si	1
23	2500408			TIRAFONDO DE 75 LBS GALVANIZADO	si	1
24	2500494			PERNO 7/8" (PICO DE LORO)	si	1
25	-			CLIPS DENNING 90		0
26	-			CLIPS AUSTRALIANOS		0
27	-					
28	2500027			ALMOHADILLAS DE 90 Y/O PLACAS LUPOLENO	consumo en via	200
29	-			TIRAFONDO DE 90	consumo en via	0

COMISIÓN DE VERIFICACIÓN			 Agencia Nacional de Infraestructura		La movilidad es de todos	Mintransporte
INVENTARIO HERRAMIENTA MENOR Y MATERIALES ESTACIONES - VILLAPINZÓN						
ITEM	CÓDIGO	LOCALIZACIÓN		NOMBRE/DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES PROCESO DE ENTREGA Y VERIFICACIÓN 2019	CANTIDAD ACTUAL 2021
		ESTANTE	ENTREPAÑO			
30	2500160			CORAZON CAMBIAVIAS DE 75	mal estado	5
31	-					
32	2500203			LOTE DE TRAVIESAS	consumo en trinchos	0
33	-			LOTE DE RIEL		256 ml
31	-			TENAZAS PARA RIEL	mal estado	5
32	2500203			LOTE DE TRAVIESAS	consumo en trinchos	0
33	-			LOTE DE RIEL		256 ml
34	-			TRAVIESAS CONCRETO	consumo en trinchos	0
35	-			EQUIPO DE OXICORTE	mal estado	1
36	7540139			MACHETE	mal estado	5
37	-			VISOR MATIZA	mal estado	1
38	-			ENCURVADOR DE RIEL		1
39	-			CORAZON CAMBIAVIAS DE 32	incompletos mal estado	2
40	-			CARRETILLAS	(2) buenas (4) malas	6
41	-			BARRAS DE UÑA		30
42	7540193			RASTRILLOS	mal estado	16
43	-			BOLAS DE CALAGE		20
44	7704009			BARRAS DE PALA		1
45	770027			AZUELA		1
46	-			TENAZAS PARA MADERA		3
47	-			MARTILLO DE CARRILERA		15
48	-			ESTAMPAS MANUALES		22
49	-			TIRAFONDERAS MANUALES		5
50	7541544			GATO HIDRÁULICO		1
51	9999906			REGLAS PARA GATAS		2
52	-			PORROS 12LIBRS		1
53	-			PORROS 24 LIBRS		1
54	-			PALAS CARBONERAS		9
55	-			BARRAS PUNTA DE DIAMANTE		5
56	-			GUADAÑADORA	N.E	0
57	-			LOTE CHATARRA	en (2) canecas a la mitad	1
58	-			MALACATE GARRUCHA		1
59	-			PLANTA JACSON	no funciona	1
60	-			TABLERO LOMBARDINE	no funciona	1

COMISIÓN DE VERIFICACIÓN				 ANI Agencia Nacional de Infraestructura	 La movilidad es de todos	Mintransporte
INVENTARIO HERRAMIENTA MENOR Y MATERIALES ESTACIONES - VILLAPINZÓN						
ITEM	CÓDIGO	LOCALIZACIÓN		NOMBRE/DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES PROCESO DE ENTREGA Y VERIFICACIÓN 2019	CANTIDAD ACTUAL 2021
		ESTANTE	ENTREPAÑO			
61	-			RUEDAS PARA MESA DE EMPUJE	mal estado	3
62	-			CALZOS 5 MM	consumo en via	0
63	-			CALZOS 11 MM	consumo en via	0
64	-			CALZOS 14 MM	consumo en via	0
65	7700172			ESTAMPADORA ELÉCTRICA	sin espada no funciona	1
66	-			AZADONES	mal estado	16
67	7700024			PALAS	mal estado	16
68	7700461			PICAS	mal estado	16
69	8200071			TORNAMESA	mal estado	1
70	-			GARLANCHINES	mal estado	16
71	-			AGARRADERAS TRAVIESAS CONCRETO	mal estado	3
72	-			ALINEADOR CARRILERA (OSO)	mal estado	1
73	-			SACA CLIPS	mal estado	2
74	-			CIERRA JUNTAS		0
75	-			ECLISADORA		0
76	-			ZORRA	mal estado	1
77	-			ANCLAS		0
78	-			PERNOS 7/8"	consumo en via	0
79	-			PERNOS 3/4" CON TUERCA	consumo en via	0
80	-			PERNOS 3/4" SIN TUERCA	consumo en via	0
81	-			CANDADOS PARA CAMBIA VIAS	incompletos- en mal estado	12
82	-			ECLISA DE 32 ANGULAR	Ingreso recuperados de via de segundo uso	19
83	-			CANDADOS PARA CAMBIA VIAS HECHIZOS		4
84	-			ECLISA DE 32 PLANAS	Ingreso recuperados de vía de segundo uso	31
85	-			SAPOS	consumo	2
86	-			CASCOTAS PARA TRAV MADERA	mal estado	5
87	-			BANDEROLAS ZONA DE TRABAJO	mal estado	6
88	-			ENGANCHES CARROMOTOR	consumo en via	1
89	-			AGUJAS VARIAS CAMBIAVIAS (Un)		10
90	-			RIELES SIN HONGO		0

COMISIÓN DE VERIFICACIÓN			 Agencia Nacional de Infraestructura  La movilidad es de todos 			
INVENTARIO HERRAMIENTA MENOR Y MATERIALES ESTACIONES - VILLAPINZÓN						
ITEM	CÓDIGO	LOCALIZACIÓN		NOMBRE/DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES PROCESO DE ENTREGA Y VERIFICACIÓN 2019	CANTIDAD ACTUAL 2021
		ESTANTE	ENTREPAÑO			
CONSORCIO IBINES A ANI				ANI A:		
CONTRATISTA: Consorcio IBINES				Contratista:		
Nombre:				Nombre:		
Firma:				Firma:		
INTERVENTOR: Consorcio Corredores Férreos 2019				Interventor:		
Nombre:				Nombre:		
Firma:				Firma:		
Agencia Nacional de Infraestructura - ANI				Agencia Nacional de Infraestructura -ANI		
Nombre:				Nombre:		
Firma:				Firma:		
Fecha: 15 de abril de 2021				Fecha:		