

IMAGEN 1: BOCATOMA ARBOLITO

IMAGEN 2: BOCATOMA ARBOLITO DESTRUIDA POR AVALANCHA
















| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA S.A. E.S.P. | APROBÓ: SUPERVISOR DEL CONTRATO / DIRECTOR INTERVENTORÍA | OBJETO: AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y/O FORMULACIÓN DE PLANES MAESTROS Y DISEÑOS DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA | LOCALIZACIÓN ESC: 1: 5000 | ELABORÓ: CONSORCIO DISEÑOS TOLIMA | PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO SEGÚN PLAN MAESTRO DEL MUNICIPIO DE RONCEVALLES DEPARTAMENTO DE TOLIMA | LEVANTÓ: FREDY HERNANDEZ | MODIFICACIONES: FECHA / MODIFICACIÓN / NOMBRE ING. RESPONSABLE / FIRMA |
| No DE CONTRATO 062 de 2010 | | | | | CONTIENE: CATASTRO BOCATOMA QUEBRADA EL ARBOLITO | REVISÓ: ING. RICARDO GRANADO M.P. 73202-119187 CND | ESCALA: INDICADAS |

PLANO: 08
FECHA: JULIO DE 2011
ARCHIVO: 031-PL-01-05-15-03-15.dwg