




BANCO DE DUCTOS
3*3/4" PVC




BANCO DE DUCTOS
4*1 1/2" + 3*3/4" PVC




BANCO DE DUCTOS
4*1 1/2" + 6*3/4" PVC




BANCO DE DUCTOS
4*3/4" PVC




BANCO DE DUCTOS
6*2" + 10*1 1/2" + 12*3/4" PVC




BANCO DE DUCTOS
6*2" + 10*1 1/2" + 6*3/4" PVC




BANCO DE DUCTOS
6*2" + 18*1 1/2" + 18*3/4" PVC




BANCO DE DUCTOS
6*2" + 3*3/4" PVC




BANCO DE DUCTOS
6*2" PVC




BANCO DE DUCTOS
6*3/4" PVC




BANCO DE DUCTOS
8*1 1/2" + 15*3/4" PVC




BANCO DE DUCTOS
8*1 1/2" + 18*3/4" PVC




BANCO DE DUCTOS
8*1 1/2" + 10*3/4" PVC




BANCO DE DUCTOS
8*1 1/2" + 10*3/4" PVC




BANCO DE DUCTOS
10*3/4" PVC




BANCO DE DUCTOS
9*3/4" PVC



BANCO DE DUCTOS
8*3/4" PVC



CAJA DE INSPECCION
CS 274



CAJA DE INSPECCION
CS 275

NOTAS	
1. VER CONFORMACIÓN GENERAL DE LA ETAPA 1 EN PLANO GEN-7.	
FECHA	OBSERVACIONES
SEPTIEMBRE 2019	EMISIÓN INICIAL
MAYO 2020	REVISIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO CON OBSERVACIONES DE MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Y CRC
OCTUBRE 2021	REVISIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO CON OBSERVACIONES DE CRC