



GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

MEJORAMIENTOS DE SEDES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTOS DE LA GUAJIRA



FICHA DE VIABILIZACIÓN

1. INFORMACIÓN GENERAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	CENTRO.EDUCATIVO .INDIGENA. No 6- MAIMAJASAY	FECHA VISITA:	16 de junio de 2021
MUNICIPIO /DPTO.)	MAICAO		

2. UBICACIÓN FÍSICA

URBANO		La sede de maimajasay queda a 20 minutos del casco urbano del municipio de Maicao, las vias de acceso son organicas
RURAL		
RESGUARDO	X	
OTRO		
TIPO DE ACCESO AL PREDIO:	El acceso a la sede es por via principal, buen estado de ingreso	
CALIDAD VIA DE ACCESO:	bueno (tiempo seco) - bueno (Invierno)	
COORDENADAS GEOGRÁFICAS	X	Y

3. CARACTERÍSTICAS DEL PREDIO

CLIMA				AMENAZA Y VULNERABILIDAD						TOPOGRAFIA					TIPO DE SUELO					CUERPOS DE AGUA							
FRIO	TEMPLADO	CALIDO	SECO	ZONA DESLIZAMIENTO	ZONA INUNDABLE	RELLENO SANITARIO	ORDEN PÚBLICO	ZONAS DE EXPLOTACIÓN	CANALES ABIERTOS	LINEA ALTA TENSION	SERVIDUMBRE DE TRÁNSITO	PLANA	INCLINADA	ONDULADA	QUEBRADA	ESCARPADA	ARCILLA	LIMO	ARENA	GRAVA	ROCA	ORGÁNICO	TURBA	ESCOMBROS	BASURAS	LÉNTICOS (Cerrados No fluyen)	LÓTICOS (En movimiento.. Ríos, Quebradas)
		X										X							X								

DELIMITACIÓN DE ZONAS

AREA TOTAL: M2	AREA OCUPADA: M2	AREA DISPONIBLE: M2	ARBORIZACIÓN:	SERVICIO DE TRANSPORTE:	MSNM:
				NO	

4. CONSTRUCCIONES EXISTENTES

SI	X	NO	AÑO DE CONSTRUCCION:	20 AÑOS APROXIMADAMENTE
----	---	----	----------------------	-------------------------

5 AULAS EN CONCRETO , 2 AULAS EN MATERIAL DE LA ZONA, 1 SALA INFORMATICA, 1 BATERIA SANITARIA COMPUESTA POR 2 SANITARIOS (2 POR GENERO)

II.INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS Y NIÑAS		GRADO	No. NIÑOS Y NIÑAS		GRADO	NIÑOS Y NIÑAS		No. ADULTOS	
	PREJARDIN			PRIMERO			SEXTO			Adultos mujeres	
	JARDIN			SEGUNDO			SÉPTIMO			Adultos hombres	
	TRANSICIÓN			TERCERO			OCTAVO			TOTAL	
	aceleracion de aprendizaje			CUARTO			NOVENO			TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
				QUINTO			DECIMO				
ESTUDIANTES							ONCE			137	
TOTAL		100		TOTAL	0		TOTAL	37			

AULAS	4	LABORATORIO	0	SALA INFORMATICA	1	BIBLIOTECAS	0	AUDITORIO (AULA MULTIPLE)	0	ZONAS RECREATIVAS	0	ZONA ADMINISTRATIVA	0	BATERÍAS SANITARIAS	1						
ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO							
BUENO		BUENO		BUENO	X	BUENO		BUENO		BUENO		BUENO		BUENO	X						
REGULAR	X	REGULAR		REGULAR		REGULAR		REGULAR		REGULAR		REGULAR		REGULAR							
MALO		MALO		MALO		MALO		MALO		MALO		MALO		MALO							
COMEDOR - COCINA																					
ESTADO		ACOMETIDAS EXISTENTES																			
BUENO		ACUEDUCTO						SI		NO	X	GAS						SI		NO	X
REGULAR		ENERGIA ELECTRICA						SI		NO	X	VOZ Y DATOS						SI		NO	X
MALO		ALCANTARILLADO						SI		NO	X	ASEO						SI		NO	X
NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE																					
Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación,cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique)																					
1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:																					
A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:		Ubicación:	bateria sanitaria		Cant:		UND:		Medidas		Material										
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:		Ubicación:	bateria sanitaria		Cant:		UND:		Medidas		Material										
C. POZO SÉPTICO:		Ubicación:	bateria sanitaria		Cant:		UND:		Medidas		Material										
D.TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:		Ubicación:	bateria sanitaria		Cant:		UND:		Medidas		Material										
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:		Ubicación:	bateria sanitaria		Cant:		UND:		Medidas		Material										
F. CANAL Y BAJANTES AGUAS LLUVIAS:		Ubicación:	bateria sanitaria		Cant:		UND:		Medidas		Material										
G.Otro		Ubicación:			Cant:		UND:		Medidas		Material										
2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:																					
A. REPOSICIÓN DE TEJA:		Ubicación:			Cant:		UND:		Medidas		Material										
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:		Ubicación:	AULAS		Cant:		UND:		Medidas		Material										
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO		Ubicación:			Cant:		UND:		Medidas		Material										
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS / LAVAPLATOS		Ubicación:			Cant:		UND:		Medidas		Material										
E. REPOSICIÓN DE ORINAL		Ubicación:	bateria sanitaria		Cant:		UND:		Medidas		Material										
F. REPOSICIÓN DE MESÓN		Ubicación:	bateria sanitaria		Cant:		UND:		Medidas		Material										
G.REPOSICIÓN DE MURO		Ubicación:			Cant:		UND:		Medidas		Material										
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED		Ubicación:			Cant:		UND:		Medidas		Material										
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO		Ubicación:			Cant:		UND:		Medidas		Material										
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS		Ubicación:			Cant:		UND:		Medidas		Material										
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:		Ubicación:			Cant:		UND:		Medidas		Material										
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:		Ubicación:			Cant:		UND:		Medidas		Material										
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:		Ubicación:			Cant:		UND:		Medidas		Material										
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:		Ubicación:			Cant:		UND:		Medidas		Material										
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:		Ubicación:			Cant:		UND:		Medidas		Material										
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:		Ubicación:			Cant:		UND:		Medidas		Material										
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:		Ubicación:	DOS LOS ESPAC		Cant:		UND:		Medidas		Material										
Q.Otro		Ubicación:			Cant:		UND:		Medidas		Material										
R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)																					
NOTA: ESTE CALCULO DE CANTIDADES ES APROXIMADO A LO REAL, SE RECOMIENDA HACER DIAGNOSTICO EN EL MOMENTO QUE SE EJECUTEN OBRAS EN LA INSTITUCION.																					

9. IDENTIFICACION DE LAS NECESIDADES

LA CUBIERTA EN LAS AULAS PRESENTAN ABERTURAS POR DONDE SE REQUIERE SEAN REEMPLAZADAS.

CUENTA CON UNA SALA DE INFORMATICA EN BUEN ESTADO

LA SEDE NO CUENTA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, Y GAS

LA BATERIA SANITARIA ACTUAL REQUIERE DE MEJORAMIENTO EN CUBIERTA, INSTALACIONES DE LAVAMANOS, NO POSEE CONEXIÓN DE RED DE AGUA, POR LO CUAL NO ES FUNCIONAL.

CUENTA CON AULA ARTESANAL EN MAL ESTADO DONDE SE REQUIERE REPOSICION |

10. REGISTRO FOTOGRÁFICO



NOTA: Esta viabilizacion hace parte de la priorizacion del convenio 065 de 2019 entre Findeter y Administracion Temporal de la Guajira, por lo que esta sujeta al objeto del presente convenio, es decir que la presente viabilizacion es VALIDA para latipologia de obras de MEJORAMIENTOS Y/O ADECUACIONES a la institucion y si en debido caso se requieren realizar CONSTRUCCIONES NUEVAS, se recomienda realizar una viabilizacion para esa tipologia de construccion.

FIRMA PROFESIONAL VIABILIZADOR

NOMBRE: CHRISTIAN CAMILO LEON DEL RIO

CÉDULA: 1.019.069.598

CARGO: PROFESIONAL DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

FIRMA:

CONCEPTO DE VIABILIDAD:

SI X NO

RECTOR: GEORGINA DELUQUEZ