

 <b>GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA</b>									
<b>MEJORAMIENTOS DE SEDES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA</b>									
<b>FICHA DE VIABILIZACIÓN</b>									
<b>1. INFORMACIÓN GENERAL</b>									
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	<b>INSTITUCION.EDUCATIVA INDIGENA No 6- SEDE SAN FELIPE</b>		FECHA VISITA: 17 de junio de 2021						
MUNICIPIO /DPTO.)	MAICAO								
<b>2. UBICACIÓN FÍSICA</b>									
URBANO	Ubicada en la comunidad San Felipe, Municipio de Maicao								
RURAL									
RESGUARDO				X					
OTRO									
TIPO DE ACCESO AL PREDIO:	El acceso a la sede es por trochas, en algunos puntos se hace difícil de transitar en tiempo seco, incluso en vehiculos tipo 4x4 (KM 4 VÍA PARAGUACHÓN).								
CALIDAD VIA DE ACCESO:	Regular ( tiempo seco) - Mala (Invierno)								
COORDENADAS GEOGRÁFICAS	X		Y						
<b>3. CARACTERÍSTICAS DEL PREDIO</b>									
CLIMA		AMENAZA Y VULNERABILIDAD		TOPOGRAFIA		TIPO DE SUELO		CUERPOS DE AGUA	
FRIO	TEMPERADO	ZONA DESLIZAMIENTO	ZONA INUNDABLE	PLANA	ARCILLA	LÉNTICOS (Corrales No fluyen)	LÓTICOS (En movimiento. Ríos, Quebradas)		
CALIDO	SECO	RELENO SANITARIO	ORDEN PÚBLICO	INCLINADA	LIMO				
HÚMEDO	LLUVIOSO	ZONAS DE EXPLOTACIÓN	CANALES ABIERTOS	ONDULADA	ARENA				
		LINEA ALTA TENSIÓN	SERVIDUMBRE DE TRÁNSITO	QUEBRADA	GRAVA				
				ESCARPADA	ROCA				
					ORGÁNICO				
					TURBA				
					ESCOMBROS				
					BASURAS				
<b>DELIMITACIÓN DE ZONAS</b>									
AREA TOTAL: M2		AREA OCUPADA: M2		AREA DISPONIBLE: M2		ARBORIZACIÓN:		SERVICIO DE TRANSPORTE:	
								NO	
<b>4. CONSTRUCCIONES EXISTENTES</b>									
		SI		X		NO		AÑO DE CONSTRUCCION: 15 AÑOS APROXIMADAMENTE	
<p>La sede cuenta con 3 aulas tipo kioscos, un comedor/cocina y una batería sanitaria, se necesita el mantenimiento de la cubierta de las aulas, puesto que presentan corrosión, se requiere la instalación de tanque de elevado para el almacenamiento de agua y para garantizar el agua para los baños, el comedor/cocina se encuentra en buen estado, en la baterías se requiere el mantenimiento de aparatos, instalación de mesones con lavamanos y pintura general.</p>									
<b>II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)</b>	GRADO	No. NIÑOS Y NIÑAS		GRADO	No. NIÑOS Y NIÑAS		GRADO	No. ADULTOS	
	PREJARDIN			PRIMERO			SEXTO	Adultos mujeres	
	JARDIN			SEGUNDO			SÉPTIMO	Adultos hombres	
	TRANSICIÓN			TERCERO			OCTAVO	TOTAL	
	aceleración de aprendizaje			CUARTO			NOVENO	TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
ESTUDIANTES		25			205		ONCE	<b>230</b>	
TOTAL		25		TOTAL	205		TOTAL		

AULAS	3	LABORATORIO	0	SALA INFORMATICA	0	BIBLIOTECAS	0	AUDITORIO (AULA MULTIPLE)	0	ZONAS RECREATIVAS	0	ZONA ADMINISTRATIVA	0	BATERIAS SANITARIAS	1						
ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO							
BUENO		BUENO		BUENO		BUENO		BUENO		BUENO		BUENO		BUENO							
REGULAR	X	REGULAR		REGULAR		REGULAR		REGULAR		REGULAR		REGULAR		REGULAR	X						
MALO		MALO		MALO		MALO		MALO		MALO		MALO		MALO							
COMEDOR - COCINA	1																				
ESTADO		ACOMETIDAS EXISTENTES																			
BUENO		ACUEDUCTO										SI		NO	X	GAS		SI		NO	X
REGULAR	X	ENERGIA ELECTRICA										SI		NO	X	VOZ Y DATOS		SI		NO	X
MALO		ALCANTARILLADO										SI		NO	X	ASEO		SI		NO	X
<b>NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE</b>																					
Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación,cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique)																					
<b>1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO :</b> El establecimiento requiere:																					
A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:	bateria sanitaria	Cant:		UND:		Medidas		Material												
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	bateria sanitaria	Cant:		UND:		Medidas		Material												
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación:	bateria sanitaria	Cant:		UND:		Medidas		Material												
D.TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	bateria sanitaria	Cant:		UND:		Medidas		Material												
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:	bateria sanitaria	Cant:		UND:		Medidas		Material												
F. CANAL Y BAJANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación:	bateria sanitaria	Cant:		UND:		Medidas		Material												
G.Otro	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material												
<b>2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO:</b> El establecimiento requiere:																					
A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material												
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación:	AULAS	Cant:		UND:		Medidas		Material												
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material												
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS / LAVAPLATOS	Ubicación:	COCINA-COMEDOR	Cant:		UND:		Medidas		Material												
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:	bateria sanitaria	Cant:		UND:		Medidas		Material												
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:	bateria sanitaria	Cant:		UND:		Medidas		Material												
G.REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:	bateria sanitaria	Cant:		UND:		Medidas		Material												
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:	bateria sanitaria	Cant:		UND:		Medidas		Material												
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:	bateria sanitaria	Cant:		UND:		Medidas		Material												
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:	bateria sanitaria	Cant:		UND:		Medidas		Material												
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:	aulas - bateria sanitaria	Cant:		UND:		Medidas		Material												
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:	aulas - bateria sanitaria	Cant:		UND:		Medidas		Material												
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material												
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material												
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material												
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material												
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación:	DOS ESPAC	Cant:		UND:		Medidas		Material												
Q.Otro	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material												
R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)																					
NOTA: ESTE CALCULO DE CANTIDADES ES APROXIMADO A LO REAL, SE RECOMIENDA HACER DIAGNOSTICO EN EL MOMENTO QUE SE EJECUTEN OBRAS EN LA INSTITUCION.																					

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:											
A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material		
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material		
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material		
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:	aulas	Cant:		UND:		Medidas		Material		
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material		
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:	batería sanitaria	Cant:		UND:		Medidas		Material		
G.Otro: Cual?	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material		
4.DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro* )El establecimiento requiere:											
A.TABLERO:	Deterioro		N/A	x	No existe				Cantidad		
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro		N/A	x	No existe				Cantidad		
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro		N/A	x	No existe				Cantidad		
D.MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro		N/A	x	No existe				Cantidad		
E.TANDEM DE CANECAS:	Deterioro		N/A	x	No existe				Cantidad		
* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.											
5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : AULAS											
5. PARAMENTOS Y LINDEROS											
NORTE	DESERTO				SUR			DESERTO			
ORIENTE	RANCHERIA				OCCIDENTE			DESERTO			
SERVIDUMBRES NO											
6. DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS											
SERVICIO	SI	NO	NOMBRE EMPRESA				OBSERVACIONES				
ACUEDUCTO		X					La unica manera de acceder al agua es por medio de carro tanques o solicitando a la comunidad el uso del pozo comunitario				
ALCANTARILLADO		X					Fosas septicas				
ENERGÍA ELECTRICA		X					Plante Electrica				
GAS		X									
VOZ Y DATOS		X									
ASEO		X									
7. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y MATERIALES											
RECURSOS Y MATERIALES						OBSERVACIONES					
MANO DE OBRA (Calificada, No calificada)						MAICAO					
ESCOBRERAS						MAICAO					
FUENTES DE MATERIALES PETREOS (localización-distancia)						MAICAO					
CONCRETO PREMEZCLADO (Empresa-Distancia)						MAICAO					
CEMENTO (Precio, posibles proveedores)						MAICAO					
ARENA						MAICAO					
TRITURADO (Precio, posibles proveedores)						MAICAO					
ACERO DE REFUERZO (Precio, posibles proveedores)						MAICAO					
MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA						MAICAO					
SANITARIOS						MAICAO					
TRANSPORTE						MAICAO					

**8. IDENTIFICACION DE NECESIDADES**

La sede cuenta con 3 aulas tipo kioscos, un comedor/cocina y una batería sanitaria, se necesita el mantenimiento de la cubierta de las aulas, puesto que presentan corrosión, se requiere la instalación de tanque de elevado para el almacenamiento de agua y para garantizar el agua para los baños, el comedor/cocina se encuentra en buen estado, en la baterías se requiere el mantenimiento de aparatos, instalación de mesones con lavamanos y pintura general.

**9, REGISTRO FOTOGRÁFICO**



**NOTA:** Esta viabilización hace parte de la priorización del convenio 065 del 2019 suscrito entre Findeter y La Administración Temporal del Sector Educativo del Departamento de La Guajira, por lo que está sujeta al objeto del presente convenio, es decir, que la presente viabilización es VALIDA para la tipología de obras de MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIONES a la institución.

**FIRMA PROFESIONAL VIABILIZADOR**

NOMBRE: KATY LORENA GÓMEZ ZULUAGA

CÉDULA: 1,065,820,879

CARGO: SUPERVISORA

FIRMA:

CONCEPTO DE VIABILIDAD:

SI X NO

RECTOR: GEORGINA DELUQUE