



MODULO A-2

Espacio 13 P31-L6
L6R


Vano Existente



Puerta




Vano Propuesto




Espacio 14 P29
TP1N


Vano Existente



Puerta




Vano Propuesto




Espacio 14 P30
TP1N


Vano Existente



Puerta




Vano Propuesto




Espacio 15 P28
TP1N


Vano Existente



Puerta




Vano Propuesto




Espacio 15 P33
TP1N


Vano Existente



Puerta




Vano Propuesto




Espacio 13 V10-L27
TV2N


Vano Existente



Ventana



Vano Propuesto



TP3B= Tipología de puerta # buen estado
L6R = Levantamiento # Restaurado
TP1N= Tipología de puerta 1 Nueva
TV1B= Tipología de ventana # buen estado
TV1N= Tipología de puerta # buen estado
TV2N= Tipología de Ventana 2 Nueva
PR = Puerta Existente Restaurada