



Borde perimetral y piso en Tablón de 36x18 cantidad 1743.

Reemplazo de borde perimetral y piezas en mal estado.

PLANTA PROPUESTA DE PISOS SEGUNDO PISO

PLUMA	COLOR
1	00
2	01
3	02
4	03
5	04
6	05
7	06
8	07
9	08
10	09
11	10
12	11
13	12

Observaciones

DIRECTOR DE ESTUDIOS  
 ARQUITECTO RESTAURADOR JORGE ENRIQUE MARTINEZ JINNECA  
 COORDINADOR DE LOS ESTUDIOS  
 ARQUITECTO RESTAURADOR JORGE ENRIQUE MARTINEZ JINNECA  
 EQUIPO DE TRABAJO

SUPERVISOR MINISTERIO DE CULTURA  
 ARQUITECTO RESTAURADOR CARLOS RAMIRO REBATA  
 COORDINADOR  
 ARQUITECTO RESTAURADOR JORGE ENRIQUE MARTINEZ JINNECA  
 CONTINUANTE

PROYECTO ARQUITECTONICO CASONA  
 PROYECTO PROFESIONAL DE BARRIO REFORMADO  
 ESCALA  
 FECHA

CONTRATO 2109 DE 2013  
 Objeto: Elaborar los estudios técnicos, el proyecto de adecuación funcional y el proyecto de restauración integral de la Casona y del trapiche de la Hacienda Caiagordas, localizada en Santiago de Cali, Valle del Cauca y declarada BICN.

