

PROYECTO
ESPACIOS DE VIDA
MINISTERIO DE CULTURA



Libertad y Orden
República de Colombia
Ministerio de Cultura



SOCIEDAD
COLOMBIANA DE
ARQUITECTOS

FICHA DE LEVANTAMIENTO FOTOGRAFICO - Fotografías de Patologías - F.P

NOMBRE DEL INMUEBLE		PLANO DE LOCALIZACION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO	
CASA DE LA CULTURA			
MUNICIPIO	DEPARTAMENTO		
SAN JUAN DE URABA	ANTIOQUIA		
RESPONSABLE DEL REGISTRO			
Arquitecto: KATERINE SARMIENTO M.P.: A23012010			
ÁREA DEL EQUIPAMIENTO REGISTRADA			
196m2			
NUMERO DE TOMAS FOTOGRAFICAS	FECHA		
4	04/05/2012		

IMÁGENES FOTOGRAFICAS DE DETERIOROS ENCONTRADOS (PATOLOGIAS)



DESCRIPCIÓN DETERIOROS ENCONTRADOS

- 1 Cerramiento posterior no permite iluminación, ni ventilación que aproveche la brisa del mar que llega en este sentido
- 2 Cerramiento posterior al interior poca iluminación y ventilación
- 3 Corrosión en canales
- 4 Falta de accesorios puertas

OBSERVACIONES: Es necesaria la apertura de la fachada posterior, y se requiere mantenimiento general en deterioros menores.