

PROYECTO
ESPACIOS DE VIDA
 MINISTERIO DE CULTURA



FICHA DE LEVANTAMIENTO FOTOGRAFICO - Fotografías de Patologías - F.P

NOMBRE DEL INMUEBLE		PLANO DE LOCALIZACION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO	
CASA DE LA CULTURA			
MUNICIPIO	DEPARTAMENTO		
SAN JUAN DE URABA	ANTIOQUIA		
RESPONSABLE DEL REGISTRO			
Arquitecto: KATERINE SARMIENTO M.P.: A23012010			
ÁREA DEL EQUIPAMIENTO REGISTRADA			
196m ²			
NUMERO DE TOMAS FOTOGRAFICAS	FECHA		
3	04/05/2012		

IMÁGENES FOTOGRAFICAS DE DETERIOROS ENCONTRADOS (PATOLOGIAS)



DESCRIPCIÓN DETERIOROS ENCONTRADOS

- 5 No cuentan con tanque de reserva
- 6 Recolección de agua lluvia precaria a falta del servicio y ausencia del tanque de reserva
- 7 Deficiencia en ventiladores e iluminación
- 8

OBSERVACIONES: Prioridad en la implementación del servicio de agua y acondicionamiento del tanque de reserva, complemento en ventiladores e iluminación.