


PROYECTO  
**ESPACIOS DE VIDA**  
 MINISTERIO DE CULTURA



**FICHA DE LEVANTAMIENTO FOTOGRAFICO - Fotografías de Patologías - F.P**

NOMBRE DEL INMUEBLE		PLANO DE LOCALIZACION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO	
CASA DE LA CULTURA			
MUNICIPIO	DEPARTAMENTO		
SAN JUAN DE URABA	ANTIOQUIA		
RESPONSABLE DEL REGISTRO			
Arquitecto: KATERINE SARMIENTO M.P.: A23012010			
ÁREA DEL EQUIPAMIENTO REGISTRADA		Observación: Marcar la dirección de donde se hizo la toma fotográfica con una flecha en línea roja.	
196m2			
NUMERO DE TOMAS FOTOGRAFICAS	FECHA		
4	04/05/2012		

**IMÁGENES FOTOGRAFICAS DE DETERIOROS ENCONTRADOS (PATOLOGIAS)**



**DESCRIPCIÓN DETERIOROS ENCONTRADOS**

- 1 Cerramiento posterior no ayuda a la iluminación y ventilación.
- 2 No cuentan con ventiladores y el servicio de energía no es permanente.
- 3 Corrosión en canales
- 4 Falta de accesorios puertas

**OBSERVACIONES:** Es necesaria la apertura de la fachada posterior, mantenimiento general en deterioros menores, suministro de ventiladores, acondicionamiento para mejor suministro del servicio eléctrico, y dotación de computadores para habilitar la consulta en internet.