


PROYECTO
ESPACIOS DE VIDA
MINISTERIO DE CULTURA



FICHA DE LEVANTAMIENTO FOTOGRAFICO - Fotografías de Patologías - F.P

NOMBRE DEL INMUEBLE		PLANO DE LOCALIZACION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO	
CASA DE LA CULTURA			
MUNICIPIO	DEPARTAMENTO		
SAN JUAN DE URABA	ANTIOQUIA		
RESPONSABLE DEL REGISTRO			
Arquitecto: KATERINE SARMIENTO M.P.: A23012010			
ÁREA DEL EQUIPAMIENTO REGISTRADA			
196m2			
NUMERO DE TOMAS FOTOGRAFICAS	FECHA		
4	04/05/2012		

IMÁGENES FOTOGRAFICAS DE DETERIOROS ENCONTRADOS (PATOLOGIAS)



DESCRIPCIÓN DETERIOROS ENCONTRADOS

5	Recolección de agua lluvia precaria por falta del servicio
6	El tanque de reserva existente no esta habilitado
7	Falta de mobiliario y dotación de implementos Biblioteca, libros, mesas, estanterias libros, etc.
8	La falta de uso y apropiación del espacio genera uso inadecuado.
OBSERVACIONES: Prioridad servicio de agua y acondicionamiento del tanque de reserva, dotación general Biblioteca para ayudar a dinamizar el equipamiento.	
Pagina 2 de 2	