

5. COMPROMISOS

No.	ACTIVIDADES	PRIORIDAD	RESPONSABLE	FECHA EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1.0	Pago de Nomina Personal operativo		Contratista obra		
2.0	Entrega del plan de contingencia		Contratista de obra		
3.0	Suministro de EPP y elementos seguridad				
4.0	Suministro de mate- riales oportuno y completo		Contratista de obra		
5.0	Señalización vial Vertical de tránsito				


Convocatoria próximo comité. 03 - Septiembre 2017

Nombre: *[Firma]*
CONSORCIO ECO-PAV
Interventoría

Nombre: *[Firma]*
CONSTRUCCIONES RUBAU S.A
Contratista

SE
FINDER

000243



ACTA DE SEGUIMIENTO DE
CONTRATO PAF-JU02-G02DC-
2015

Código: CM-EO-18
Versión: 4
Fecha de Aprobación:
18/05/18

Lugar de la reunión: 7 de Sept/17 Páso de la Balsa

Hora de inicio: 2 PM.

Objeto de la reunión: Acta de Visita

ASISTENTES:

NOMBRE	ENTIDAD	CARGO
J. Sosa	FINIDETER	Supervisor
GONZALEZ	AMBERACION	
PEREZ P	Eco-DAIMCO	DIRECCION INTERV
del CARRASCO	RUBAU	Medio de vida
Alexandra Tbarra	RUBAU	Prof. Social.
Refinier Espinosa	RUBAU	Prof. Sistema
Amgus Curiado	RUBAU	Prof. Calidad
ays Miranda	Eco Daimco	Resid. Interv.
David Mosquera P	RUBAU	Resid. Obra
A Cardenas J	DAIMCO	Sistema

NOMBRE	ENTIDAD	CARGO
na Cajiao	IFMarta Im	Docente
Refinier	Eco-Daimco	T. Social

ORDEN DEL DIA

Verificación asistencia para el control de seguimiento
 Lectura Acta anterior y verificación de compromisos
 Avance ejecución del contrato
 Proposiciones y votos
 Compromisos presente Acta

DESARROLLO

Intervención Interventora:


- Falta de Salarios: A la fecha el contratista no ha Realizado el pago de los salarios adeudados al personal operativo de la obra generando inconformismo entre ellos.

Plan de Contingencia:

La interventora manifiesta que a la fecha no ha Recibido este Plan, el contratista informa que el plan de contingencia está en estudio por la oficina de Bogotá para ser entregado en los próximos días.

Suministro de EPP y elementos de Seguridad: El Supervisor del Contrato entra la Solicitud realizada por la interventora que sea dotados completamente de uniformes, EPP, y elementos de Seguridad, dado que a la fecha evidencia la falta de estos en el personal operativo.

Suministro de Materiales: A la fecha el contratista continúa presentando falencias en la entrega oportuna de los materiales requeridos para la Realización de las diversas actividades, el contratista manifiesta que la entidad contratante no ha Realizado los pagos de los adeudos regulados a este, el Supervisor del Contrato manifiesta que la falta de estos pagos, no es motivo para la falta de materiales en obra.



ACTA DE SEGUIMIENTO DE
CONTRATO PAF-JU02-G02DC-

Código: C-10-18
Versión: 1
Fecha de Aprobación:
15.05.15

8. COMPROMISOS


ACTIVIDADES	PRORIDAD	RESPONSABLE	FECHA E/ EJECUCION	OBSERVACIONES
-------------	----------	-------------	--------------------	---------------

1. Realizar la entrega de los planos de obra y el presupuesto de obra.	urgente	RUBAU		
2. Realizar la entrega de los planos de obra y el presupuesto de obra.	urgente	RUBAU		
3. Realizar la entrega de los planos de obra y el presupuesto de obra.	urgente	RUBAU		

Convocatoria proximo comite:

[Signature]
Nombre: Gustavo P. R.
Cargo: CONSORCIO EOD DAIACO

[Signature]
Nombre: CONSTRUCCIONES RUBAU S.A
Cargo: Contralista



ACTA DE SEGUIMIENTO DE
CONTRATO PAF-JU02-G02DC-
2015

Código: CM-FO-IR
Versión: 4
Fecha de Aprobación:
13/05/15

Fecha y lugar de la reunión: *Comité #008.*
14-September-2017 IE Mana Immaculada.

Hora inicio: *9:00 am.*

Objetivo de la reunión: *Comité Semanal de obra*

PARTICIPANTES:

NOMBRE	ENTIDAD	CARGO
<i>Lidia Enriquez Gaud</i>	<i>RUBAU</i>	<i>Prof. calidad</i>
<i>Vicente Murreillo A</i>	<i>Findeter</i>	<i>Prof. Apoyo G. Inf</i>
<i>Tania Alejandra Ibarra</i>	<i>RUBAU</i>	<i>Prof. Social.</i>
<i>Dramys Miranda H.</i>	<i>Eco-Daimco</i>	<i>Res. Interv.</i>
<i>Tina Patricia Espinoza C.</i>	<i>RUBAU</i>	<i>Prof. SSoma</i>
<i>José David Mosquera L</i>	<i>RUBAU</i>	<i>Pres. Obra.</i>
<i>DEONOR NELCARDO TORO</i>	<i>RUBAU</i>	<i>Directiv obra</i>
<i>7</i>	<i>7</i>	<i>7</i>

VITADOS:

NOMBRE	ENTIDAD	CARGO
<i>William Penna G.</i>	<i>RUBAU.</i>	<i>Esp. Ambiental</i>
<i>7</i>	<i>7</i>	<i>7</i>

000252

ORDEN DEL DIA

1. Verificación asistencia para el comité de seguimiento
2. Lectura acta anterior y verificación de compromisos
3. Avance ejecución del contrato
4. Propositiones y varios
5. Compromisos presente acta

DESARROLLO

Compromisos anteriores:

1. Pago de Salarios: Se realizó por parte del contratista el pago de salarios, encontrándose al día.
 2. Plan de contingencia: Se manifiesta por parte del contratista que el plan de contingencia se está trabajando por parte de cada Residente de Obra. Compromiso que aún no se cumple en la entrega.
 3. Entrega de EPP y elementos de seguridad: El contratista ha dado cumplimiento parcial en la entrega de EPP y se continúa con 1 solo línea para realizar trabajos en altura.
 4. Suministro oportuno de materiales: Se ha mejorado por parte del contratista el suministro de materiales, sin embargo se siguen presentando fallencias en el suministro de los materiales para dar continuidad con las actividades.
 5. Señalización Vial: No se ha cumplido por parte del contratista, manifiesta que ya se solicitó y está en trámite por llegar.
 6. Puesto de hidratación: No se ha cumplido por parte del contratista.
- Avance de Obra: Se tiene programado un avance

del 65,74%. Vs ejecutado de 19,30% presentando un atraso de 46,63%, de acuerdo al histograma el contrahista debe contar con 46 personas a la fecha cuenta con 20 personas entre 1 Maestro 3 oficiales y 16 ayudantes. Las actividades que se han realizado son: Bloque A fundición de columnas Eje 5 (D-E-G), Bloque B nivelación de terreno entre Vigas de cimentación, Bloque C fundición de zapatas 10, fundición de Salados y armado de acero de Vigas de cimentación.


Actividad Social: se realizó el Comité de Sostenibilidad en compañía de area técnica, se implementó el botón de sugerencias (con sus respectivos formatos), de PQRS, se realizó charla preventiva a los trabajadores sobre el respeto y trato a la comunidad.

Actividad de Calidad: se realizó la entrega de resultados de densidades y se implementó diferentes listas de chequeo para el control y liberación de actividades en obra por parte del Residente de Obra y Residente de Interventoría.

Actividad SISOMA: Findeter solicita y reitera a la Interventoría ejercer más control de elementos de seguridad al personal operativo de la obra especialmente en actividades de altura, fallas en donde el personal que desarrolla esta actividad no presentan los elementos para realizar dicha actividad como guante, guías, arnes, entre otros, igualmente se solicita a la Interventoría exigir a la contrahista que los equipos requeridos para estas actividades cumplan

con todos los elementos y certificaciones que se requieren para desarrollar esta actividad. La Interventoría manifiesta que reiterados operarios le han solicitado al contratista el suministro de todos los EPP's y a la fecha se ha cumplido parcialmente, tan solo se cuenta con 1 pares y tres ayudantes solo con certificado en trabajo en altura, de igual manera se ha solicitado mantener un stock de EPP's en obra y caja menor en obra. El contratista manifiesta que tomara las medidas necesarias para mitigar todos los riesgos a los que se este expuesto. Proporciona Ambientes de Trabajo manifiesta que todos los equipos que se alquilen o con los que se cuenta en obra deben estar en buenas condiciones de estabilidad y seguridad así como tambien que cumpla con los mantenimientos preventivos programados, se manifiesta por parte del Contratista que se realizo la recolección y acopio de las bolsas de cemento, se establecio el punto ecologico, se realizo una inspección General.

Finalmente, reitera a la Interventoría y Contratista el cumplimiento de los elementos de oficina propuesto para el desarrollo del proyecto.





ACTA DE SEGUIMIENTO DE
CONTRATO PAP-JU02-G02DC-
2015


Código: CM-018
Versión: 1
Fecha de Aprobación:
15/05/15

5. COMPROMISOS

No.	ACTIVIDADES	PRIORIDAD	RESPONSABLE	FECHA EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1.	Plan de contingencia				
2.	Certificaciones de pago de salarios				
3.	Certificaciones de pago de liquidación y paz y salvo del personal retirado				
4.	Contrato con el personal de obra debidamente legalizados.				
5.	Entrega de EPP's				
6.	vacunación viral				
7.	Puntos de hidratación				
8.	Certificación de andamios.				
9.	Programación de MTTO de equipo en obra.				
10.	Curso de trabajo en altura y suministro de equipo para seguridad.				
Convocatoria próximo comité					
11.	Suministro oportuno de material.				


Nombre
CONTRALORA
Contralora


Nombre
CONSTRUCCIONES RUBIO S.A
Contralora


Nombre
CONTRALORA



ACTA DE SEGUIMIENTO DE
CONTRATO PAE-JU02-102DC-
2015

Código: 1.000.000.000
Versión: 1.0
Fecha de Actualización:
1.0.0.0

Fecha y lugar de la reunión: 21-09-2015 I.E. Maria Inmaculada

Hora inicio: 08:30 am

Objetivo de la reunión: comite de obra # 007

PARTICIPANTES

NOMBRE	ENTIDAD	CARGO
Vicente Huello	FINDER	prof. Apoyo General
Aramys Miranda	CEO-DANICO	Res. Interventoria
Jose David Masquera R.	PUBAU	Res. Obra

INVITADOS

NOMBRE	ENTIDAD	CARGO
--------	---------	-------

CCC257

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación asistencia para el comité de seguimiento
2. Lectura acta anterior y verificación de compromisos
3. Avance ejecución del contrato
4. Proposiciones y varios
5. Compromisos presente acta

DESARROLLO

Compromisos

1. plan de contingencias. No se cumple con la entrega del plan de contingencias a la interventoría
2. Certificaciones de pago de salarios. La interventoría manifiesta que no ha recibido por parte del contratista el obrero los sopletes de pago.
3. Certificaciones de liquidaciones y por y salarios del personal obrero. La interventoría manifiesta que no ha recibido esta información.
4. Contratos de personal de obra. No se cumple con este compromiso
5. Entrega de RPP. El contratista de obra no cumple con este requerimiento
6. Señalización Vial. A la fecha no se cumple con este compromiso
7. punto de hidrantes. A la fecha no se cumple con este requerimiento
8. Certificaciones de Andamios. A la fecha no se cumple con este compromiso y la interventoría manifiesta que se retiran andamios que no cumplen con los requerimientos de seguridad
9. programación de mantenimiento de equipos.

CCC233

La interventoría manifiesta que no se ha hecho entrega de este plan por parte del profesional de seguridad industrial, de igual manera informa que se se han recibido revisiones a los equipos en obra, 10 curso de trabajo en altura se continúa esperando fecha para realización de este curso.

17. Suministro oportuno de materiales: Se continúa por parte del contratista de obra, el incumplimiento de este compromiso.

Avance de obra: Dado el cronograma de obra programado a la fecha de la semana #13 77,20% vs lo ejecutado 20,75%, evidenciándose un atraso preocupante de 50,46%.

personal operativo de obra: Según el histograma a la fecha el personal debería ser 51 operarios, financiando la semana solo con 20 operarios.

En la presente semana #13 se realizaron fundición de vigas de amaralladura, soldados de limpieza, Armaz de estibas de columnas (Bloque C); se dio inicio a la fundición de columnas del 1º bloque A Replazando hasta la fecha la fundición de las columnas 1-D, 1-E, 1-F, 1-G, 3-D y 3-E; a la fecha se comenzó la instalación de red sanitaria; Bloque B se continúa el column con material seleccionado entre vigas de amaralladura.

La Dirección de interventoría manifiesta no recibir y sigue demandando las columnas 1-D y 1-E por orden del histograma en esta lo que el mal aspecto del y finalmente genera mal aspecto visual.

La firma contratista de obra manifiesta que se debe esperar el resultado olografado por los efectos de dicho reabrido a estas columnas y Soluto la Justificación técnica de la intervención para tal supervisión o seguimiento, de igual manera el contratista de obra ha reabrido el proceso de empujado de las estructuras hasta el momento finalizado, se pudo determinar que la falta presentada la genera la potencia del vibrador ya que se cumple con las especificaciones técnicas de la fundación (aplaque, apuntalamiento, muelin, el material, la mezcla, machillo de goma etc.)

Lo profesional socios reabren en el día de ayer con los con el personal operativo.

La profesional de seguridad industrial ha cumplido con los papeles (entrega) para las actividades en altura y está a la espera que el contratista de obra cumpla con lo requerido por este profesional.

La intervención que se continúa con las aplicaciones a nombre de RMT, y no de RUDAS como lo establece el contrato de obra.

La profesional que seguridad industrial acompaña que se está cumpliendo con la forma de el área para registro de los equipos y los papeles de calidad de la obra.

Findeter después de reabrido el reabrido a la obra con el seguimiento de la intervención y controla la nueva las siguientes observaciones, Soluto a la intervención se espera y exigir al contratista de obra el cumplimiento de las especificaciones, adguiridos, los roles en altura.

CCC20J

2014 a 6

todo y de no cumplimiento por parte del contratista.
Findeter manifiesta que la obra requiere mayor núme-
ro de personal operativo, dado que este momento
hay actividades que se debían estar ejecutando
y no se realiza por deserción en este campo.
Findeter solicita al contratista de obra, el cumpli-
miento de los accidentes en obra a tiempo, los
cuales el contratista de obra no está suministrando
lo, en estos momentos se evidencia la falta o sumi-
nistro de los ajos, tales como: arena, grava,
material de rellenado para rellenar, necesarios para
realizar las actividades de fricción.
Findeter solicita al contratista de obra, el suministro
de los permisos metálicos requeridos para la pro-
ducción de un mayor número de columnas.

La intercomunicación ha evidenciado la no atención mediada
de algunos operarios por falta de pago al sistema gene-
ral de seguridad social.

Fecha y lugar de la reunión:

Hora inicio:

Objetivo de la reunión:

PARTICIPANTES:

NOMBRE	ENTIDAD	CARGO
Pedro Del Cansado P.	Probu	Directo obra
Yvela Enríquez Carras	Probu	Prof. Calidad

INVITADOS:

NOMBRE	ENTIDAD	CARGO

Fecha y lugar de la reunión:

Hora inicio:


Objetivo de la reunión:

PARTICIPANTES:

NOMBRE	ENTIDAD	CARGO
Pedro Velazquez R.	Pedro V.	directa obra
Diego Enriquez L.	Pedro V.	prop. calidad

INVITADOS:

NOMBRE	ENTIDAD	CARGO



ACTA DE SEGUIMIENTO DE
CONTRATO PAF 2003-0010
2013

Edición: CAVIIS-18
Versión: 1
Fecha de Aprobación:
11/01/13

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del cumplimiento parcial del contrato
2. Evaluación de los avances y verificación del cumplimiento
3. Análisis de los resultados obtenidos
4. Propuestas de mejora y acciones
5. Conclusiones y recomendaciones

DEBATE

Se da inicio a la sesión a las 10:00 horas.
El Sr. [Nombre] preside la reunión.
Se lee el acta de la reunión anterior.
Se discute el cumplimiento del contrato.
Se analiza el avance de los trabajos.
Se discuten las acciones a seguir.
Se acuerda la fecha para la próxima reunión.
Se da por concluida la sesión a las 12:00 horas.
Se firma el acta de la reunión.
Se agradece la participación de todos los asistentes.
Se da por concluido el acto.

CCCCC6

o la interventoría.

7- Señalización vial: A la fecha no se ha cumplido con el presente compromiso.

8- Incremento de personal: el contratista de obra o subcontratista no ha presentado el personal de obra.

9- Presentar contrato de vinculación del personal operativo a nombre de obra: el contratista no a recibido el cumplimiento de este compromiso.

10- punto de hidratación: se continúa a la espera del suministro e instalación de los puntos de hidratación.

Según lo programado de obra lo programado es del 26.86% y lo ejecutado 21.81% presentando un atraso del 55.04%.

De acuerdo al histograma de personal el contratista registra en obra 51 personas y solo cuenta 21 personas.

En la presente semana #14, se realizaron fundición de columnas en el bloque A (08), se realizó la instalación de tubería de la red sanitaria; se inició la instalación de tubería hidrónica y eléctrica; fundición de vigas de cimentación en el bloque C; sellado, nivelación y compactación de terreno entre vigas de cimentación en el bloque B. Se recibió material peleo solo hasta el día martes.

En lo social, la firma contratista e interventoría realizó seguimiento frente a la problemática de los estudiantes del colegio con los recibidos con los dueños de la obra, en donde se han disminuido considerablemente esta problemática.

- La Rectora le manifiesta a funcionario de Findeter el compromiso y falta de baterías de contención.

- **Gestión Sisoma:** Se coparcio al presidente de obra en el diligenciamiento de los formatos F016 y F019, correspondiente a los permisos en trabajo en alturas y verificación de trabajo seguro en altura.

Se socializó con el personal operativo todo lo concerniente con el pago salarial y Seguridad social.

- **SISOMA INEQUIMPIA**

• Se reitera solicitud de suministrar los elementos de seguridad para las actividades en altura, y mejorar el control en campo para se identifique en campo con falencia.

• Se reitera solicitud de presentar la planilla de pago de la seguridad social de Agosto, sin esta entrega no se autorizará ni pagar el importe mensual \$5.

• Se debe dar claridad al personal operativo sobre los descuentos por salud y pension que se está descontando al personal operativo de su salario (No corresponde al 8% legal).

5. COMPROMISOS

Nº	ACTIVIDADES	PREROGATIVA	RESPONSABLE	FECHA EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	Ministro del Plan de contingencia				
2	Sonalización vial	Urgente	Contratista		
3	Presentación de plan de pago ordenal y orden de pago	Urgente	Contratista		
4	Presentación de plan de liquidación del personal retenido por 9 días	Urgente			
5	Manejo de obra	Urgente	Contratista		
6	Suministro oportuno y continuo de material de obra	Urgente			
7	Entrega de puntos de hidratación	Urgente	Contratista		
8	Asignación de personal a servicio de obra	Urgente			

Convocatoria próximo comité: 06 - octubre - 2017

Nombre: **Gonzalo Prieto P.**
CONSORCIO ECO DAMCO
Interventoría

Nombre:
CONSTRUCCIONES RUTIAU S.A.
Contratista

Nombre:
FINDER

5. COMPROMISOS

No.	ACTIVIDADES	PRIORIDAD	RESPONSABLE	FECHA EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	Eliminación del Plan de contingencia				
2	Señalización vial	Urgente	Contratista		
3	Presentación de Plan de Pago salarial y Seguridad Social	Urgente	Contratista		
4	Presentación de informe de liquidación del personal retenido por 9 días	Urgente			
5	mantener Stock de energía	Urgente	Contratista		
6	Suministro continuo y continuo de combustible	Urgente	Contratista		
7	Entrega de ración de hidratación	Urgente	Contratista		
8	Asignación de personal a recinto de obra	Urgente			

Convocatoria próximo comité: 06 - octubre - 2017

Nombre: **GONZALO PRIETO P**
CONSORCIO ECO DAMCO
Interventoría

Nombre:
CONSTRUCCIONES RUMAU S.A.
Contratista

Nombre:
FINDER

COMITÉ N° 11


**ACTA DE SEGUIMIENTO DE
CONTRATO PAF-JU02-G02DC-
2015**

 Código: CM-FO-18
 Versión: 4
 Fecha de Aprobación:
 15/05/15

Fecha y lugar de la reunión: 05 - octubre 2017 Páiso de la Bolsa

Hora inicio:

Objetivo de la reunión: comite tecnico de obra # 011

PARTICIPANTES:

NOMBRE	ENTIDAD	CARGO
GONZALO PERIETO PINZANO	Eco-Daimco	DIRECTOR INTERV.
Aramys Miranda H.	Eco-Daimco	Res. Interv.
José David Mosquera Pinal	RUBAU	Del DBA
Vicente Huello	Findeter	PROF. APOYO GINT.
PERO DEL CAJON	RUBAU	PROF. DBA
ana Patricia Espinoza	RUBAU	prof. SISOMA
Maria Alejandra Ibarra	RUBAU	Prof. Social
Jorge Cardenas	Eco-Daimco	Prof. SISOMA

INVITADOS:

NOMBRE	ENTIDAD	CARGO
?	?	?

ORDEN DEL DIA

1. Verificación asistencia para el comité de seguimiento.
2. Lectura acta anterior y verificación de compromisos
3. Avance ejecución del contrato
4. Propositiones y varios
5. Compromisos presente acta

DESARROLLO

Compromisos Adquiridos:

- 1- Suministro plan de contingencia: No cumplido por parte del contratista.
- 2- Señalización vial: A la fecha no se ha cumplido por parte del contratista.
- 3- presentación de planillas de pago de Seguridad Social: No cumplido.
- 4- presentación de soporte de liquidación de personal referido y par y soto: No cumplido por el contratista.
- 5- Mantener stop de csp en obra: el contratista ha cumplido con este compromiso parcialmente.
- 6- Suministro oportuno y continuo de materiales en obra: No cumplido.
- 7- Entrega de punto de hidratación: No cumplido.

Según la programación de obra, lo programado para esta semana corresponde al 80.64% y lo ejecutado equivale al 23.59%, presentando un atraso significativo del 57.04%.

De acuerdo al histograma de personal, el contratista de obra debe contar con 41 operarios equivalente

Hoja 2 de 5

21 oficiales y 20 ayudantes, presentando a la fecha 21 operarios correspondiente a 8 oficiales y 13 ayudantes

Actividades Desarrolladas: En la presente semana correspondiente a la # 15 se realizó Bloque A: Se continuó con la actividad de formateado y finchado de columna. Se finalizó la actividad de fundición de placa de contrapeso; Bloque B: compactación y nivelación del terreno entre vigas de cimentación, tendido de redes eléctricas y sanitarias, instalación y amarrado de malla electrosoldada, se da inicio a la fundición de placa de contrapeso y de igual forma se da inicio al armado de formateo para columnas; Bloque C: El contratista de obra descarga 120 m³ de rocamuerte de los 200 m³ requeridos, permitiendo de esta forma crear una cantilera para el relleno y compactado entre vigas de cimentación, se continúa la fundición de vigas de cimentación y se continúa con la excavación para zapatas, amarrado de acero para estas y el amarrado de acero para columnas de la Pampa. Otras actividades: Se continúa con la excavación de zanja para instalación de Tubero Sanitario 6" y la excavación para registro sanitario.

La interventoría manifiesta al contratista su preocupación por el retraso continuo ante el compromiso adquirido en los comite de seguimiento que se realizan semanalmente.

La interventoría requiere la entrega de la planilla del pago de la seguridad social del mes de agosto 17, pues a pesar de que se está reabriendo este punto por otra razón social, apenas a Pucallpa y se requiere de firma extemporánea.

La profesional sistema del contratista de obra realiza entrega a la interventoría de los contratos laborales, los desprendibles de pago salarios, tickets técnicos de los autores.

La profesional social del contratista de obra manifiesta que se realizó recorrido en obra, durante el transcurso de la semana, en acompañamiento de la interventoría social atendiendo el PAC. punto de atención a la comunidad, para el día siete (07) se programó la reunión en la comunidad para el comité de sostenibilidad.

Varios la firma contratista afirma que las profesionales de calidad, sistema, social realizan visitas frecuentes durante la semana.

El Director de obra solicita a la interventoría que se realice o se haga una acta de mayores y menores cantidades de obra.

Findeter solicita al contratista de obra nuevamente el cumplimiento de los compromisos adquiridos en las actas anteriores, al igual que los proyectos educativos, la magia y merceda de rigor se presenta la misma problemática relacionada con el pago de honorarios al personal operativo, con la diferencia que este se empuja por laboratorio hasta el momento.