

REGISTRO FOTOGRÁFICO

- Perforación No. 1



Imagen 1. Identificación Perforación



Imagen 2. Muestra No. 1



Imagen 3. Muestra No. 2



Imagen 4. Muestra No. 3



Imagen 5. Muestra No. 4



Imagen 6. Muestra No. 5



Imagen 7. Muestra No. 6



Imagen 8. Muestra No. 7

REGISTRO FOTOGRÁFICO

- Perforación No. 2




Imagen 1. Identificación Perforación



Imagen 2. Vista Panorámica



Imagen 3. Muestra No. 1



Imagen 4. Muestra No. 2



Imagen 5. Muestra No. 3



Imagen 6. Muestra No. 5



Imagen 7. Muestra No. 7

REGISTRO FOTOGRÁFICO

- Perforación No. 3




Imagen 1. Identificación Perforación



Imagen 2. Vista Panorámica



Imagen 3. Muestra No. 1



Imagen 4. Muestra No. 3



Imagen 4. Muestra No. 4



Imagen 5. Muestra No. 5




Imagen 6. Muestra No. 7

“Calidad es nuestro resultado”