

"ELABORACIÓN DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – UBICADAS LOS DEPARTAMENTOS DE NARIÑO GRUPO 09. "

MUNICIPIO DE PASTO - CEM SOCORRO SAN GABRIEL

ESPECIALIDAD: ARQUITECTURA

FECHA DE ENTREGA:

24/02/2017

VERSIÓN:

V-1

1 ARCHIVO DWG Y PDF

PDF		
1	A-001	LISTADO DE PLANOS - CUADRO DE ÁREAS - LOCALIZACIONES
2	A-002	CORTES GENERALES
3	A-100	PLANTA PRIMER PISO
4	A-101	PLANTA SEGUNDO PISO
5	A-102	PLANTA DE CUBIERTAS
6	A-200	FACHADA NORTE - FACHADA SUR
7	A-201	FACHADA ORIENTAL - FACHADA OCCIDENTAL
8	A-300	CORTE A-A Y CORTE B-B
9	A-301	CORTE C-C Y CORTE D-D
10	A-400	CORTES POR FACHADA Y DETALLE BAÑOS
11	A-401	CORTES POR FACHADA Y DETALLE COCINA
12	A-500	CUADRO PUERTAS Y VENTANAS-DETALLES PUERTAS Y VENTANAS
13	A-501	DETALLES PUERTAS Y VENTANAS
14	A-502	CUADRO DETALLES - DETALLES GENERALES
15	A-503	DETALLES GENERALES
CANT		
DWG		
20	DWG	ARCHIVOS CON EXTENSIÓN DWG
JPEG		
3	JPEG-PNG	IMAGEN
CTB		
1	CTB	CTB-J.G.S.Z.ATELIER DE ARQUITECTURA-LOCALIZACIÓN
1	CTB	CTB-J.G.S.Z.ATELIER DE ARQUITECTURA-PLANOS ARQ.
1	CTB	CTB-J.G.S.Z.ATELIER DE ARQUITECTURA-DETALLES

2 DOCUMENTOS

CANT		
1	40 FOLIOS	SOCORRO SAN GABRIEL - INFORME PROYECTO ENTREGABLE.DOC
1	40 FOLIOS	SOCORRO SAN GABRIEL - INFORME PROYECTO ENTREGABLE.PDF
1		P-70-D-CEM EL SOCORRO SAN GABRIEL-ÁREAS CONTRACTUALES - ÁREAS PROYECTADAS.XLSX

3 IMÁGENES

CANT		
1		IMAGENES EXTERIORES
0		IMAGENES INTERIORES
1		IMAGEN VALLA

4 BIOCLIMÁTICO

32 FOLIOS Informe Bioclimático - San Gabriel

5 PAISAJISMO

CANT		
DWG		
1	P-001-01	P-70-D-CEM EL SOCORRO SAN GRABRIEL-PAISAJISMO-01 P-70-D-CEM EL SOCORRO SAN GRABRIEL-PAISAJISMO-02 P-70-D-CEM EL SOCORRO SAN GABRIEL - EJES P-70-D-CEM EL SOCORRO SAN GABRIEL- LOCALIZACIÓN
PDF		
1	P-001-01	P-70-D-CEM EL SOCORRO SAN GABRIEL-01-P-001-01
CTB		
1	CTB	CTB-J.G.S.Z.ATELIER DE ARQUITECTURA-PAISAJISMO
JPEG		
1		Mani Forrajero
1		JGSZ.ATELIER SAS (rotulos)
1		MINEDUCACION
1		LOCALIZACIÓN ROTULOS