

"ELABORACIÓN DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – UBICADAS LOS DEPARTAMENTOS DE NARIÑO GRUPO 09 ."

## MUNICIPIO DE PASTO - SOCORRO BAJO CASANARE

### ESPECIALIDAD: ARQUITECTURA

FECHA DE ENTREGA:

24/02/2017

VERSIÓN:

V-1

#### 1 ARCHIVO DWG Y PDF

| PDF |       |  |
|-----|-------|--|
| 1   | A-001 | LOCALIZACIÓN GENERAL - CUADROS - MOJONES       |
| 2   | A-002 | CORTES GENERALES                               |
| 3   | A-100 | PLANTA PRIMER PISO                             |
| 4   | A-101 | PLANTA SEGUNDO PISO                            |
| 5   | A-102 | PLANTA CUBIERTAS                               |
| 6   | A-103 | FACHADA NORTE - FACHADA SUR                    |
| 7   | A-104 | FACHADA ORIENTAL - FACHADA OCCIDENTAL          |
| 8   | A-200 | CORTE A - A - CORTE B - B                      |
| 9   | A-201 | CORTE C - C - CORTE D - D                      |
| 10  | A-400 | CORTE POR FACHADA - DETALLES BATERIA SANITARIA |
| 11  | A-500 | DETALLES PUERTAS - DETALLES VENTANAS           |
| 12  | A-501 | DETALLES VENTANAS - DETALLES GENERALES         |

  

| CANT |     |   |
|------|-----|---|
| DWG  |     |   |
| 20   | DWG | ARCHIVOS CON EL MISMO NOMBRE EN EXTENSIÓN DWG |

  

| JPEG |          |        |
|------|----------|--------|
| 3    | JPEG-PNG | IMAGEN |

  

| CTB |     |  |
|-----|-----|--|
| 1   | CTB | CTB-J.G.S.Z.ATELIER DE ARQUITECTURA-DETALLES     |
| 1   | CTB | CTB-J.G.S.Z.ATELIER DE ARQUITECTURA-LOCALIZACIÓN |
| 1   | CTB | CTB-J.G.S.Z.ATELIER DE ARQUITECTURA-PLANOS ARQ.  |

#### 2 DOCUMENTOS

| CANT |           |  |
|------|-----------|--|
| 1    | 40 FOLIOS | I.E SOCORRO - BAJO CASANARE - INFORME PROYECTO ENTREGABLE.DOC                |
| 1    | 40 FOLIOS | I.E SOCORRO - BAJO CASANARE - INFORME PROYECTO ENTREGABLE.PDF                |
| 1    |           | P-70-C-CEM EL SOCORRO BAJO CASANARE -ÁREAS CONTRACTUALES - ÁREAS PROYECTADAS |

#### 3 IMÁGENES

| CANT |  |                     |
|------|--|---------------------|
| 1    |  | IMAGENES EXTERIORES |
| 3    |  | IMAGENES INTERIORES |
| 1    |  | IMAGEN VALLA        |

#### 4 BIOCLIMATICO

30 FOLIOS Informe Bioclimático - El Socorro Bajo Casanare

#### 5 PAISAJISMO

| CANT |          |  |
|------|----------|--|
| DWG  |          |  |
| 1    | P-001-01 | P-70-C-CEM EL SOCORRO BAJO CASANARE-EJES<br>P-70-C-CEM EL SOCORRO BAJO CASANARE-IMPLANTACIÓN<br>P-70-C-CEM EL SOCORRO BAJO CASANARE-PAISAJISMO-01<br>P-70-C-CEM EL SOCORRO BAJO CASANARE-PAISAJISMO-02 |
| PDF  |          |  |
| 1    | P-001-01 | P-70-C-CEM EL SOCORRO BAJO CASANARE-01-P-001-01  |
| CTB  |          |  |
| 1    | CTB      | CTB-J.G.S.Z.ATELIER DE ARQUITECTURA-PAISAJISMO   |
| JPEG |          |  |
| 1    |          | IMPLANTACION   |
| 1    |          | JGSZ.ATELIER SAS (rotulos)   |
| 1    |          | MINEDUCACION   |
| 1    |          | LOCALIZACIÓN   |
| 1    |          | MINVIVIENDA  |