

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

1 de 6

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL RAFAEL REYES															
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		286001002636															
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:																	
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:																	
Dirección/ Municipio:		PUERTO GUZMAN					Departamento		PUTUMAYO								
FECHA DE VISITA	DIA	27	MES	8	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	<input checked="" type="checkbox"/>	TARDE	<input type="checkbox"/>	NOCHE	<input type="checkbox"/>				
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)		X: 76° 26' 30,78" O Y: 0° 57' 48.8 "N															
RECTOR:	WILLS JAIRO BURBANO HERNANDEZ					URBANA		RURAL		<input checked="" type="checkbox"/>							
E-mail:	IERURRAFAELREYES1987@HOTMAIL.COM					TELÉFONO:		3142782967									
* <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		Tipo de doc.:															
La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.		Anexa documento:		SI		NO		X									
El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes:										SI		<input checked="" type="checkbox"/>		NO		<input type="checkbox"/>	
* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:																	
<input type="checkbox"/> Deslizamiento		<input type="checkbox"/> Receptor de Deslizamiento		<input type="checkbox"/> Zona Pantanosa		<input type="checkbox"/> Problemas estructurales											
<input type="checkbox"/> Inundación		<input type="checkbox"/> Relleno Sanitario		<input type="checkbox"/> Zona de protección		<input type="checkbox"/> otro, ¿Cuál?											
Amplie si considera :																	

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS
	PREJARDIN				PRIMERO	17	16	SEXTO	36	33
JARDIN				SEGUNDO	19	11	SÉPTIMO	29	27	Adultos hombres
TRANSICIÓN	9	11		TERCERO	13	9	OCTAVO	20	24	TOTAL
				CUARTO	16	16	NOVENO	16	36	TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
				QUINTO	21	22	DECIMO	13	22	
							ONCE	6	8	
ESTUDIANTES	TOTAL	9	11	TOTAL	86	74	TOTAL	120	150	450

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS	17	BIBLIOTECA	<input checked="" type="checkbox"/>	LABORATORIO	<input checked="" type="checkbox"/>	otro, Cual?
No. BATERIA SANITARIA	2	No. De aparatos	9	COMEDOR	<input checked="" type="checkbox"/>	INTERNADO


III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:	Bateria sanitaria	Cant:	1	UND:	UH	Medidas	2000Lt	Material
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	Bateria sanitaria	Cant:	50	UND:	ML	Medidas	1/2"	Material
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación:	Bateria sanitaria	Cant:	1	UND:	UND	Medidas		Material
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	Bateria sanitaria	Cant:	20	UND:	ML	Medidas	4"	Material
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:	Bateria sanitaria	Cant:	1	UND:	UN	Medidas		Material
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material
G. Otro	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:							Pág. 2 de 6
A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material		
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material		
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:	U SANITARIA	Cant: 2	UND: UND	Medidas	Material	
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:	U SANITARIA	Cant: 2	UND: UND	Medidas	Material	
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:	U SANITARIA	Cant: 1	UND: UND	Medidas	Material	
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material		
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material		
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material		
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material		
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material		
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:	U. SANITARIA	Cant: 1	UND: UND	Medidas	Material	
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material		
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material		
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material		
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material		
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material		
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material		
Q. Otro	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material		
R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)							
3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:							
A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:	AULAS	Cant: 170	UND: M2	Medidas	Material	
B. VINOLO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	AULAS	Cant: 549	UND: M2	Medidas	Material	
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	AULAS	Cant: 549	UND: M2	Medidas	Material	
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material		
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material		
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material		
G. Otro: Cual?	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material		
4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:							
A. TABLERO:	Deterioro	X	No existe		Cantidad	2	
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe		Cantidad	1	
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe		Cantidad	18	
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro	X	No existe		Cantidad	2	
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro		No existe	X	Cantidad	2	
* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.							
5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)							



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:
 1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios: indicar ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
 2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma
 C.C.

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma
 Cargo:

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma
 Cargo:

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma
 Cargo:

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento

1	 <p>DETERIORO EN LA PINTURA EXTERNA DE LAS INSTALACIONES</p>	2	 <p>DESPRENDIMIENTO ENTRE COLUMNETAS Y VIGAS DE AMARRE</p>
3	 <p>ABANDONO AMBIENTES ESCOLARES</p>	4	 <p>UNIDAD SANITARIA DEMOLIDA , SECCIÓN SECUNDARIA</p>
5	 <p>UNIDAD SANITARIA SECCIÓN PRIMARIA INUNDADA DEBIDO A UN DESNIVEL MAL ESTABLECIDO</p>	6	 <p>PERDIDA DE MATERIAL EN LA MAMPOSTERIA DE LA UNIDAD SANITARIA . SECCIÓN PRIMARIA.</p>

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio

Vehicular
 Peatonal
 Fluvial
 Maritima
 Otro: _____

Distancia en km desde el casco urbano: 4 KM

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI NO
 Luz SI NO
 Gas SI NO
 Alcantarillado SI NO
 Tel. SI NO

Se requiere realizar demoliciones SI NO M2 _____ Material predominante _____

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

La sede se encuentra ubicada a 4 Km de la cabecera municipal de Pto Guzman, el 85% del trayecto no se encuentra pavimentado

La seccion primaria evidencia problemas estructurales en donde las columnetas de los muros se han desprendido de los mismos, existe riesgo de colapso de una de las aulas

Se recomienda demoler la parte de primaria

Los estudiantes de primaria se trasladaron a las aulas de secundaria provisionalmente por lo cual se necesita con urgencia una nueva bateria sanitaria en el sitio donde se encuentra demolida

La mayoría de las fotos que aparecen en este formato pertenecen a la sede de primaria

La sede de secundaria se encuentra en buen estado