

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

1 de 6

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LA BARRIALOSA											
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		286001002865											
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:													
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:													
Dirección/ Municipio:		PUERTO GUZMAN					Departamento		PUTUMAYO				
FECHA DE VISITA	DIA	23	MES	8	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	<input checked="" type="checkbox"/>	TARDE	<input type="checkbox"/>	NOCHE	<input type="checkbox"/>
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)		X: 75°34'51,44"O Y: 0°49'58.12"N											
RECTOR:	GILDARDO ARANZALES LOPEZ					URBANA		RURAL		<input checked="" type="checkbox"/>			
E-mail:	ARANZALESMAJE@YAHOO.ES					TELÉFONO:		3123791788					
* <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		Tipo de doc.:		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> X									
La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.		Anexa documento:		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> X									

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI NO

* En caso de que la respuesta sea **NO** indique a continuación porque:

<input type="checkbox"/> Deslizamiento	<input type="checkbox"/> Receptor de Deslizamiento	<input type="checkbox"/> Zona Pantanosa	<input type="checkbox"/> Problemas estructurales otro, ¿Cuál?
<input type="checkbox"/> Inundación	<input type="checkbox"/> Relleno Sanitario	<input type="checkbox"/> Zona de protección	

Amplie si considera : _____

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS
	PREJARDIN				PRIMERO	3	1	SEXTO	4	5
JARDIN				SEGUNDO	3	1	SÉPTIMO	10	5	Adultos hombres
TRANSICIÓN	1	1		TERCERO	1	4	OCTAVO	4	3	TOTAL
				CUARTO	2	6	NOVENO	4	8	
				QUINTO	4	1	DECIMO	5	6	TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
							ONCE			
ESTUDIANTES	TOTAL	1	1	TOTAL	13	13	TOTAL	27	27	82

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS	4	BIBLIOTECA	<input checked="" type="checkbox"/>	LABORATORIO	<input type="checkbox"/>	otro, Cual?	
No. BATERIA SANITARIA	1	No. De aparatos	2	COMEDOR	<input checked="" type="checkbox"/>	INTERNADO	<input type="checkbox"/>

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:	UNIDAD SANITARIA	Cant:	1	UND:	UND	Medidas:	1000 L	Material:	
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas:		Material:	
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas:		Material:	
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas:		Material:	
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas:		Material:	
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas:		Material:	
G. Otro	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas:		Material:	


2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:										Pág. 2 de 6
A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	A1/A2	Cant:	(3 / 3)	UND:	UND	Medidas	0,8mx3m	Material	
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación:	A1 / A2	Cant:	87.33	UND:	m^2	Medidas		Material	
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:	U. SANITARIA	Cant:	2	UND:	UND	Medidas		Material	
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:	U. SANITARIA	Cant:	1	UND:	UND	Medidas		Material	
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:	Z1,Z2,Z3,Z4	Cant:	4	UND:	UND	Medidas	0,9 X2,2	Material	
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
Q. Otro	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)									5 bombillas	

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:										
A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:	COMEDOR	Cant:	58,1	UND:	m^2	Medidas		Material	
B. VINOLO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	COMEDOR	Cant:	58,1	UND:	m^2	Medidas		Material	
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
G. Otro: Cual?	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:									
A. TABLERO:	Deterioro	X	No existe		Cantidad	5			
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro		No existe	X	Cantidad	5			
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	x	No existe		Cantidad	23			
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro		No existe	x	Cantidad	5			
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro		No existe	X	Cantidad	2			

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)									
REQUIERE ADECUACIÓN CANCHAS DE MICRO - FUTBOL, PORTERIAS Y DEMARCACIÓN									



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:
 1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios: indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
 2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN		
Nombre:		Firma
Email:		C.C.
Teléfono:		
Acompañamiento de la OIM:		
Nombre:		Firma
Email:		Cargo:
Teléfono:		
Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.		
Nombre:		Firma
Email:		Cargo:
Teléfono:		
Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.		
Nombre:		Firma
Email:		Cargo:
Teléfono:		

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO: Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento

1		<p>MESON EN EL COMEDOR . SE REQUIERE CAMBIO.</p>	2		<p>REQUERIMIENTO DE PAÑETE , PINTURA Y ENCHAPE DE PISO .COMEDOR</p>
3		<p>APARATO SANITARIO EN MAL ESTADO.</p>	4		<p>COLUMNA TANQUE ELEVADO CON EL REFUERZO EXPUESTO</p>
5		<p>UNIDAD SANITARIA NO DA ABASTO. REQUIERE MEJORMIENTO GENERAL.</p>	6		<p>ESTRUCTURA DE CUBIERTA AULAS 1 Y 2 PRESENTA FLEXION EXCESIVA Y DETERIORO EN EL MATERIAL (MADERA)</p>

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio Vehicular Peatonal Fluvial Marítima Otro: _____ Distancia en km desde el casco urbano 120 KM

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI NO Luz SI NO Gas SI NO Alcantarillado SI NO Tel. SI NO

Se requiere realizar demoliciones SI NO _____ M2 Material predominante _____

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

Estructura de cubierta de aula 1 y 2 en pesimas condiciones

La demanda estudiantil es superior a la oferta de instalaciones

A la sede se accede por bote recorriendo una distancia de 120 km durante unos 40 minutos para luego caminar aproximadamente 100 metros