

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:				INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL TESALIA											
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:				286320000361											
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:				ESCUELA RURALMIXTA SIMON BOLIVAR											
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:				286320000247											
Dirección/ Municipio:				ORITO				Departamento		PUTUMAYO					
FECHA DE VISITA	DIA	13	MES	9	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	X	TARDE		NOCHE			
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)				X:	76°44'14.78" w				Y:	0°34'19.6" N					
RECTOR:	FABIOLA MATURANA MOSQUERA							URBANA		RURAL			X		
E-mail:	fbl.maturana@gmail.com							TELÉFONO:	3124335003						
*	La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.							SI	X	NO	Tipo de doc.: ESCRITURA PUBLICA				
							Anexo documento:	SI		NO	X				
El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes:												SI	X	NO	
* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:															
Deslizamiento		Receptor de Deslizamiento		Relleno Sanitario		Zona Pantanosa		Zona de protección		Problemas estructurales		otro, ¿Cuál?			
Inundación															
Amplie si considera :															

ILINFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN				PRIMERO	4	6	SEXTO			Adultos Mujeres
JARDIN				SEGUNDO	5	3	SÉPTIMO			Adultos hombres	
TRANSICIÓN	2		7	TERCERO	3	3	OCTAVO			TOTAL	
				CUARTO	4	4	NOVENO			TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
				QUINTO	4	4	DECIMO			49	
ESTUDIANTES	TOTAL	2	7	TOTAL	20	20	TOTAL	0	0		

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS	4	BIBLIOTECA	X	LABORATORIO		otro, Cual?
No. BATERIA SANITARIA	1	COMEDOR	X	INTERNADO		
No. De aparatos	3					

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación,cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

TO BÁSICO : El establecimiento requiere:

UE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
RIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
RIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
AL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación:	A1/A2/SALA DE COMPUTO	Cant:	13.6 / 8.8 / 8.8 / 9.6	UND:	m	Medidas		Material	
G.Otro	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	

ORRECTIVO: El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	A1 / A2	Cant:	168,96	UND:	m^2	Medidas		Material	termoacustica
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación:	A1 / A3	Cant:	168,96	UND:	m^3	Medidas		Material	estructura metalica
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:	A2 / A3	Cant:	170	UND:	m^2	Medidas		Material	
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:	A2 / A3 / A4	Cant:	2	UND:	UND	Medidas		Material	
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:	BIBLIOTECA	Cant:	44,2	UND:	m^2	Medidas		Material	
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
O. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
P. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
Q. INSTALACIÓN TUBERÍA MT:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
Q.Otro	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	

ÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:


A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	A1,A2,A3,	Cant:	343,15	UND:	M2	Medidas		Material	
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	A1,A2,A3,	Cant:	343,15	UND:	N2	Medidas		Material	
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
G.Otro: Cual?	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	

4. Estado de deterioro: (o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro	<input checked="" type="checkbox"/>	No existe	<input type="checkbox"/>	Cantidad	4
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	<input type="checkbox"/>	No existe	<input checked="" type="checkbox"/>	Cantidad	4
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	<input type="checkbox"/>	No existe	<input type="checkbox"/>	Cantidad	
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro	<input type="checkbox"/>	No existe	<input checked="" type="checkbox"/>	Cantidad	4
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro	<input type="checkbox"/>	No existe	<input checked="" type="checkbox"/>	Cantidad	2

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:
 1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidraulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
 2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Encargado por parte del MEN Nombre: _____ Email: _____ Teléfono: _____	Firma C.C. _____
Representante de la OIM: Nombre: _____ Email: _____ Teléfono: _____	Firma Cargo: _____
Representante Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal. Nombre: _____ Email: _____ Teléfono: _____	Firma Cargo: _____
Representante Educación/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal. Nombre: _____ Email: _____ Teléfono: _____	Firma Cargo: _____

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento

1		<p>PISO REQUIERE ENCHAPE . A2, A3.</p>	2		<p>SE REQUIERE MEJORMIENTO EN LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA . A2 , A3</p>
3		<p>SE REQUIERE CAMBIO DE CHAPAS , AULAS</p>	4		<p>CIELO RASO INCOMPLETO Y DETERIORADO. BIBLIOTECA</p>
5		<p>SALA DE INFORMTICA REQUIERE MEJORAMIENTO EN CIELO RASO</p>	6		<p>LAS AULAS REQUIEREN CANALES DE AGUAS LLUVIAS</p>

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio Vehicular Peatonal Fluvial Marítima Otro: _____ Distancia en km desde el casco urbano

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI NO Luz SI NO Gas SI NO Alcantarillado SI NO Tel. SI NO

Se requiere realizar demoliciones SI NO M2 predominante _____

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

SE REQUIERE EL MEJORAMIENTO DE LAS AULAS 1 Y 2 . CUBIERTA COMPLETA Y PISOS. RIESGO DE INUNDACIONES , RIO CRECE
 La sede se encuentra a 36 km de Orito CON UN TRAMO DE VIA DESTAPADA