

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	EL PARAISO															
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	241020000047															
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:	TERMÓPILAS															
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:	241020000578															
Dirección/ Municipio:	ALGECIRAS					Departamento			HUILA							
FECHA DE VISITA	DIA	21	MES	8	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	X	TARDE	X	NOCHE				
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)					X:	N 02°36,801										
					Y:	W 075°10,139										
RECTOR:	PASTOR MAYORGA					URBANA		RURAL	X							
E-mail:						TELÉFONO:										
* La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.	SI	X			NO				Tipo de doc.:	ESCRITURA PÚBLICA						
									No del doc. :	200-76291						
Anexa documento:													SI		NO	x

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI NO

* En caso de que la respuesta sea **NO** indique a continuación porque:

<input type="checkbox"/> Deslizamiento	<input type="checkbox"/> Receptor de Deslizamiento	<input type="checkbox"/> Zona Pantanosa	<input type="checkbox"/> Problemas estructurales
<input type="checkbox"/> Inundación	<input type="checkbox"/> Relleno Sanitario	<input type="checkbox"/> Zona de protección	<input type="checkbox"/> otro, ¿Cuál?

Amplie si considera : _____

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN		1	2	PRIMERO	1	1	SEXTO			Adultos Mujeres
JARDIN				SEGUNDO	1		SÉPTIMO			Adultos hombres	
TRANSICIÓN				TERCERO		3	OCTAVO			TOTAL	
				CUARTO	2		NOVENO			TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
				QUINTO	1	1	DECIMO				
ESTUDIANTES							ONCE			13	
TOTAL		1	2	TOTAL	5	5	TOTAL				

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS	2	BIBLIOTECA	1	LABORATORIO	0	otro, Cual?	
No. BATERIA SANITARIA	1	No. De aparatos	2	COMEDOR	1	INTERNADO	NO

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:	Bateria sa	SI	Cant:	1	UND:	UND	Medidas	1000l,T	Material	PLÁSTICO
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	Bateria sanitaria		Cant:	36	UND:	ML	Medidas		Material	PVC
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación:			Cant:		UND:		Medidas		Material	
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	Bateria sanitaria		Cant:	24	UND:	ML	Medidas		Material	PVC
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:			Cant:		UND:		Medidas		Material	
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación:			Cant:		UND:		Medidas		Material	
G. Otro	Ubicación:			Cant:		UND:		Medidas		Material	

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	COMEDOR Y ALBER	Cant:	75	UND:	M2	Medidas		Material
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:	Bateria sanitaria	Cant:	3	UND:	UN	Medidas		Material
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:	Bateria sanitaria	Cant:	1	UND:	UN	Medidas		Material
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:	Bateria sanitaria	Cant:	35,7	UND:	M2	Medidas		Material
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:	Bateria sanitaria	Cant:	113,43	UND:	M2	Medidas		Material
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material
Q. Otro	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material
R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)									

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:


A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:	Bateria sanitaria	Cant:	75	UND:	M2	Medidas		Material
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material
G. Otro: Cual?	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro	<input checked="" type="checkbox"/>	No existe	<input type="checkbox"/>	Cantidad	1
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	<input type="checkbox"/>	No existe	<input checked="" type="checkbox"/>	Cantidad	1
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	<input type="checkbox"/>	No existe	<input type="checkbox"/>	Cantidad	
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro	<input type="checkbox"/>	No existe	<input checked="" type="checkbox"/>	Cantidad	1 ARCHIVADOR
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro	<input type="checkbox"/>	No existe	<input checked="" type="checkbox"/>	Cantidad	2

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma _____
 C.C. _____

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma _____
 Cargo: _____

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma _____
 Cargo: _____

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma _____
 Cargo: _____

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento



VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio				Distancia en km desde el casco urbano	28 KILOMETROS APROXIMADAMENTE
<input checked="" type="checkbox"/> Vehicular	<input type="checkbox"/> Peatonal	<input type="checkbox"/> Fluvial	<input type="checkbox"/> Marítima	<input type="checkbox"/> Otro:	
El predio cuenta con servicios de:					
Agua SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Luz SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Gas SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Alcantarillad SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Tel. SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
Se requiere realizar demoliciones SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		280	M2 Material predominante	CUBIERTA EN PERFIL METÁLICO Y TEJA TERMOACUSTICA	

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

LA ESTRUCTURA DE LA SEDE EDUCATIVA TERMÓPILAS NO CUENTA CON COLUMNAS NI VIGAS DE AEREAS PARA HACER ÉSTA LABOR TOCA RETIRAR LA CUBIERTA EXISTENTE, LA COMUNIDAD SOLICITA COLOCAR LA VIGA AEREA PORQUE LA CUBIERTA ESTA RECIEN INSTALADA.;

EL TANQUE DE LA BATERÍA SANITÁRIA YA ESTÁ OBSOLETO Y LA LLUVIA DETERIORA MAS LA CONSTRUCCIÓN, POR LO QUE REQUIERE UN TANQUE PLASTICO NUEVO Y LA CUBIERTA

EL PARQUE DE JUEGOS DEL ESTUDIANTADO, ESTÁ EN PESIMAS CONDICIONES Y NO CUENTA CON CUBIERTA, LO QUE NO LES PERMITE

UN SANO ESPARCIMIENTO DURANTE LA MAYORÍA DEL TIEMPO YA QUE LLUEVE CONSTANTEMENTE EN LA ZONA

LOS PADRES DE FAMILIA Y DOCENTE SOLICITAN EL CERRAMIENTO DE LA SEDE YA QUE ÉSTA NO CUENTA CON SEGURIDAD NECESARIA

LA SEDE EDUCATIVA TERMÓPILAS ESTÁ UBICADA EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS HUILA, A UNA DISTANCIA DE 28 KILÓMETROS DEL CASCO URBANO; VÍA ALGECIRAS- PARAISO NUEVO- PARAISO VIEJO- VEREDA TERMÓPILAS; LA VÍA ES DESTAPADA Y EN TERRENO MONTAÑOSO; CON CLIMA TEMPLADO (FRÍO), CON PRECIPITACIONES DE AGUA CONSTANTE EN LA ZONA.