

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

1 de 6

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL YARUMO											
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		286320000379											
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:		ESCUELA RURAL MIXTA SAN ANDRES											
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:		286320000115											
Dirección/ Municipio:		ORITO					Departamento		PUTUMAYO				
FECHA DE VISITA	DIA	8	MES	9	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	<input checked="" type="checkbox"/>	TARDE	<input type="checkbox"/>	NOCHE	<input type="checkbox"/>
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)		X:		76°46'36.8" O									
		Y:		0°39'36.8" N									
RECTOR:	HILDAURA ELSA PANTOJA					URBANA		RURAL		<input checked="" type="checkbox"/>			
E-mail:	IERYARUMO379@GMAIL.COM					TELÉFONO:		3133774414					
* La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.		SI		NO		<input checked="" type="checkbox"/>		Tipo de doc.:		No del doc.:			
Anexa documento:		SI		NO		<input checked="" type="checkbox"/>							
El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes:		SI		NO		<input checked="" type="checkbox"/>							
* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:		Deslizamiento		Receptor de Deslizamiento		Zona Pantanosa		Zona de protección		Problemas estructurales otro, ¿Cuál?			
Inundación		Relleno Sanitario											
Amplie si considera :													

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS
	PREJARDIN				PRIMERO	0	4	SEXTO		
JARDIN				SEGUNDO	3	1	SÉPTIMO			Adultos hombres
TRANSICIÓN	2	2		TERCERO	1	1	OCTAVO			TOTAL
				CUARTO	2	2	NOVENO			
				QUINTO	1	1	DECIMO			
							ONCE			
ESTUDIANTES										TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
TOTAL	2	2		TOTAL	7	9	TOTAL	0	0	20

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS	3	BIBLIOTECA	x	LABORATORIO		otro, Cual?
No. BATERIA SANITARIA	1	No. De aparatos	4	COMEDOR	x	INTERNADO


III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación,cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material		
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material		
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material		
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material		
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material		
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación:	2,A3,RESTAURANTE,SALA INFORMA	Cant:	47,3	UND: m	Medidas	Material
G. Otro	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material		

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:							Pág. 2 de 6
A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	A1 /A2 /A3	Cant:	6.62 / 71.71 / UND:	m ²	Medidas	Material
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación:	S INFORM / A1 /A2 /A3	Cant:	6.62 / 71.71 / UND:	m ²	Medidas	Material
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:		Cant:	UND:		Medidas	Material
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:		Cant:	UND:		Medidas	Material
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:		Cant:	UND:		Medidas	Material
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:	RESTAURANTE	Cant:	3	UND	Medidas	(1,1 x 3) m Material concreto - echnape
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:		Cant:	UND:		Medidas	Material
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:		Cant:	UND:		Medidas	Material
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:	S. INFORMATICA/A2	Cant:	76,5/71,71	UND	Medidas	m ² Material
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:		Cant:	UND:		Medidas	Material
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:		Cant:	UND:		Medidas	Material
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:		Cant:	UND:		Medidas	Material
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:		Cant:	UND:		Medidas	Material
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:		Cant:	UND:		Medidas	Material
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:		Cant:	UND:		Medidas	Material
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:		Cant:	UND:		Medidas	Material
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación:		Cant:	UND:		Medidas	Material
Q. Otro	Ubicación:		Cant:	UND:		Medidas	Material
R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)							
3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:							
A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:	1, S INFORMATICA Y RESTAURANT	Cant:	100	UND:	m ²	Medidas Material
B. VINOLO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	1, S INFORMATICA Y RESTAURANT	Cant:	206,7	UND:	m ²	Medidas Material
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	1, S INFORMATICA Y RESTAURANT	Cant:	206,7	UND:	m ²	Medidas Material
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:		Cant:	UND:		Medidas	Material
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:		Cant:	UND:		Medidas	Material
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:		Cant:	UND:		Medidas	Material
G. Otro: Cual?	Ubicación:		Cant:	UND:		Medidas	Material
4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:							
A. TABLERO:	Deterioro	x	No existe			Cantidad	3
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro		No existe	x		Cantidad	3
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro		No existe			Cantidad	
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro		No existe	x		Cantidad	3
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro	X	No existe			Cantidad	2
* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.							
5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)							



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:
 1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios: indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
 2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma
 C.C.

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma
 Cargo:

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____



Firma
 Cargo:

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma
 Cargo:

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento

1		<p>ZONA ADYACENTE A UNIDAD SANITARIA REQUIERE MEJORAMIENTO. REEMPLAZAR POR PLACA EN CONCRETO</p>	2		<p>SE REQUIERE MEJORAR LA CUBIERTA DE LAS BODEGA Y PARQUEADERO DE MOTOS</p>
3		<p>SE REQUIERE CAMBIO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA AULA 1</p>	4		<p>SE REQUIERE LA INSTALACIÓN DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS EN LAS AULAS Y RESTAURANTE.</p>
5		<p>SE REQUIEREN MESONES EN EL RESTAURANTE</p>	6		<p>DETERIORO GENERAL DEL PISO DE AULAS</p>

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio
 Vehicular Peatonal Fluvial Marítima Otro: _____ Distancia en km desde el casco urbano 14 KM

El predio cuenta con servicios de:
 Agua SI NO Luz SI NO Gas SI NO Alcantarillado SI NO Tel. SI NO

Se requiere realizar demoliciones SI NO M2 _____ Material predominante _____

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

SE REQUIERE TENDIDO ELECTRICO EN TODA LA SEDE, EL CUAL NO SE PUDO PROPORCIONAR DEBIDO A FALTA DE PRESUPUESTO.

La sede se encuentra ubicada a 14 km de la cabecera municipal de Orto, Putumayo, en vía terrestre

Hace poco se hizo intervención hidráulica y de saneamiento básica por parte del gobierno. La batería sanitaria está en perfectas condiciones, razón por la cual no hay registro fotográfico de ella.

Se requiere cambio de cubierta en la aula 4 y la demolición de los cimientos de la batería sanitaria antigua.t