

				 Organización Internacional para las Migraciones (OIM) El Organismo de las Naciones Unidas para la Migración		Página						
DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA							1 de 6					
I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO												
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:			TECNICA GENERAL SANTANDER									
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:			173616000278									
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:			EL CASTILLO									
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:			273616001449									
Dirección/ Municipio:			RIO BLANCO		Departamento		TOLIMA					
FECHA DE VISITA	DIA	MES	7	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	X	TARDE		NOCHE	
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)			X:	1'150.565								
			Y:	877,913								
RECTOR:	CARMEN HERNANDEZ MONROY				URBANA		RURAL	VDA EL CASTILLO				
E-mail:	dorishernandezgarcia@hotmail.com				TELÉFONO:	SIN INFORMACIÓN						
*	La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.				SI	X	Tipo de doc.:		ESCRITURA			
					NO		No del doc. :					
				Anexa documento:		SI	X	NO				
El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes:										SI	X	NO
* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:												
<input type="checkbox"/>	Deslizamiento		<input type="checkbox"/>	Receptor de Deslizamiento		<input type="checkbox"/>	Zona Pantanosa		<input type="checkbox"/>	Problemas estructurales otro, ¿Cuál?		
<input type="checkbox"/>	Inundación		<input type="checkbox"/>	Relleno Sanitario		<input type="checkbox"/>	Zona de protección		<input type="checkbox"/>			
Amplie si considera : _____												
II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)												
GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS			
									Adultos Mujeres	Adultos hombres		
PREJARDIN	0	0	PRIMERO	2	4	SEXTO	0	0	0	0		
JARDIN	0	0	SEGUNDO	2	3	SÉPTIMO	0	0	0	0		
TRANSICIÓN	4	1	TERCERO	2	3	OCTAVO	0	0	TOTAL		0	
	0	0	CUARTO	0	0	NOVENO	0	0	TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO			
	0	0	QUINTO	0	0	DECIMO	0	0				
	0	0		0	0	ONCE	0	0	37			
ESTUDIANTES	TOTAL	4	TOTAL	6	10	TOTAL	6	10				
II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE												
No. DE AULAS	1	BIBLIOTECA	0	LABORATORIO	0	otro, Cual?						
No. BATERIA SANITARIA	SI	No. De aparatos	5	COMEDOR	SI	INTERNADO	0					
III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE												
Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación,cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)												
1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:												
Actividad	Ubicación	Cant:	UND:	Medidas	Material							
A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:	0	0	UND:	0							
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS	Ubicación:	0	0	UND:	0							
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación:	BAÑOS	1	UND:	LTS							
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	BAÑOS	5	UND:	ML							
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:	0	0	UND:	0							
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación:	0	0	UND:	0							
G. Otro	Ubicación:	0	0	UND:	0							



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS		
Acompañamiento por parte del MEN		
Nombre:		Firma C.C.
Email:		
Teléfono:		
Acompañamiento de la OIM:		
Nombre:		Firma Cargo:
Email:		
Teléfono:		
Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.		
Nombre:		Firma Cargo:
Email:		
Teléfono:		
Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.		
Nombre:		Firma Cargo:
Email:		
Teléfono:		
IV. CONTACTOS		Pág. 4 de 6
Acompañamiento por parte del contratista:		
Nombre:		Firma C.C.
Email:		
Teléfono:		
Acompañamiento del componente social:		
Nombre:		Firma Cargo:
Email:		
Teléfono:		
Otros:		
Nombre:		Firma Cargo:
Email:		
Teléfono:		
Nombre:		Firma Cargo:
Email:		
Teléfono:		



VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio Vehicular Peatonal Fluvial Marítima Otro: _____ Distancia en km desde el casco urbano **18 KM + 1,5 DE CAMINO**

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI NO Luz SI NO Gas SI NO Alcantarillado SI NO Tel. SI NO

Se requiere realizar demoliciones SI NO _____ M2 Material predominante **MUROS PARED BLOQUE**

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

ESTA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SE ENCUENTRA SOBRE UNA CUCHILLA, SIENDO NECESARIO CAMINAR DURANTE 25 MINUTOS POR CAMINO CON BASTANTE PENDIENTE. ES NECESARIO DEMOLER LA COCINA ANTIGUA, A PUNTO DE COLAPSAR, LAS PAREDES ESTÁN BASTANTE AGRIETADAS, EL ENTRAMADO DEL TECHO ES EN BUEN ESTADO. MADERA, PERO ESTÁ EN BUEN ESTADO.

AL MOMENTO DE HACER LA VISITA LA RECTORA DE LA INSTITUCIÓN NO SE ENCONTRABA, POR ESTA RAZÓN FIRMA LA DOCENTE

SE COTIZA TEJA ARQUITECTÓNICA PORQUE SOLO SE VA A REEMPLAZAR PARTE DE LA CUBIERTA Y NO SU TOTALIDAD, POR ESTA RAZÓN SE DEBE REEMPLAZAR CON UNA TEJA SIMILAR A LA EXISTENTE.