

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Inst. Educativa Luis Rodríguez Velasco
 CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 220001000527
 NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA: Escuela Rural Las Mercedes
 CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA: 220001002791
 Dirección/ Municipio: Ca. Venado vda. Las Mercedes Departamento: Valledupar - Cesar
 FECHA DE VISITA: DIA 4 MES 08 AÑO 2018 JORNADAS: MAÑANA ☒ TARDE ☐ NOCHE ☐
 COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS): X: 10° 34' 39" Y: 73° 47' 36, 59"
 RECTOR: Fredy Alberto Forero Carrero URBANA ☐ RURAL ☒
 E-mail: inslurva@hotmail.com TELÉFONO: 3112127552
 La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos. SI ☒ NO ☐ Tipo de doc.: Resol. de Adjud. INCORA
 No del doc.: #3800 del 24-12/10 H. 1. 19013/RSV
 Anexa documento: SI ☒ NO ☐

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes:

SI ☒ NO ☐

* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:

☐ Deslizamiento ☐ Receptor de Deslizamiento ☐ Zona Pantanosa ☐ Problemas estructurales
☐ Inundación ☐ Relleno Sanitario ☐ Zona de protección ☐ otro, ¿Cuál?

Ampíe si considera:

	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS
II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	PREJARDIN	0	0	PRIMERO	3	2	SEXTO	1		Adultos Mujeres
	JARDIN	0	0	SEGUNDO	2	7	SÉPTIMO			Adultos hombres
	TRANSICIÓN	0	1	TERCERO	2	3	OCTAVO			TOTAL
				CUARTO	5	5	NOVENO			
				QUINTO	8	3	DECIMO			
ESTUDIANTES							ONCE			
	TOTAL	0	1	TOTAL	20	20	TOTAL			No. <u>41</u>

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS: 12 BIBLIOTECA: NO LABORATORIO: NO otro, Cual? Cocina mal estado
 No. BATERIA SANITARIA: 1 No. De aparatos: 2 COMEDOR: SI INTERNADO: NO

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO: El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA: Ubicación: Baño Cocinas Cant: 1/5 UND: 1/5 Medidas: 1000 Material: PVC
 B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS: Ubicación: Baño Cant: 1 UND: 1/5 Medidas: 1650 Material: PVC
 C. POZO SÉPTICO: Ubicación: Baño Cant: 1 UND: 1/5 Medidas: 1650 Material: PVC
 D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS: Ubicación: Baño Cant: 1 UND: 1/5 Medidas: 1650 Material: PVC
 E. CAJAS DE INSPECCIÓN: Ubicación: Baño Cant: 1 UND: 1/5 Medidas: 1650 Material: PVC
 F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS: Ubicación: Aulas Cant: 13 UND: 13 Medidas: 13 Material: Lamina galvanizada
 G. Otro: Ubicación: Cant: UND: Medidas: Material:

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación: <u>Gral.</u>	Cant: <u>7</u>	UND: <u>m²</u>	Medidas	Material: <u>Teja Termoacústica</u>
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA	Ubicación: <u>—</u>	Cant: <u>—</u>	UND: <u>—</u>	Medidas	Material: <u>—</u>
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación: <u>Baño</u>	Cant: <u>2</u>	UND: <u>un</u>	Medidas	Material: <u>institucional</u>
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación: <u>Baño</u>	Cant: <u>2</u>	UND: <u>un</u>	Medidas	Material: <u>institucional</u>
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación: <u>Baño</u>	Cant: <u>1</u>	UND: <u>un</u>	Medidas	Material: <u>institucional</u>
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación: <u>Baño</u>	Cant: <u>1</u>	UND: <u>m</u>	Medidas	Material: <u>institucional</u>
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación: <u>—</u>	Cant: <u>—</u>	UND: <u>—</u>	Medidas	Material: <u>—</u>
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación: <u>Baño</u>	Cant: <u>15,2</u>	UND: <u>m²</u>	Medidas	Material: <u>Cerámica</u>
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación: <u>Baño</u>	Cant: <u>12,7</u>	UND: <u>m²</u>	Medidas	Material: <u>Cerámica</u>
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación: <u>—</u>	Cant: <u>—</u>	UND: <u>—</u>	Medidas	Material: <u>—</u>
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación: <u>Gral.</u>	Cant: <u>4</u>	UND: <u>un</u>	Medidas <u>1524,08 x 2</u>	Material: <u>Metalica</u>
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación: <u>Quilas</u>	Cant: <u>4</u>	UND: <u>un</u>	Medidas	Material: <u>Metalica</u>
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación: <u>—</u>	Cant: <u>—</u>	UND: <u>—</u>	Medidas	Material: <u>—</u>
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación: <u>General</u>	Cant: <u>14</u>	UND: <u>un</u>	Medidas	Material: <u>Bombillo espiral</u>
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación: <u>Huile Cocina</u>	Cant: <u>3</u>	UND: <u>un</u>	Medidas	Material: <u>STD.</u>
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación: <u>Gral.</u>	Cant: <u>1</u>	UND: <u>un</u>	Medidas <u>6 circ.</u>	Material: <u>Metalico</u>
P. INSTALACIÓN TUBERÍA MT:	Ubicación: <u>Gral.</u>	Cant: <u>—</u>	UND: <u>m</u>	Medidas <u>-80"</u>	Material: <u>EMT</u>
Q. Otro	Ubicación: <u>—</u>	Cant: <u>—</u>	UND: <u>—</u>	Medidas	Material: <u>—</u>

R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO: El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación: <u>—</u>	Cant: <u>—</u>	UND: <u>—</u>	Medidas	Material: <u>—</u>
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: <u>Gral.</u>	Cant: <u>—</u>	UND: <u>m²</u>	Medidas <u>95</u>	Material: <u>Vinilo tipo 1</u>
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: <u>Gral.</u>	Cant: <u>—</u>	UND: <u>m²</u>	Medidas <u>138</u>	Material: <u>Koraza para Exteriores</u>
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación: <u>—</u>	Cant: <u>—</u>	UND: <u>—</u>	Medidas	Material: <u>—</u>
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación: <u>—</u>	Cant: <u>—</u>	UND: <u>—</u>	Medidas	Material: <u>—</u>
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación: <u>—</u>	Cant: <u>—</u>	UND: <u>—</u>	Medidas	Material: <u>—</u>
G. Otro: Cual?	Ubicación: <u>—</u>	Cant: <u>—</u>	UND: <u>—</u>	Medidas	Material: <u>—</u>

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*) El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro <u>X</u>	No existe <u>—</u>	Cantidad <u>2</u>
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro <u>X</u>	No existe <u>—</u>	Cantidad <u>2</u>
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro <u>—</u>	No existe <u>—</u>	Cantidad <u>2</u>
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro <u>—</u>	No existe <u>X</u>	Cantidad <u>2</u>
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro <u>—</u>	No existe <u>X</u>	Cantidad <u>2</u>

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA: El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

Comedor

III. LEVANTAMIENTO DEL PREDIO Y UBICACIÓN DE LOS ESPACIOS (INCLUIR MEDIDAS) Ubicar según Norte		Pág. 3 de 4
<p>Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:</p> <p>1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios (indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.</p> <p>2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.</p>		
<p>IV. CONTACTOS</p>		
<p>Acompañamiento por parte del MEN</p>		
<p>Nombre: _____</p> <p>Email: _____</p> <p>Teléfono: _____</p>	<p>Firma: _____</p> <p>CC: _____</p>	
<p>Acompañamiento de la OIM:</p>		
<p>Nombre: _____</p> <p>Email: _____</p> <p>Teléfono: _____</p>	<p>Firma: _____</p> <p>Cargo: _____</p>	
<p>Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.</p>		
<p>Nombre: <u>MILTON RUEDA BARRIGA</u></p> <p>Email: <u>milru011@hotmail.com</u></p> <p>Teléfono: <u>3113182230</u></p>	<p>Firma: <u>MILTON RUEDA BARRIGA</u></p> <p>Cargo: <u>PODERE A CARGO</u></p>	
<p>Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.</p>		
<p>Nombre: _____</p> <p>Email: _____</p> <p>Teléfono: _____</p>	<p>Firma: _____</p> <p>Cargo: _____</p>	

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO: Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento

Pag. 4 de 4

1	2
3	4
5	6

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio

☒ Vehicular

☐ Peatonal

☐ Fluvial

☐ Marítima

☐ Otro:

Distancia en km desde el casco urbano

10 Kms.

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI ☒ NO ☐

Luz SI ☒ NO ☐

Gas SI ☐ NO ☒

Alcantaril SI ☐ NO ☒

Tel. SI ☐ NO ☒

Se requiere realizar demoliciones

SI ☒ NO ☐

M2 Material predominante

Madera y zinc.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

La batería sanitaria se encuentra en malas condiciones, las aulas requieren cambio de cubierta piso, puertas, instalaciones eléctricas y pintura. La cocina es en estructura de zinc, el comedor es un rancho en madera y zinc en malas condiciones.