

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	Institución Educativa Antonio Enrique Diaz Martinez												
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	120001005109												
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:	Institución Educativa Antonio Enrique Diaz Martinez - Principal												
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:	120001005109												
Dirección/ Municipio:	Badillo						Departamento		Valledupar - Cesar				
FECHA DE VISITA	DIA	2	MES	8	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	X	TARDE		NOCHE	
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)					X:	10°37'48.30" N							
					Y:	73°7'46.85" W							
RECTOR:	WILSON ARTURO ROJAS GARCIA						URBANA			RURAL		X	
E-mail:							TELÉFONO:		3003368889				
*	La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnías indígenas o afrocolombianos.						SI	X	Tipo de doc.: Escritura y certificado de libertad y tradición				
							NO		No del doc. : No.3771 del 01-09-2014/MI # 190-153761				
							Anexa documento: SI X NO						

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes:

SI ☒ NO ☐

* En caso de que la respuesta sea **NO** indique a continuación porque:

<input type="checkbox"/> Deslizamiento	<input type="checkbox"/> Receptor de Deslizamiento	<input type="checkbox"/> Zona Pantanosa	<input type="checkbox"/> Problemas estructurales
<input type="checkbox"/> Inundación	<input type="checkbox"/> Relleno Sanitario	<input type="checkbox"/> Zona de protección	<input type="checkbox"/> otro, ¿Cuál?

Amplíe si considera :

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN	0	0	PRIMERO	0	0	SEXTO	28	28	Adultos Mujeres	
	JARDIN	0	0	SEGUNDO	0	0	SÉPTIMO	16	18	Adultos hombres	
	TRANSICIÓN	0	0	TERCERO	0	0	OCTAVO	18	11	TOTAL	0
				CUARTO	19	20	NOVENO	9	7	TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
				QUINTO	20	16	DECIMO	8	8		
ESTUDIANTES							ONCE	11	10	No.	247
	TOTAL	0	0	TOTAL	39	36	TOTAL	90	82		

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS	10	BIBLIOTECA	NO	LABORATORIO	SI	otro, Cual?
No. BATERIA SANITARIA	2	No. De aparatos	16	COMEDOR	NO	Internado
						Informatica-àrea administ. Aula Multiple

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación:	Aulas	Cant:	-	UND:	ml	Medidas	75	Material	Canal en concreto
G. Otro	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

Pág. 2 de 6

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	Aulas 1 a 7, informática	Cant:	-	UND:	m2	Medidas	500	Material	Teja Termoacustica
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:	Cerramiento	Cant:	-	UND:	m2	Medidas	34	Material	Ladrillo común
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:	General	Cant:	12	UND:	un	Medidas	2x1	Material	Metálica
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:	Aula multiple	Cant:	8,6	UND:	m2	Medidas	1,2x0,6	Material	Icopor
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:	Aulas 1,2,3, informática	Cant:	22	UND:	un	Medidas	-	Material	Bombilla espiral
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:	Aulas 1,2,3, informática	Cant:	19	UND:	un	Medidas	-	Material	Estándar
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:	General	Cant:	1	UND:	un	Medidas	18 cir	Material	Metálico
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación:	General	Cant:	-	UND:	ml	Medidas	348	Material	EMT
Q. Otro	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)										

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	General	Cant:	-	UND:	M2	Medidas	554	Material	Vinilo tipo 1
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	General	Cant:	-	UND:	M2	Medidas	325	Material	Koraza para exteriores
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:	Aulas 1,2,3, informática	Cant:	-	UND:	M2	Medidas	43	Material	Impermeabilizante de muros
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:	Baño nuevo	Cant:	-	UND:	M2	Medidas	4	Material	Impermeabilizante de placas
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:	Laboratorio	Cant:	20	UND:	un	Medidas	-	Material	Estándar
G. Otro: Cual?	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro	X	No existe		Cantidad	5
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro		No existe		Cantidad	
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro		No existe		Cantidad	
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro		No existe	X	Cantidad	10
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro		No existe	X	Cantidad	9

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)


3 aulas, se requieren debido a que las aulas y el espacio en la sede de primaria son insuficientes, el rector solicita que estos espacios sean

construidos en la sede de bachiller

2

III. LEVANTAMIENTO DEL PREDIO Y UBICACIÓN DE LOS ESPACIOS (INCLUIR MEDIDAS) Ubicar según Norte







Pág. 3 de 6



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:
1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN	
Nombre:	
Email:	
Teléfono:	
Firma	
C.C.	
Acompañamiento de la OIM:	
Nombre:	
Email:	
Teléfono:	
Firma	
Cargo:	
Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.	
Nombre:	Wilson Rojas Garcia
Email:	
Teléfono:	3003368889
Firma	
Cargo:	Rector
Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.	
Nombre:	
Email:	
Teléfono:	
Firma	
Cargo:	

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento		Pág. 4 de 6	
1		2	
3		4	
5		6	
VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO			
Acceso al predio		Distancia en km desde el casco urbano	35,5
<input checked="" type="checkbox"/> Vehicular <input type="checkbox"/> Peatonal <input type="checkbox"/> Fluvial <input type="checkbox"/> Marítima <input type="checkbox"/> Otro: _____			
El predio cuenta con servicios de:			
Agua SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Luz SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Gas SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> Alcantarill SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Tel. SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>			
Se requiere realizar demoliciones SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		M2 Material predominante	Ladrillo común
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)			
Esta institución cuenta con áreas nuevas y áreas antiguas, las áreas nuevas requieren de poco mantenimiento, como ejemplo la cubierta termo acústica de las aulas de la 4 a la 7 que se averió, según por personas que caminaron sin precauciones sobre ella, los pisos en general necesitan reemboquillarse.			
Las baterías sanitarias se encuentran en buen estado a excepción de la placa del tanque que tiene humedad; el área administrativa se encuentra en buen estado. El laboratorio y el aula múltiple que son construcciones antiguas necesitan cambio de cubierta y mantenimiento de piso. Las Aulas de la 1 a las 3 y el aula de informática son las que se encuentran en peor estado, necesitan el cambio de la cubierta, instalarle los pisos, reparar los muros que presentan humedad. Se necesita instalar canales por piso para drenar las aguas lluvias que se estancan en el patio y la terraza y están produciendo la humedad en los pisos y muros. El sistema eléctrico en general requiere de cambio y mantenimiento.			