

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Instituto Agrícola La Mina  
 CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 220001066820  
 NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA: Escuela Nueva Ramalito  
 CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA: 120001001685  
 Dirección/ Municipio: Vda. Ramalito Departamento: Valledupar - Cesar  
 FECHA DE VISITA: DIA 30 MES 07 AÑO 2018 JORNADAS: MAÑANA ☒ TARDE ☒ NOCHE ☐  
 COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS): X: 10° 41' 51,77" Y: 73° 18' 59,27"  
 RECTOR: Aguilero Aguilar Ortiz URBANA ☒ RURAL ☒  
 E-mail: italamind@hotmail.com TELEFONO: 3167583214  
 \* La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos. SI ☒ NO ☐ Tipo de doc.: Desol. Adjud. Etnias Indígenas  
 No del doc.: 7012/2005; M17 190103944  
 Anexa documento: SI ☒ NO ☐

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes:

SI ☒ NO ☐

\* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:

☐ Deslizamiento ☐ Receptor de Deslizamiento ☐ Zona Pantanosa ☐ Problemas estructurales  
☐ Inundación ☐ Relleno Sanitario ☐ Zona de protección ☐ otro, ¿Cuál?

Amplíe si considera:

	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS
I. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRÍCULA DE LA MAYOR JORNADA)	PREJARDIN	0	0	PRIMERO	1	1	SEXTO	0	0	Adultos Mujeres
	JARDIN	0	0	SEGUNDO	0	1	SÉPTIMO	0	0	Adultos hombres
	TRANSICIÓN	0	1	TERCERO	3	1	OCTAVO	0	0	TOTAL
				CUARTO	2	3	NOVENO	0	0	
				QUINTO	5	7	DECIMO	0	0	
ESTUDIANTES							ONCE	0	0	
	TOTAL	0	1	TOTAL	11	13	TOTAL	0	0	No. <u>25</u>

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS: 2 BIBLIOTECA: NO LABORATORIO: NO otro, Cual? Cocina en Bahareque  
 No. BATERIA SANITARIA: 1 No. De aparatos: 2 COMEDOR: SI INTERNADO: NO Kiosko Digital

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO: El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA: Ubicación: Baño Cocina Cant: 2 UND: 1/2 Medidas: 1000 Material: PVC  
 B. TUBERÍA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS: Ubicación: — Cant: — UND: — Medidas: — Material: —  
 C. POZO SÉPTICO: Ubicación: — Cant: — UND: — Medidas: — Material: —  
 D. TUBERÍA SANITARIA Y ACCESORIOS: Ubicación: — Cant: — UND: — Medidas: — Material: —  
 E. CAJAS DE INSPECCIÓN: Ubicación: — Cant: — UND: — Medidas: — Material: —  
 F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS: Ubicación: Gral Cant: — UND: 24 Medidas: 32 Material: Lamina galvanizada  
 G. Otro: Ubicación: — Cant: — UND: — Medidas: — Material: —

Pág. 2 de 4

### 2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación: <u>Cocinas</u>	Cant: <u>712</u>	UND: <u>M<sup>2</sup></u>	Medidas: <u>46,63</u>	Material: <u>Teja Termocristica</u>
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas:	Material: <u>Metálica</u>
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas:	Material:
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas:	Material:
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas:	Material:
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas:	Material:
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación: <u>Cocina</u>	Cant:	UND: <u>M<sup>2</sup></u>	Medidas: <u>34</u>	Material: <u>Ladrillo común</u>
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas:	Material:
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación: <u>Antes de la cocina</u>	Cant:	UND: <u>M<sup>2</sup></u>	Medidas: <u>123,5</u>	Material: <u>Tablón Cerámica 30x30</u>
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas:	Material:
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas: <u>2x1-2x0,8</u>	Material: <u>Metálica</u>
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas:	Material:
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas:	Material:
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación: <u>General</u>	Cant: <u>24</u>	UND: <u>un</u>	Medidas:	Material: <u>Bombilla Espiral</u>
O. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación: <u>Gral.</u>	Cant: <u>9</u>	UND:	Medidas:	Material: <u>STD</u>
P. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación: <u>Gral.</u>	Cant: <u>2</u>	UND:	Medidas: <u>6,00</u>	Material: <u>Metálica</u>
Q. INSTALACIÓN TUBERÍA MT:	Ubicación: <u>Gral.</u>	Cant:	UND: <u>M</u>	Medidas: <u>132</u>	Material: <u>EMT</u>
R. Otro	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas:	Material:
R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)					

### 3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO: El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas:	Material:
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas:	Material: <u>Vinilo Tipo 1</u>
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas:	Material: <u>Koraza Ext.</u>
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas:	Material:
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas:	Material:
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas:	Material:
G. Otro: Cual?	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas:	Material:

### 4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro\*) El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro <input checked="" type="checkbox"/>	No existe <input type="checkbox"/>	Cantidad: <u>2</u>
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro <input checked="" type="checkbox"/>	No existe <input type="checkbox"/>	Cantidad: <u>2</u>
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro <input type="checkbox"/>	No existe <input type="checkbox"/>	Cantidad:
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro <input type="checkbox"/>	No existe <input checked="" type="checkbox"/>	Cantidad: <u>12</u>
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro <input type="checkbox"/>	No existe <input checked="" type="checkbox"/>	Cantidad: <u>3</u>


\* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

### 5. CONSTRUCCIÓN NUEVA: El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

Comedor, aulas

III. LEVANTAMIENTO DEL PREDIO Y UBICACIÓN DE LOS ESPACIOS ( INCLUIR MEDIDAS) Ubicar según Norte

Pág. 3 de 4



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios: indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: \_\_\_\_\_  
Email: \_\_\_\_\_  
Teléfono: \_\_\_\_\_

Firma  
C.C.

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: \_\_\_\_\_  
Email: \_\_\_\_\_  
Teléfono: \_\_\_\_\_

Firma  
Cargo:

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Alfonso Aguilar Pardo  
Email: alfonsoaguilar@gmail.com  
Teléfono: 3167583214

Firma  
Cargo:

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: JAIRO HERRERA CASCO  
Email: jairo.herrera@gmail.com  
Teléfono: 3205544365

Firma  
Cargo:

1	2
3	4
5	6

## VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio

☒ Vehicular☐ Peatonal☐ Fluvial☐ Marítima☐ Otro:

Distancia en km desde el casco urbano

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI

☒ NO

Luz SI

☒ NO

Gas SI

☒ NO

Alcantaril SI

☒ NO

Tel. SI

☒ NO

Se requiere realizar demoliciones

SI

☒ NO☐

M2 Material predominante

Muros en Bahareque

## OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

En esta construcción encontramos un bloque compuesto por los cuartos, un kiosko digital, una oficina, un cuarto de herramientas, una batería sanitaria. Un segundo bloque en un lote adyacente donde se encuentran secciones construidas de un comedor sin muros y una cocina en bahareque. Sugieren que el comedor sea más amplio y la cocina también con ladrillos pintados. El bloque no es una construcción antigua y los habitantes solicitan sea demolida y reconstruida debido a que no tiene cimientos ni estructura, los muros agrietados.