

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E. Agrop. Luis Villafrane Pareja San Martin Alonso  
 CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 121321200021  
 NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA: I.E.A. Luis Villafrane Pareja San Martin Alonso  
 CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA: 121321200004  
 Dirección/ Municipio: Córdoba Correg. Bellavista Departamento Bolívar  
 FECHA DE VISITA DIA 10 MES 07 AÑO 2018 JORNADAS MAÑANA  TARDE  NOCHE   
 COORDENADAS GEOGRÁFICAS (GPS) X: 9° 26' 54,9" Y: 74° 57' 00,2"  
 RECTOR: Adalgiza Barrios Arrieta URBANO  RURAL   
 E-mail: adabarrieta@gmail.com TELÉFONO: 3104703831  
 \* La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos. SI  NO  Tipo de doc.: EP y cert. lib. y trad.  
 No del doc.: EP#308/05-M/406327215  
 Anexa documento: SI  NO

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI  NO

\* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:  
 Deslizamiento  Receptor de Deslizamiento  Zona Pantanosa  Problemas estructurales  
 Inundación  Relleno Sanitario  Zona de protección  otro, ¿Cuál?

Amplie si considera :

INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRÍCULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN		0	0	PRIMERO	3	6	SEXTO	0	0	Adultos Mujeres
JARDIN		0	0	SEGUNDO	3	2	SEPTIMO	0	0	Adultos hombres	
TRANSICIÓN		0	3	TERCERO	6	3	OCTAVO	0	0	TOTAL	
				CUARTO	3	4	NOVENO	0	0	TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
				QUINTO		1	DECIMO	0	0		
ESTUDIANTES							ONCE	0	0	No. <u>-34-</u>	
TOTAL		0	3	TOTAL	15	16	TOTAL	0	0		

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS 2 BIBLIOTECA NO LABORATORIO NO otro, Cuál?  
 No. BATERIA SANITARIA 1 No. De aparatos 2 COMEDOR SI INTERNADO NO Kiosko Digital

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique / )

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:  
 A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA: Ubicación: Baños Comedor Cant: 2 UND: 1kg Medidas: 1000 Material: Plástico  
 B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS Ubicación: Cant: UND: Medidas: Material: -  
 C. POZO SÉPTICO: Ubicación: Cant: UND: Medidas: Material: -  
 D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS: Ubicación: Cant: UND: Medidas: Material: -  
 E. CAJAS DE INSPECCIÓN: Ubicación: Cant: UND: Medidas: Material: -  
 F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS: Ubicación: aceras Comedor Cant: 2 UND: ml Medidas: 35 Material: Lamina galvanizada  
 G. Otro Ubicación: Cant: UND: Medidas: Material:

**2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO:** El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación: <u>Aulas</u>	Cant: <u>2</u>	UND: <u>m<sup>2</sup></u>	Medidas: <u>115</u>	Material: <u>Teja Termoacústica</u>
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA	Ubicación: <u>Aulas</u>	Cant: <u>1</u>	UND: <u>m<sup>2</sup></u>	Medidas: <u>43</u>	Material: <u>Cercha en Varillas</u>
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación: <u>Baños</u>	Cant: <u>1</u>	UND: <u>Std.</u>	Medidas: <u>Std.</u>	Material: <u>Cerámica de colgar</u>
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación: <u>Baños</u>	Cant: <u>1</u>	UND: <u>Std.</u>	Medidas: <u>Std.</u>	Material: <u>Cerámica de colgar</u>
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación: <u>Baños</u>	Cant: <u>1</u>	UND: <u>Std.</u>	Medidas: <u>Std.</u>	Material: <u>Cerámica de colgar</u>
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación: <u>Baños</u>	Cant: <u>1</u>	UND: <u>Std.</u>	Medidas: <u>Std.</u>	Material: <u>Cerámica de colgar</u>
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación: <u>Baños</u>	Cant: <u>1</u>	UND: <u>Std.</u>	Medidas: <u>Std.</u>	Material: <u>Cerámica de colgar</u>
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación: <u>Baños</u>	Cant: <u>1</u>	UND: <u>Std.</u>	Medidas: <u>Std.</u>	Material: <u>Cerámica de colgar</u>
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación: <u>Baños</u>	Cant: <u>1</u>	UND: <u>Std.</u>	Medidas: <u>Std.</u>	Material: <u>Cerámica de colgar</u>
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación: <u>Baños</u>	Cant: <u>1</u>	UND: <u>Std.</u>	Medidas: <u>Std.</u>	Material: <u>Ladrillos Cerámica</u>
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación: <u>Baños</u>	Cant: <u>2</u>	UND: <u>Std.</u>	Medidas: <u>1x2m</u>	Material: <u>Metálica</u>
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación: <u>Baños</u>	Cant: <u>1</u>	UND: <u>Std.</u>	Medidas: <u>Std.</u>	Material: <u>Metálica</u>
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación: <u>Aulas</u>	Cant: <u>1</u>	UND: <u>m<sup>2</sup></u>	Medidas: <u>105</u>	Material: <u>PVC Estructura A1</u>
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación: <u>Aulas</u>	Cant: <u>11</u>	UND: <u>Std.</u>	Medidas: <u>Std.</u>	Material: <u>Bombilla Espiral</u>
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación: <u>Aulas</u>	Cant: <u>3</u>	UND: <u>Std.</u>	Medidas: <u>Std.</u>	Material: <u>Toma doble</u>
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación: <u>Aulas</u>	Cant: <u>1</u>	UND: <u>Std.</u>	Medidas: <u>12 circ</u>	Material: <u>Metálico</u>
P. INSTALACIÓN TUBERÍA MT:	Ubicación: <u>Aulas</u>	Cant: <u>1</u>	UND: <u>m</u>	Medidas: <u>54</u>	Material: <u>Tubería EMT</u>
Q. Otro	Ubicación: <u>Baños</u>	Cant: <u>1</u>	UND: <u>Std.</u>	Medidas: <u>Std.</u>	Material: <u>Cerámica de colgar</u>
R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)					

**3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO:** El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación: <u>Aula Baño</u>	Cant: <u>1</u>	UND: <u>m<sup>2</sup></u>	Medidas: <u>158</u>	Material: <u>Vinilo Tipo 1</u>
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: <u>Aula Baño</u>	Cant: <u>1</u>	UND: <u>m<sup>2</sup></u>	Medidas: <u>150</u>	Material: <u>Koraza Exteriores</u>
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: <u>Baños</u>	Cant: <u>1</u>	UND: <u>Std.</u>	Medidas: <u>Std.</u>	Material: <u>Cerámica de colgar</u>
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación: <u>Baños</u>	Cant: <u>1</u>	UND: <u>Std.</u>	Medidas: <u>Std.</u>	Material: <u>Cerámica de colgar</u>
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación: <u>Baños</u>	Cant: <u>1</u>	UND: <u>Std.</u>	Medidas: <u>Std.</u>	Material: <u>Cerámica de colgar</u>
F. CAMBIO DE GRIFERÍA:	Ubicación: <u>Baños</u>	Cant: <u>1</u>	UND: <u>Std.</u>	Medidas: <u>Std.</u>	Material: <u>Cerámica de colgar</u>
G. Otro: Cua?	Ubicación: <u>Baños</u>	Cant: <u>1</u>	UND: <u>Std.</u>	Medidas: <u>Std.</u>	Material: <u>Cerámica de colgar</u>

**4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO:** (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro\* )El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro	No existe	Cantidad	<u>2</u>
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro <u>X</u>	No existe	Cantidad	<u>2</u>
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	No existe	Cantidad	<u>3</u>
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro	No existe <u>X</u>	Cantidad	<u>2</u>
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro	No existe <u>X</u>	Cantidad	<u>2</u>



\* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

**5. CONSTRUCCIÓN NUEVA:** El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



Ojo sector lateral Plano por email.

Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios: indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: \_\_\_\_\_  
 Email: \_\_\_\_\_  
 Teléfono: \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_  
 CC. \_\_\_\_\_

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: \_\_\_\_\_  
 Email: \_\_\_\_\_  
 Teléfono: \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_  
 Cargo: \_\_\_\_\_

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Jorge Avaya S  
 Email: 3456789@sc  
 Teléfono: 3456789@sc

Firma [Signature]  
 Cargo: Sec. Educativa

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: [Signature]  
 Email: [Signature]  
 Teléfono: [Signature]

Firma [Signature]  
 Cargo: [Signature]

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO: Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento

1		2	
3		4	
5		6	

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio

Vehicular   
  Peatonal   
  Fluvial   
  Marítima   
  Otro: \_\_\_\_\_

Distancia en km desde el casco urbano: \_\_\_\_\_

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI  NO    
 Luz SI  NO    
 Gas SI  NO    
 Alcantaril SI  NO    
 Tel. SI  NO

Se requiere realizar demoliciones SI  NO    
 M2 Material predominante: \_\_\_\_\_

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

La IED requiere mantenimiento y reparación en las cubiertas de las aulas y el baño, la estructura del Aula 1 está muy deteriorada, el sist. eléctrico desorganizado y sin tuberías, solicitan reinstalación del cableado para el aislamiento térmico de las aulas, La Rectora solicita el encerramiento del área para evitar riesgos con los niños debido a la cercanía de la carretera, además controlar ingreso de animales.