

**DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**

**I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO**

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		C.E.R EDUCATIVO SANTA ELENA														
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		205154000179														
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:		ESCUELA RURAL SAN AGATON														
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:		205154001396														
Dirección/ Municipio:		CAUCASIA					Departamento		ANTIOQUIA							
FECHA DE VISITA	DIA	16	MES	JULIO	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	X	TARDE		NOCHE		JORNADA COMPLETA DE 8 AM A 2 PM		
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)					X:											
					Y:											
RECTOR:	OMER DE JESUS MARTINEZ PEREZ						URBANA		RURAL	X						
E-mail:	omarpez@gmail.com						TELÉFONO:	3113097638								
*	La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.							SI	X	Tipo de doc.: CERTIFICADO DE LIBERTAD Y TRADICION						
								NO		No del doc.: 015-67188						
								Anexa documento:	SI	X	NO					
El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes:													SI	X	NO	
* En caso de que la respuesta sea <b>NO</b> indique a continuación porque:																
<input type="checkbox"/>	Deslizamiento			<input type="checkbox"/>	Receptor de Deslizamiento			<input type="checkbox"/>	Zona Pantanosa			<input type="checkbox"/>	Problemas estructurales			
<input type="checkbox"/>	Inundación			<input type="checkbox"/>	Relleno Sanitario			<input type="checkbox"/>	Zona de protección			<input type="checkbox"/>	otro, ¿Cuál?			

Amplie si considera :

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN				PRIMERO	2	3	SEXTO			Adultos Mujeres
JARDIN				SEGUNDO	1	1	SÉPTIMO			Adultos hombres	0
TRANSICIÓN	3	0		TERCERO	6	3	OCTAVO			<b>TOTAL</b>	0
				CUARTO	1	2	NOVENO			<b>TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO</b>	
				QUINTO	1	2	DECIMO				
ESTUDIANTES							ONCE				
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>0</b>		<b>TOTAL</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	

**II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE**

No. DE AULAS	2	BIBLIOTECA	1	LABORATORIO	0	otro, Cual?
No. BATERIA SANITARIA	1	No. De aparatos	2	COMEDOR	1	COCINA Y DEPOSITO
				INTERNADO	0	

**III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE**

**Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)**

**1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO :** El establecimiento requiere:

A.	Ubicación:	BAÑOS Y COMEDOR	Cant:	UND:	Medidas	Material
A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:			1	UND	2000 LTS	TANQUE PVC COLEMPAQUES
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:		TANQUE Y BAÑOS	30	ML	1" Y 1/2	TUBERIA ESTANDAR PVC
C. POZO SÉPTICO:		0	0	0	0	0
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:		BAÑOS	20	ML	4" Y 2"	PVC
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:		BAÑOS	2	UND	0.60*0.60	CONCRETO
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:		AULAS COMEDOR Y BAÑOS	63.2	ML	30*30	CANAL EN LAMINA
G. Otro		0	0	0	0	0

**2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO:** El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	PARCIAL DE AULAS COMEDOR Y BAÑOS	Cant:	100	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	TEJAS ASBESTO CEMENTO
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación:	COMEDOR	Cant:	56	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	PERFIL METALICO ACESCO
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	3	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	SANITARIO BLANCO INSTITUCIONAL LAVAMANOS DE SOBREPONER BLANCO INSTITUCIONAL
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	3	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	ORINAL DE POSETA CORRIDA
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	2	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	MESON EN CONCRETO CON GRANITO PULIDO
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:	BAÑOS LAVAMANOS Y COCINA	Cant:	6	UND:	ML	Medidas	2.50* 60 Y 3.50 * 60	Material	0
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	ENCHAPE BLANCO
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:	BAÑOS Y COCINA	Cant:	40	UND:	M2	Medidas	20*20	Material	PISO TABLON ANTIDESLIZANTE
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	18	UND:	M2	Medidas	33*33	Material	0
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	EN LAMINA
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	3	UND:	UND	Medidas	SEGUN LA EXISTENTE	Material	0
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
Q. Otro	Ubicación:	MALLA ESLABONADA DE CERRAMIENTO CON PUERTA DE ACCESO	Cant:	200	UND:	ML	Medidas	SEGÚN EXISTENTE	Material	MALLA ESLABONADA
R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)										NO APLICA

**3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO :** El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:	PARA EL CAMBIO DE CUBIERTA INTERIOR EN TODA	Cant:	100	UND:	M2	Medidas	100*1	Material	ARENA CEMENTO
B. VINOLO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	LA INSTITUCIO EXTERIOR EN	Cant:	300	UND:	M2	Medidas	100* H=3	Material	VINOLO TIPO UNO
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	TODA LA	Cant:	300	UND:	M2	Medidas	100* H=3	Material	PINTURA KORAZA EXTERIOR
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
G. Otro: Cual?	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0


**4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO:** (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro\* )El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro	X	No existe		Cantidad	1
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe		Cantidad	2
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro		No existe	X	Cantidad	PARA EL MODELO ESCUELA NUEVA 10 MESAS TRAPEZOIDALES
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro		No existe	X	Cantidad	4
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro		No existe	X	Cantidad	2

\* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

**5. CONSTRUCCIÓN NUEVA :**

**MOBILIARIO PARA RESTAURANTE ESCOLAR, DOTACION DE COMPUTADORES , AULA MULTIPLE CON EL FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES VARIAS**



LOS PUNTOS ROJOS SEÑALAN LAS INTERVENCIONES DE INFRAESTRUCTURA NECESARIAS, COMO SON EL ARREGLO DE LA BATERIA SANITARIA , LA CUBIERTA DEL COMEDOR , ARREGLO DEL CERRAMIENTO , MESON DE COCINA , INSTALACION DE TANQUE ELEVADO Y PINTURA GENERAL

Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidraulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

**IV. CONTACTOS**

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: \_\_\_\_\_  
 Email: \_\_\_\_\_  
 Teléfono: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_  
 C.C. \_\_\_\_\_

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: Claudia Marcela Gomez  
 Email: la.claudia.gomez213@hotmail.com  
 Teléfono: 320 7809132

Firma: [Signature]  
 Cargo: Presupuesto

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Omer de Jesus Martinez Perez  
 Email: omarpez@gmail.com  
 Teléfono: 3113097638







Firma: [Signature]  
 Cargo: Rector de la Institucion educativa

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: \_\_\_\_\_  
 Email: \_\_\_\_\_  
 Teléfono: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_  
 Cargo: \_\_\_\_\_

**V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento**

<p>1 ESTADO DE BATERIA SANITARIA</p> 	<p>2 MESON COCINA</p> 
<p>3 COMEDOR</p> 	<p>4 PINTURA GENERAL</p> 
<p>5 CERRAMIENTO</p> 	<p>6 CUBIERTA LA PARTE OSCURA SE NECESITA REPONER Y LA DEL COMEDOR</p> 

**VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO**

Acceso al predio  Vehicular  Peatonal  Fluvial  Marítima  Otro: \_\_\_\_\_

Distancia en km desde el casco urbano  25 km desde Caucaasia entrando por la via al Pando

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI  NO  Luz SI  NO  Gas SI  NO  Alcantaril SI  NO  Tel. SI  NO

Se requiere realizar demoliciones SI  NO  M2 Material predominante \_\_\_\_\_

**OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES** (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

LA INSTITUCION NECESITA LAS SIGUIENTES DOTACIONES : VIDEO BIND PARA AYUDA AUDIOVISUAL, TEXTOS MULTIGRADO DE ESCUELA NUEVA , AIRE ACONDICIONADO PARA EL AREA DE SISTEMAS ,MOBILIARIO PARA RESTAURANTE ESCOLAR, DOTACION DE COMPUTADORES.