

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		CENTRO EDUCATIVO RURAL SANTA ROSITA													
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		205154000438													
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:		CENTRO EDUCATIVO RURAL SANTA ROSITA													
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:		205154000438													
Dirección/ Municipio:		CAUCASIA					Departamento		ANTIOQUIA						
FECHA DE VISITA	DIA	16	MES	JULIO	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	X	TARDE		NOCHE		JORNADA COMPLETA DE 8 AM A 2 PM	
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)					X:										
					Y:										
RECTOR:	ROMULO ILDEGARDO LOZANO SAJONA						URBANA		RURAL					X	
E-mail:	romuloilozano@hotmail.com						TELÉFONO:	3108496385							
*	La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.							SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	Tipo de doc.: CERTIFICADO DE TRADICION Y LIBERTAD			
											No del doc. :		1567185		
								Anexa documento:	SI	<input type="checkbox"/>	X	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI NO

* En caso de que la respuesta sea **NO** indique a continuación porque:

<input type="checkbox"/>	Deslizamiento	<input type="checkbox"/>	Receptor de Deslizamiento	<input type="checkbox"/>	Zona Pantanosa	<input type="checkbox"/>	Problemas estructurales
<input type="checkbox"/>	Inundación	<input type="checkbox"/>	Relleno Sanitario	<input type="checkbox"/>	Zona de protección	<input type="checkbox"/>	otro, ¿Cuál?

Amplie si considera :

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN				PRIMERO	8	9	SEXTO	4	8	Adultos Mujeres
JARDIN				SEGUNDO	7	6	SÉPTIMO	7	7	Adultos hombres	
TRANSICIÓN	2		4	TERCERO	7	9	OCTAVO	4	5	TOTAL	
				CUARTO	5	10	NOVENO	4	3	TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
				QUINTO	8	9	DECIMO	1	1		
ESTUDIANTES							ONCE	5	2		
TOTAL	2		4	TOTAL	35	43	TOTAL	25	26	135	

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS	4	BIBLIOTECA	1	LABORATORIO	0	otro, Cual?
No. BATERIA SANITARIA	2	No. De aparatos	8	COMEDOR	1	DIRECCION, SISTEMAS Y COCINA
				INTERNADO	0	

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/	
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/	
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/	
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/	
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/	
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación:	AULAS	Cant:	66	UND:	ML	Medidas	4*16.5	Material	CANAL GALVANIZADA O AMAZONAS	
G. Otro	ANDENES	Ubicación:	PATIO CENTRAL	Cant:	200	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	3" PVC

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	BIBLIOTECA , DIRECCION	Cant:	100	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	TEJA TERMOFORTE O SIMILAR
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación:	BIBLIOTECA , DIRECCION	Cant:	100	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	PERFILERIA METALICA
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	8	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	SANITARIO BLANCO INSTITUCIONAL
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:	BIBLIOTECA	Cant:	10	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	MURO EN BLOQUE
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:	BIBLIOTECA , DIRECCION	Cant:	45	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	ESTANDAR
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:	BIBLIOTECA , DIRECCION	Cant:	4	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	LAMINA
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:	BIBLIOTECA , DIRECCION	Cant:	3	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	LAMINA
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:	BIBLIOTECA Y SISTEMAS	Cant:	8	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	LAMPARA FLUORESCENTE
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación:	AULAS BIBLIOTECA	Cant:	10	UND:	ML	Medidas	ESTANDAR	Material	ESTANDAR
Q. Otro	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)										

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:	BIBLIOTECA AULAS BIBLIOTECA Y	Cant:	20	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR DE MUROS	Material	ESTANDAR
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	100	UND:	M2	Medidas	INTERNOS Y DE MUROS	Material	VINILO BLANCO
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	AULAS BIBLIOTECA Y BAÑOS	Cant:	100	UND:	M2	Medidas	EXTERIOR	Material	PINTURA KORAZA BLANCA Y VERDE
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:	PLACA TANQUE BAÑOS	Cant:	20	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	MANTO
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:	LAVAMANOS	Cant:	6	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	ESTANDAR
G. Otro: Cual?	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/


4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro	X	No existe		Cantidad	4
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe		Cantidad	8
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe	X	Cantidad	MESAS TRAPEZOIDALES ESCUELA NUEVA 60 UNIDADES
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro		No existe	X	Cantidad	10
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro		No existe	X	Cantidad	5

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con fillos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA :

LA SEDE REQUIERE CONSTRUIR LA PLACA CENTRAL DE LA INSTITUCION Y DEFINIR LOS NIVELES PARA ODER GENERAR UNA PLACA DEPORTIVA , REQUIERE LA CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO Y AULA PARA SECINDARIA



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios: indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

IV. CONTACTOS			
Acompañamiento por parte del MEN			
Nombre:		Firma:	
Email:		C.C.:	
Teléfono:			
Acompañamiento de la OIM:			
Nombre:		Firma:	
Email:		Cargo:	
Teléfono:			
Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.			
Nombre:	<i>Romulo Lozano</i>	Firma:	<i>Romulo Lozano</i>
Email:	<i>romulo.lozano@hatoral.com</i>	Cargo:	<i>DIRECTOR RURAL</i>
Teléfono:	<i>310 874 4335</i>		
Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.			
Nombre:	<i>Carlos Augusto Lopez</i>	Firma:	<i>Carlos Augusto Lopez</i>
Email:	<i>carlos.lopez@hatoral.com</i>	Cargo:	<i>SECRETARIO</i>
Teléfono:	<i>318 971124</i>		

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento

Pág. 4 de 6

<p>1 REPOSICION DE CANALES</p> 	<p>2 REPOSICION DE GRIFERIAS</p> 
<p>3 CAMBIO DE APARATOS SANITARIOS</p> 	<p>4 CAMBIO DE CUBIERTA DE BIBLIOTECA PINTURA EXYERIOR E INTERIOR</p> 
<p>5 CAMBIO DE PUERTAS Y VENTANAS BIBLIOTECA Y DIRECCION</p> 	<p>6 IMPERMEABILIZACION PLACA DE TANQUE</p> 

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio

Vehicular
 Peatonal
 Fluvial
 Marítima
 Otro: _____

Distancia en km desde el casco urbano: 21KM POR VIA DESTAPADA DESDE CAUCASIA

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI NO
 Luz SI NO
 Gas SI NO
 Alcantaril SI NO
 Tel. SI NO

Se requiere realizar demoliciones SI NO _____ M2 Material predominante **MADERA, ETERNIT**

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico) ES IMPORTANTE REALIZAR LA IMPERMEABILIZACION TOTAL DE CANALES Y PLACAS CON EL FIN DE EVITAR EL DAÑO DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE Y ASI MISMO EL ABASTECIMIENTO DE AGUA CON LA CONSTRUCCION DE UN POZO PARA LA ESCUELA CON EL FIN DE USAR LAS BATERIAS SANITARIAS.

LA BIBLIOTECA DIRECCION Y SISTEMAS SON CONSTRUCCIONES QUE DATAN DE BASTANTES AÑOS ATRÁS SE REQUIER SU INTERVENCIÓN PARA QUE QUEDEN EN FUNCIONAMIENTO