

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		I.E.R LA COMARCA											
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		205490002236											
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:		E.R VILLA NUEVA											
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:		205490000527											
Dirección/ Municipio:		VEREDA VILLA NUEVA			Departamento		ANTIOQUIA						
FECHA DE VISITA	DIA	24	MES	JULIO	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	<input checked="" type="checkbox"/>	TARDE	<input type="checkbox"/>	NOCHE	<input type="checkbox"/>
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)		X:	N 08°27'04,85"					Y:	W 076°36'40,10"				
RECTOR:	MARIA SANTOS PADILLA			URBANA	<input type="checkbox"/>	RURAL	<input checked="" type="checkbox"/>						
E-mail:	iercomarca@yahoo.com.mx			TELÉFONO:	3043382010								
* La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.		SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	Tipo de doc.:	CERTIFICADO DE TRADICION Y LIBERTAD						
				No del doc.:	N 034-84030								
Anexa documento:		SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>								

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI NO

* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:

<input type="checkbox"/> Deslizamiento	<input type="checkbox"/> Receptor de Deslizamiento	<input type="checkbox"/> Zona Pantanosa	<input type="checkbox"/> Problemas estructurales
<input type="checkbox"/> Inundación	<input type="checkbox"/> Relleno Sanitario	<input type="checkbox"/> Zona de protección	otro, ¿Cuál?

Amplíe si considera : _____

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN	0	0	PRIMERO	2	0	SEXTO	0	0	Adultos Mujeres	0
JARDIN	0	0	SEGUNDO	2	1	SÉPTIMO	0	0	Adultos hombres	0	
TRANSICIÓN	2	1	TERCERO	2	3	OCTAVO	0	0	TOTAL		0
			CUARTO	1	1	NOVENO	0	0	TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO		
			QUINTO	3	3	DECIMO	0	0			
ESTUDIANTES						ONCE	0	0			
TOTAL	2	1	TOTAL	10	8	TOTAL	0	0	21		

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS	2	BIBLIOTECA	/	LABORATORIO	/	otro, Cual? Sala sistemas	
No. BATERIA SANITARIA	2	No. De aparatos	2	COMEDOR	/	INTERNADO	/

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	BAÑOS FRENTE A	1	UND	2000 LTS	PLASTICO
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	BAÑOS FRENTE A	50	UND	1/2	PVC
C. POZO SÉPTICO:	/	/	UND	/	/
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	/	/	UND	/	/
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	/	/	UND	/	/
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	COMEDOR Y AULAS	30	UND	16+13	PLASTICA
G. Otro			UND		

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	SALONES	Cant:	5	UND:	UND	Medidas	1*3	Material	ETERNIT
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación:	COMEDOR	Cant:	113	UND:	M2	Medidas	13*7 3,1*7	Material	METALICA
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:	COCINA	Cant:	31	UND:	M2	Medidas	20,2*1,5	Material	CERAMICA
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:	COCINA Y SALON	Cant:	137	UND:	M2	Medidas	13,5*8,5	Material	CERAMICA
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:	AULA Y COCINA	Cant:	2	UND:	UND	Medidas	1*2,1	Material	METALICA
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
Q. Otro	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)										2 REFLECTORES

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:	/	Cant	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	ESCUELA	Cant	350	UND:	m2	Medidas		Material	koraza
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	ESCUELA	Cant	200	UND:	m2	Medidas		Material	vinilo
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:	/	Cant	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:	/	Cant	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:	/	Cant	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
G. Otro: Cual?	Ubicación:	/	Cant	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro	X	No existe		Cantidad	2
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe		Cantidad	2
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro		No existe	/	Cantidad	/
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro	X	No existe		Cantidad	1
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro	X	No existe		Cantidad	2


* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describa claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

CERRAMIENTO TOTAL DE LA ESCUELA

SALA DE SISTEMAS Y UN APT PARA LOS DOCENTES

ANDENES QUE INTERCONECTEN LA ESCUELA



puntos azules de intervencion

Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios: Indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: Indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma _____
 C.C. _____

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: **Narciza Teherán Sierra**
 Email: **nar1085@hotmail.com**
 Teléfono: **312 863 1734**

Firma: *[Signature]*
 Cargo: **Profesional Social.**

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/A Alcaldía Municipal:

Nombre: **Maria Edithes Santos P**
 Email: **1ec@omarec.edu.co**
 Teléfono: **312 2253586 / -824 5633**






Firma: *[Signature]*
 Cargo: **Rector**

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/A Alcaldía Municipal:

Nombre: **Lorena Rodríguez Perea**
 Email: **educacion@colli-antioquiense.gov.co**
 Teléfono: **310 352 9774**

Firma: *[Signature]*
 Cargo: **Secretaria de Educación e Integración Social**

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento Pág. 4 de 6

<p>1 CAMBIO DE CUBIERTA</p> 	<p>2 ESTRUCTURA METALICA</p> 
<p>3 ENCHAPE DE PISOS AULAS</p> 	<p>4 ENCHAPE DE COCINA</p> 
<p>5 PINTURA DE ESCUELA</p> 	<p>6 BAÑOS</p> 

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio
 Vehicular Peatonal Fluvial Marítima Otro: _____

Distancia en km desde el casco urbano: 20 KM DESDE EL MUNICIPIO DE NECOCLI

El predio cuenta con servicios de:
 Agua SI NO Luz SI NO Gas SI NO Alcantaril SI NO Tel. SI NO

Se requiere realizar demoliciones SI NO M2 Material predominante _____

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

CAMBIO TOTAL DE LA RED ELECTRICA EN LA ESCUELA Y FALTA DE TRANSFORMADOR

CAMBIO TOTAL DE LA CUBIERTA Y CERRAMIENTO DE LA ESCUELA,

EL COMEDOR REQUIERE DE UN ANTE PECHO Y CAMBIO DE LA ESTRUCTURA YA QUE ESTA CONTRUIDA EN MADERA Y EL COMEGREN LA ESTA DETERIORANDO.