

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		I.E SAN VICENTE DEL CONGO											
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		205837001880											
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:		EL AZUCAR											
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:		205837006834											
Dirección/ Municipio:		VEREDA EL AZUCAR				Departamento		ANTIOQUIA					
FECHA DE VISITA	DIA	30	MES	7	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	X	TARDE		NOCHE	
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)		X:		N 1070^19'44,4"									
		Y:		W 1401^2'34,8"									
RECTOR:	YENNY PATRICIA LOPEZ				URBANA				RURAL				
E-mail:	romniekeep@hotmail.com				TELÉFONO:		3012359061						
* <input type="checkbox"/>	La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.				SI <input checked="" type="checkbox"/>		Tipo de doc.:		MATRICULA INMOBILIARIA				
					NO <input type="checkbox"/>		No del doc. :		034-77932				
		Anexa documento:		SI <input type="checkbox"/>		X <input checked="" type="checkbox"/>		NO <input type="checkbox"/>					

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI NO

* En caso de que la respuesta sea **NO** indique a continuación porque:

<input type="checkbox"/>	Deslizamiento	<input type="checkbox"/>	Receptor de Deslizamiento	<input type="checkbox"/>	Zona Pantanosa	<input type="checkbox"/>	Problemas estructurales
<input type="checkbox"/>	Inundación	<input type="checkbox"/>	Relleno Sanitario	<input type="checkbox"/>	Zona de protección	<input type="checkbox"/>	otro, ¿Cuál?

Amplie si considera : _____

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN		0	0	PRIMERO	2	4	SEXTO	0	0	Adultos Mujeres
JARDIN		0	0	SEGUNDO	2	0	SÉPTIMO	0	0	Adultos hombres	0
TRANSICIÓN		0	2	TERCERO	4	3	OCTAVO	0	0	TOTAL	0
				CUARTO	4	1	NOVENO	0	0	TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
				QUINTO	3	3	DECIMO	0	0		
ESTUDIANTES							ONCE	0	0	28	
TOTAL		0	2	TOTAL	15	11	TOTAL	0	0		

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS	/	BIBLIOTECA	/	LABORATORIO	/	otro, Cual? Sala sistemas	
No. BATERIA SANITARIA	1	No. De aparatos	1	COMEDOR	1	INTERNADO	/

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:	BAÑOS	Cant	1	UND:	UND	Medidas	2000 LTS	Material	COLEMPAQUES
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	BAÑOS	Cant	15	UND:	ML	Medidas	1//2	Material	PVC
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación:	BAÑOS	Cant	1	UND:	UND	Medidas	ESTAND	Material	PLASTICO
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	BAÑOS	Cant	10	UND:	ML	Medidas	4"	Material	PVC
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicació	SISTEMA SEPTICO	Cant	1	UND:	UND	Medidas	60*60	Material	CONCRETO
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
G. Otro BOMBA	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	2	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	CERAMICA
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	2	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	CERAMICA
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	1	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	CERAMICA
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	1	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	CONCRETO
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	10	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	BLOQUE
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	20	UND:	M2	Medidas	20*20	Material	CERAMICA
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	9	UND:	M2	Medidas	33*33	Material	CERAMICA
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	2	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	METALICA
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:	AULAS	Cant:	4	UND:	UND	Medidas	1,2 M	Material	LED
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:	AULAS	Cant:	1	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	PLASTICO
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
Q. Otro ANDENES	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)										

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	10	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	CEMENTO Y ARENA
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	40	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	KORAZA
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
G. Otro: Cual?	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:


A. TABLERO:	Deterioro	<input type="checkbox"/>	No existe	<input checked="" type="checkbox"/>	Cantidad	<u>2</u>
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	<input type="checkbox"/>	No existe	<input checked="" type="checkbox"/>	Cantidad	<u>1</u>
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	<input checked="" type="checkbox"/>	No existe	<input type="checkbox"/>	Cantidad	<u>1</u>
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro	<input type="checkbox"/>	No existe	<input checked="" type="checkbox"/>	Cantidad	<u>1</u>
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro	<input type="checkbox"/>	No existe	<input checked="" type="checkbox"/>	Cantidad	<u>1</u>

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

- SE REQUIERE DE UN AULA NUEVA
- SE REQUIERE DE UN PARQUE NUEVO
- SE REQUIERE DE UNA SALA DE SISTEMAS NUEVA
- SE REQUIERE DE UN COMEDOR Y COCINA NUEVOS

III. LEVANTAMIENTO DEL PREDIO Y UBICACIÓN DE LOS ESPACIOS (INCLUIR MEDIDAS) Ubicar según Norte



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidraulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma
 C.C. _____

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: Mariella Martínez Bazarano
 Email: mariellamb23@gmail.com
 Teléfono: 3148667115

Firma: [Signature]
 Cargo: Profesional Social

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal:

Nombre: Gleidy Palacios Valencia
 Email: glepara1974@gmail.com
 Teléfono: 3147533621

Firma: [Signature]
 Cargo: Docente

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal:

Nombre: Edgar Morales Remolina
 Email: Edgar.Morales@turboeducad.gov.co
 Teléfono: 312 887 1194

Firma: [Signature]
 Cargo: Secretario de Educación

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento

<p>1 BAÑOS</p> 	<p>2 CUBIERTA</p> 
<p>3 PISOS</p> 	<p>4 PUERTAS</p> 
<p>5 COCINA</p> 	<p>6</p>

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio

Vehicular
 Peatonal
 Fluvial
 Marítima
 Otro: _____

Distancia en km desde el casco urbano: 45 KM DESDE EL MUNICIPIO DE TURBO

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI NO
 Luz SI NO
 Gas SI NO
 Alcantaril SI NO
 Tel. SI NO

Se requiere realizar demoliciones SI NO 40 M2 Material predominante PLACA EN CONCRETO

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

LA INSTITUCION NO CUENTA CON EL SERVICIO DE AGUA, LA COCINA NO CUENTA CON LAQs NORMAS MINIMAS DE SALUBRIDAD, BATERIAS SANITARIAS EN MAL ESTADO.

LA INSTITUCION TIENE PROYECTADO LA CONSTRUCCION DE UN AULA CON RECURSOS DE UN EMPRESITO