

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|-----|--------------|-----|-----------|-----------|---------------|-------------------------------------|-------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------|
| NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: | | C.E.R ARENAS ALTAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: | | 205045000665 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA: | | C.E.R PLAYA LARGA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA: | | 205045010571 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dirección/ Municipio: APARTADO | | VEREDA PLAYA LARGA | | Departamento | | ANTIOQUIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA DE VISITA | DÍA | 21 | MES | 8 | AÑO | 2018 | JORNADAS | MAÑANA | X | TARDE | | NOCHE | | | | | | | | | | | | | | | |
| COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS) | | X: | | | | | | Y: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RECTOR: | EFREN PINEDA ROJAS | | | | | | URBANA | | RURAL | x | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E-mail: | efren04@gmail.com | | | | | | TELÉFONO: | 3217278297 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos. | | SI | | | | | | Tipo de doc.: | CERTIFICADO DE LIBERTAD Y TRADICION | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NO | | | | | | No del doc.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anexa documento: | | SI | | | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: | | | | | | | | | | | | SI | <input type="checkbox"/> | NO | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | |
| * En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque: | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | Deslizamiento | <input type="checkbox"/> | Receptor de Deslizamiento | <input type="checkbox"/> | Zona Pantanosa | <input type="checkbox"/> | Problemas estructurales | <input type="checkbox"/> | Inundación | <input type="checkbox"/> | Relleno Sanitario | <input type="checkbox"/> | Zona de protección | <input type="checkbox"/> | otro, ¿Cuál? |

Amplie si considera :

| II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA) | GRADO | No. NIÑOS | No. NIÑAS | GRADO | No. NIÑOS | No. NIÑAS | GRADO | No. NIÑOS | No. NIÑAS | No. ADULTOS | |
|---|-----------|-----------|---|---------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------------|-----------------|---|
| | PREJARDIN | 0 | 0 | PRIMERO | 0 | 2 | SEXTO | 0 | 0 | Adultos Mujeres | 0 |
| JARDIN | 0 | 0 | SEGUNDO | 2 | 5 | SÉPTIMO | 0 | 0 | Adultos hombres | 0 | |
| TRANSICIÓN | 1 | 1 | TERCERO | 0 | 0 | OCTAVO | 0 | 0 | TOTAL | | |
| | | | CUARTO | 4 | 1 | NOVENO | 0 | 0 | | | |
| | | | QUINTO | 2 | 1 | DECIMO | 0 | 0 | | | |
| | | | TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO | | | | | | | | |
| ESTUDIANTES | | | | | | ONCE | 0 | 0 | 19 | | |
| TOTAL | 1 | 1 | TOTAL | 8 | 9 | TOTAL | 0 | 0 | | | |

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----------------|---|-------------|---|-------------|---------------|
| No. DE AULAS | 1 | BIBLIOTECA | / | LABORATORIO | / | otro, Cual? | Sala sistemas |
| No. BATERIA SANITARIA | 1 | No. De aparatos | 1 | COMEDOR | / | INTERNADO | / |

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|-------|-------|----|------|-----|---------|----------|----------|----------|
| A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA: | Ubicación: | BAÑOS | Cant: | 2 | UND: | UND | Medidas | 2000 LTS | Material | PLASTICO |
| B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS: | Ubicación: | BAÑOS | Cant | 20 | UND: | ML | Medidas | 1//2 | Material | PVC |
| C. POZO SÉPTICO: | Ubicación: | BAÑOS | Cant | 1 | UND: | UND | Medidas | 3000 LTS | Material | PLASTICO |
| D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS: | Ubicación: | BAÑOS | Cant | 20 | UND: | ML | Medidas | ESTANDR | Material | PVC |
| E. CAJAS DE INSPECCIÓN: | Ubicación: | BAÑOS | Cant | 1 | UND: | UND | Medidas | 60*60 | Material | CONCRETO |
| F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| G. Otro BOMBA | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------------------|-------|----|------|-----|---------|----------|----------|----------|
| A. REPOSICIÓN DE TEJA: | Ubicación: | COMEDOR | Cant: | 5 | UND: | UND | Medidas | N 8 | Material | ZINC |
| B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA: | Ubicación: | AULA | Cant: | 25 | UND: | M2 | Medidas | ESTANDR | Material | METALICA |
| C. REPOSICIÓN DE SANITARIO | Ubicación: | BAÑOS | Cant: | 2 | UND: | UND | Medidas | ESTANDR | Material | CERAMICA |
| D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS | Ubicación: | BAÑOS | Cant: | 2 | UND: | UND | Medidas | ESTANDAR | Material | CERAMICA |
| E. REPOSICIÓN DE ORINAL | Ubicación: | BAÑOS | Cant: | 1 | UND: | UND | Medidas | ESTANDAR | Material | CERAMICA |
| F. REPOSICIÓN DE MESÓN | Ubicación: | BAÑOS | Cant: | 3 | UND: | ML | Medidas | 3*0,6 | Material | CONCRETO |
| G. REPOSICIÓN DE MURO | Ubicación: | AULA Y BAÑOS | Cant: | 10 | UND: | M2 | Medidas | ESTANDAR | Material | BLOQUE |
| H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO | Ubicación: | AULA Y RESTAURANTE | Cant: | 30 | UND: | M2 | Medidas | ESTANDAR | Material | CERAMICA |
| J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| K. REPOSICIÓN DE PUERTAS: | Ubicación: | AULA | Cant: | 1 | UND: | UND | Medidas | ESTANDAR | Material | METALICO |
| L. REPOSICIÓN DE VENTANAS: | Ubicación: | AULA | Cant: | 2 | UND: | UND | Medidas | ESTANDAR | Material | METALICA |
| M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS: | Ubicación: | AULA, COMEDOR Y COCINA | Cant: | 5 | UND: | UND | Medidas | 1,2 M | Material | ESTANDAR |
| Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS: | Ubicación: | AULA, COMED | Cant: | 3 | UND: | UND | Medidas | | Material | ESTANDAR |
| O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| P. INSTALACIÓN TUBERIA MT: | Ubicación: | AULA, COMEDOR, | Cant: | 20 | UND: | ML | Medidas | 1/2 | Material | MT |
| Q. Otro ANDENES | Ubicación: | | Cant: | | UND: | | Medidas | | Material | |
| R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER) | | | | | | | | | | |

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|----------------|-------|-----|------|----|---------|----------|----------|-----------------|
| A. PAÑETE MURO M2: | Ubicación: | AULA | Cant: | 10 | UND: | M2 | Medidas | ESTANDAR | Material | ARENA Y CEMENTO |
| B. VINOLO SOBRE MURO 2 MANOS: | Ubicación: | AULA | Cant: | 200 | UND: | M2 | Medidas | ESTANDAR | Material | VINOLO |
| C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS: | Ubicación: | AULA Y COMEDOR | Cant: | 150 | UND: | M2 | Medidas | ESTANDAR | Material | KORAZA |
| D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| F. CAMBIO DE GRIFERIA: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| G. Otro: Cual? | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:


| | | | | | | |
|--|-----------|---|-----------|---|----------|----|
| A. TABLERO: | Deterioro | X | No existe | | Cantidad | 1 |
| B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA): | Deterioro | X | No existe | | Cantidad | 1 |
| C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA): | Deterioro | X | No existe | | Cantidad | 20 |
| D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO: | Deterioro | X | No existe | | Cantidad | 2 |
| E. TANDEM DE CANECAS: | Deterioro | | No existe | X | Cantidad | 1 |

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

CONSTRUCCION UN AULA NUEVA, CERRAMIENTO INSTITUCIONAL, PLACA DEPORTIVA

PARQUE INFANTIL NUEVO



Reposición muro
 2,9 x 1,30
 2 * 0,8

Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios: indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma
 C.C.

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: Marinella Martínez Bejarano
 Email: marinellamb23@gmail.com
 Teléfono: 3148667115

Firma
 Cargo:

[Firma]
 Profesional Social ONG LA RED.

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal:

Nombre: Wilinton Arenilla Bejarano
 Email: wilintonarela@hotmail.com
 Teléfono: 3145624698

Firma
 Cargo:

[Firma]
 Docente




Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal:

Nombre: Juan David Parra A
 Email: ludercobertya@gmail.com
 Teléfono: 3126249905

Firma
 Cargo:

[Firma]
 Ludercobertya

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento

| | |
|--|---|
| <p>1 BAÑOS</p>  | <p>2 PISOS</p>  |
| <p>3 CUBIERTA</p>  | <p>4 PUERTAS</p>  |
| <p>5 COCINA</p>  | <p>6 MANTENIMIENTO ANDENES</p>  |

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio

Vehicular
 Peatonal
 Fluvial
 Marítima
 Otro: _____

Distancia en km desde el casco urbano 60 KM DESDE EL MUNICIPIO DE APARTADO

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI NO
 Luz SI NO
 Gas SI NO
 Alcantarill SI NO
 Tel. SI NO

Se requiere realizar demoliciones SI NO 10 M2 Material predominante **MAMPOSTERIA**

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)