

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		I.E SAN VICENTE DEL CONGO											
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		205837001880											
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:		E.R LOS ENAMORADOS											
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:		2005837000620											
Dirección/ Municipio: TURBO		VEREDA SAN VICENTE			Departamento			ANTIOQUIA					
FECHA DE VISITA	DIA	30	MES	7	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	X	TARDE		NOCHE	
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)		X:		N 1065^11'13,2"									
		Y:		W 1400^ 34'4,8"									
RECTOR:	EDGAR MORALES						URBANA		RURAL	X			
E-mail:	SEM@TURBOEDUCADO.GOV.CO						TELÉFONO:	3128871194					
* <input type="checkbox"/>	La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.						SI	X	NO				
		Tipo de doc.:		MATRICULA INMOBILIARIA									
		No del doc. :		N 034-77935									
		Anexa documento:		SI	X	NO							

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI NO

* En caso de que la respuesta sea **NO** indique a continuación porque:

<input type="checkbox"/>	Deslizamiento	<input type="checkbox"/>	Receptor de Deslizamiento	<input type="checkbox"/>	Zona Pantanosa	<input type="checkbox"/>	Problemas estructurales
<input type="checkbox"/>	Inundación	<input type="checkbox"/>	Relleno Sanitario	<input type="checkbox"/>	Zona de protección	<input type="checkbox"/>	otro, ¿Cuál?

Amplie si considera :

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN		0	0	PRIMERO	0	1	SEXTO	0	0	Adultos Mujeres
JARDIN		0	0	SEGUNDO	2	3	SÉPTIMO	0	0	Adultos hombres	0
TRANSICIÓN		2	1	TERCERO	3	4	OCTAVO	0	0	TOTAL	0
				CUARTO	4	2	NOVENO	0	0	TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
				QUINTO	9	3	DECIMO	0	0		
ESTUDIANTES							ONCE	0	0	34	
TOTAL		2	1	TOTAL	18	13	TOTAL	0	0		

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS	4	BIBLIOTECA	/	LABORATORIO	/	otro, Cual? Sala sistemas	
No. BATERIA SANITARIA	2	No. De aparatos	4	COMEDOR	1	INTERNADO	/

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:	OCINA Y BAÑO	Cant	2	UND:	UND	Medidas	2000 LTS	Material	COLEMPAUQUES
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	COCINA Y BAÑO	Cant	150	UND:	ML	Medidas	1//2	Material	PVC
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación:	BAÑOS	Cant	1	UND:	UND	Medidas	ESTAND	Material	CONCRETO
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	COCINA	Cant	30	UND:	ML	Medidas	ESTANDAR	Material	PVC
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:	ESCUELA BLOQUE	Cant	1	UND:	UND	Medidas	60*60	Material	CONCRETO
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación:	AULAS Y	Cant	99	UND:	ML	Medidas	ESTANDAR	Material	PLASTICO
G. Otro	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación: JLAS Y COMED	Cant: 15	UND: UND	Medidas: N6	Material: ETERNIT
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación: /	Cant: /	UND: /	Medidas: /	Material: /
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación: /	Cant: /	UND: /	Medidas: /	Material: /
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación: /	Cant: /	UND: /	Medidas: /	Material: /
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación: /	Cant: /	UND: /	Medidas: /	Material: /
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación: COCINA	Cant: 7,8	UND: ML	Medidas: 0,6*7,8	Material: CONCRETO
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación: COCINA	Cant: 11	UND: M2	Medidas: 7,6*1,2	Material: BLOQUE
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación: COCINA	Cant: 30	UND: M2	Medidas: ESTANDAR	Material: CERAMICA
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación: COCINA Y COMEDOR	Cant: 57	UND: M2	Medidas: ESTANDAR	Material: TABLETA DE GRES
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación: /	Cant: /	UND: /	Medidas: /	Material: /
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación: BAÑOS Y COCI	Cant: 7	UND: UND	Medidas: ESTANDAR	Material: METALICA
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación: /	Cant: /	UND: /	Medidas: /	Material: /
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación: /	Cant: /	UND: /	Medidas: /	Material: /
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación: COCINA Y COMEDOR	Cant: 4	UND: UND	Medidas: ESTANDAR	Material: LED
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación: COCINA Y CON	Cant: 2	UND: UND	Medidas: ESTANDAR	Material: PLASTICO
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación: /	Cant: /	UND: /	Medidas: /	Material: /
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación: COCINA Y COMEDOR	Cant: 20	UND: ML	Medidas: 1//2	Material: MT
Q. Otro ANDENES	Ubicación: AULAS Y COM	Cant: 20	UND: ML	Medidas: 1*20	Material: ESTANDAR
R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)					

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación: COCINA	Cant: 11	UND: M2	Medidas: ESTANDAR	Material: CEMENTO Y ARENA
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: INSTITUCION TODA LA	Cant: 554	UND: M2	Medidas: ESTANDAR	Material: VINILO
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: INSTITUCION TODA LA	Cant: 374	UND: M2	Medidas: ESTANDAR	Material: KORAZA
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación: /	Cant: /	UND: /	Medidas: /	Material: /
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación: /	Cant: /	UND: /	Medidas: /	Material: /
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación: BAÑOS	Cant: 8	UND: UND	Medidas: ESTANDAR	Material: /
G. Otro: Cual?	Ubicación: /	Cant: /	UND: /	Medidas: /	Material: /

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro	X	No existe		Cantidad	2
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe		Cantidad	2
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe		Cantidad	35
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro		No existe	X	Cantidad	2
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro		No existe	X	Cantidad	2

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)


LA INSTITUCION NO CUENTA CON PLACA DEPORTIVA

CONSTRUCCION DE ANDENES QUE CONECTEN LOS BAÑOS

CAMBIO DE CUBIERTA

III. LEVANTAMIENTO DEL PREDIO Y UBICACIÓN DE LOS ESPACIOS (INCLUIR MEDIDAS) Ubicar según

Norte



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidraulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma
 C.C.

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: Marinella Martínez Bejarano
 Email: marinellam023@gmail.com
 Teléfono: 3148667115

Firma: [Signature]
 Cargo: Profesional Social.

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: MILENA CORDOBA ROMANA
 Email: laprofemile@outlook.es
 Teléfono: 3184897014

Firma: MILENA Co R
 Cargo: DOCENTE.

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Edgar Morales Román
 Email: Edgar.Morales@turboeducab.gov.co
 Teléfono: 312 887 1194

Firma: [Signature]
 Cargo: Secretario de Educación.

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento

<p>1 ANDENES</p> 	<p>2 CANALES</p> 
<p>3 TANQUES DE ALMACENAMIENTO</p> 	<p>4 MANTENIMIENTO CUBIERTAS</p> 
<p>5 PUERTAS</p> 	<p>6 PINTURA</p> 

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio Vehicular Peatonal Fluvial Marítima Otro: _____ Distancia en km desde el casco urbano 34 KM DESDE EL MUNICIPIO DE TURBO

El predio cuenta con servicios de:
 Agua SI NO Luz SI NO Gas SI NO Alcantaril SI NO Tel. SI NO

Se requiere realizar demoliciones SI NO _____ M2 Material predominante _____

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

LA COMUNIDAD SE ABASTECE DE AGUA LLUVIA.

EL ESPACIO DE LA COCINA NO ES EL ADECUADO, ACONDICIONAR UN AULA DE CLASES

LA SEDE TIENE FILTRACIONES EN LAS PLACAS DE LAS AULAS POR FALTA DE ANDENES.