

**DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**

**I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO**

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		C.E.R RIO NECOCLI											
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		205490000519											
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:		C.E.R EL HOYITO											
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:		205490001957											
Dirección/ Municipio:NECOCLI			COREGIMIENTO ZAPATA			Departamento			ANTIOQUIA				
FECHA DE VISITA	DIA	26	MES	7	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	X	TARDE		NOCHE	
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)					X:	N 08^28'08,21"							
					Y:	W 076^47'41,09"							
RECTOR:	JADER AGUIRRE					URBANA		RURAL	X				
E-mail:	<a href="mailto:lerrs@hotmail.com">lerrs@hotmail.com</a>					TELÉFONO:	312 8319723						
* <input type="checkbox"/>	La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.					SI		NO					
					Tipo de doc.:	CERTIFICADO DE TRADICION							
					No del doc. :	N 034-84009							
					Anexa documento:	SI	X	NO					

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI  NO

\* En caso de que la respuesta sea **NO** indique a continuación porque:

<input type="checkbox"/>	Deslizamiento	<input type="checkbox"/>	Receptor de Deslizamiento	<input type="checkbox"/>	Zona Pantanosa	<input type="checkbox"/>	Problemas estructurales
<input type="checkbox"/>	Inundación	<input type="checkbox"/>	Relleno Sanitario	<input type="checkbox"/>	Zona de protección	<input type="checkbox"/>	otro, ¿Cuál?

Amplie si considera : \_\_\_\_\_

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN		0	0	PRIMERO	7	2	SEXTO	0	0	Adultos Mujeres
JARDIN		0	0	SEGUNDO	8	8	SÉPTIMO	0	0	Adultos hombres	0
TRANSICIÓN		2	0	TERCERO	8	6	OCTAVO	0	0	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>
				CUARTO	3	2	NOVENO	0	0	<b>TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO</b>	
				QUINTO	4	4	DECIMO	0	0		
ESTUDIANTES							ONCE	0	0	<b>54</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>2</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL</b>	<b>30</b>	<b>22</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE**

No. DE AULAS	2	BIBLIOTECA	/	LABORATORIO	/	otro, Cual? Sala sistemas
No. BATERIA SANITARIA	3	No. De aparatos	3	COMEDOR	/	
				INTERNADO	/	

**III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE**

**Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación,cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique / )**

**1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO :** El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	2	UND:	UND	Medidas	2000 LTS	Material	PLASTICO
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	1	UND:	UND	Medidas	ESTAND	Material	PLASTICO
D.TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	POZO	Cant:	20	UND:	ML	Medidas	4'	Material	PVC
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	2	UND:	UND	Medidas	60*60	Material	CEMENTO Y MIXTO
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
G.Otro	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:							
A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	AULAS	Cant:	15	UND:	M2	Material: ETERNIT
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Material: /
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	2	UND:	UND	Material: CERAMICA
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	1	UND:	UND	Material: CERAMICA
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	1	UND:	UND	Material: CERAMICA
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	1,5	UND:	ML	Material: CONCRETO
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	2,2	UND:	M2	Material: MAMPOSTERIA
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	23	UND:	M2	Material: CERAMICA
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:	AULAS	Cant:	140	UND:	M2	Material: CERAMICA
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Material: /
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	3	UND:	UND	Material: METALICA
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:	AULAS	Cant:	2	UND:	UND	Material: METALICA
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Material: /
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Material: /
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Material: /
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Material: /
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Material: /
Q. Otro <b>ANDENES</b>	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Material: /
R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)							

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:							
A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:	BAÑO	Cant:	32	UND:	M2	Material: CEMENTO ARENA
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	ESCUELA	Cant:	100	UND:	M2	Material: ESCUELA
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	ESCUELA	Cant:		UND:		Material:
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Material: /
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Material: /
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Material: /
G. Otro: Cual?	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Material: /

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro* )El establecimiento requiere:							
A. TABLERO:	Deterioro	X	No existe		Cantidad	4	
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe		Cantidad	4	
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro		No existe		Cantidad	2	
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro	X	No existe		Cantidad	1	
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro		No existe	X	Cantidad	1	

\* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.


**5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)**

**CONSTRUCCION DE DOS AULAS NUEVAS**

**CERRAMIENTO DE ESCUELAS**

**REALIZAR LA PLACA DEPORTIVA**

III. LEVANTAMIENTO DEL PREDIO Y UBICACIÓN DE LOS ESPACIOS ( INCLUIR MEDIDAS) Ubicar según Norte



puntos azules de intervencion

Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidraulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: \_\_\_\_\_  
 Email: \_\_\_\_\_  
 Teléfono: \_\_\_\_\_

Firma  
 C.C. \_\_\_\_\_

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: Narciza Teheran S.  
 Email: ndr1085@hotmail.com  
 Teléfono: 312863 1734

Firma: [Signature]  
 Cargo: Profesional Social,

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldia Municipal.

Nombre: Liborio Paz Palacios  
 Email: Lipaz04@hotmail.com  
 Teléfono: 312883 3983

Firma: [Signature]  
 Cargo: Director (E)

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldia Municipal.

Nombre: Tatiana Rodriguez  
 Email: educacion@recoadiventaquaguar.co  
 Teléfono: 317352 9714

Firma: [Signature]  
 Cargo: Secretaria de educacion. e informacion

**V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento**

<p>1 BAÑOS</p> 	<p>2 MANTENIMIENTO CUBIERTA</p> 
<p>3 ENCHAPE EN COCINA</p> 	<p>4 PUERTAS Y VENTANAS</p> 
<p>5 TANQUES ELEVADOS</p> 	<p>6 SISTEMA SEPTICO</p> 

**VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO**

Acceso al predio

Vehicular
  Peatonal
  Fluvial
  Marítima
  Otro: \_\_\_\_\_

Distancia en km desde el casco urbano: 10 KM DESDE EL MUNICIPIO DE NECOCLI

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI  NO 
 Luz SI  NO 
 Gas SI  NO 
 Alcantaril SI  NO 
 Tel. SI  NO

Se requiere realizar demoliciones SI  NO  \_\_\_\_\_ M2 Material predominante \_\_\_\_\_

**OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES** (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

INSTALACION DE PARQUE INFANTIL PARA QUE LOS NIÑOS DE LA INSTITUCION TENGAN UN LUGAR ADECUADO PARA SU RECREACION .

LAS MEJORAS QUE SE LE HAN REALIZADO A LA INSTITUCION SON CON RECURSOS DE LA COMUNIDAD

REQUIEREN CON URGENCIA LA ADECUACION DE LAS BATERIAS SANITARIAS

LA RED ELECTRICA PRESENTA DAÑOS INTERNOS MUY GRAVES REQUIERE DE SU INTERVENCION