

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|------------------|-----|-----------------------|---------------|-----------|------------------------|-------|-----------------------|--|
| NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: | | C.E.R CHAMPITAS | | | | | | | | |
| CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: | | 205172000828 | | | | | | | | |
| NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA: | | C.E.R CHAMPITAS | | | | | | | | |
| CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA: | | 205172000828 | | | | | | | | |
| Dirección/ Municipio: CHIGORODO | | VEREDA CHAMPITAS | | Departamento | | ANTIOQUIA | | | | |
| FECHA DE VISITA | DIA | MES | AÑO | 2018 | JORNADAS | MAÑANA | TARDE | NOCHE | | |
| COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS) | | | X: | NO EXISTE INFORMACION | | | | Y: | NO EXISTE INFORMACION | |
| RECTOR: | LUZ DARY GUISAO | | | URBANA | | | RURAL | X | | |
| E-mail: | luzdyproyetos@hotmail.com | | | TELÉFONO: | 314 6741631 | | | | | |
| * La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos. | | SI | NO | | Tipo de doc.: | | MATRICULA INMOBILIARIA | | | |
| | | | | No del doc. : | | 008-16738 | | | | |
| Anexa documento: | | SI | X | NO | | | | | | |

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI NO

* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:

| | | | |
|--|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Deslizamiento | <input type="checkbox"/> Receptor de Deslizamiento | <input type="checkbox"/> Zona Pantanosa | <input type="checkbox"/> Problemas estructurales |
| <input type="checkbox"/> Inundación | <input type="checkbox"/> Relleno Sanitario | <input type="checkbox"/> Zona de protección | otro, ¿Cuál? |

Amplie si considera : _____

| II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA) | GRADO | No. NIÑOS | No. NIÑAS | GRADO | No. NIÑOS | No. NIÑAS | GRADO | No. NIÑOS | No. NIÑAS | No. ADULTOS | |
|---|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-------|-----------|---|-----------------|---|
| | PREJARDIN | 0 | 0 | PRIMERO | 5 | 8 | SEXTO | 0 | 0 | Adultos Mujeres | 0 |
| JARDIN | 0 | 0 | SEGUNDO | 3 | 5 | SÉPTIMO | 0 | 0 | Adultos hombres | 0 | |
| TRANSICIÓN | 3 | 3 | TERCERO | 9 | 3 | OCTAVO | 0 | 0 | TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO | | |
| | | | CUARTO | 0 | 0 | NOVENO | 0 | 0 | | | |
| | | | QUINTO | 3 | 2 | DECIMO | 0 | 0 | 44 | | |
| | | | | | | ONCE | 0 | 0 | | | |
| ESTUDIANTES | TOTAL | 3 | 3 | TOTAL | 20 | 18 | TOTAL | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----------------|---|-------------|---|---------------------------|---|
| No. DE AULAS | 3 | BIBLIOTECA | 1 | LABORATORIO | / | otro, Cual? Sala sistemas | |
| No. BATERIA SANITARIA | 2 | No. De aparatos | 4 | COMEDOR | / | INTERNADO | / |

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|---------|-------|----|------|-----|---------|----------|----------|----------|
| 1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere: | | | | | | | | | | |
| A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA: | Ubicación: | ESCUELA | Cant: | 2 | UND: | UND | Medidas | 2000 LTS | Material | PLASTICO |
| B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS: | Ubicación: | TANQUES | Cant: | 15 | UND: | ML | Medidas | 1/2 | Material | PVC |
| C. POZO SÉPTICO: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS: | Ubicación: | BAÑOS | Cant: | 2 | UND: | ML | Medidas | 2" | Material | PVC |
| E. CAJAS DE INSPECCIÓN: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| G. Otro ALIJE | Ubicación: | ECUELA | Cant: | 1 | UND: | UND | Medidas | ESTANDA | Material | CONCRETO |

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|---------|-------|----|------|-----|---------|----------|----------|--------------------|
| A. REPOSICIÓN DE TEJA: | Ubicación: | ESCUELA | Cant: | 49 | UND: | M2 | Medidas | | Material | ETERNIT Y PLASTICO |
| B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA: | Ubicación: | BAÑOS | Cant: | 29 | UND: | M2 | Medidas | | Material | METALICO |
| C. REPOSICIÓN DE SANITARIO | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| E. REPOSICIÓN DE ORINAL | Ubicación: | BAÑOS | Cant: | 2 | UND: | UND | Medidas | ESTANDAR | Material | CERAMICA |
| F. REPOSICIÓN DE MESÓN | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| G. REPOSICIÓN DE MURO | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED | Ubicación: | BAÑOS | Cant: | 2 | UND: | M2 | Medidas | 1*2 | Material | CERAMICA |
| I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| K. REPOSICIÓN DE PUERTAS: | Ubicación: | ESCUELA | Cant: | 6 | UND: | UND | Medidas | 0,9*2 | Material | METALICA |
| L. REPOSICIÓN DE VENTANAS: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| P. INSTALACIÓN TUBERIA MT: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| Q. Otro ANDENES | Ubicación: | ESCUELA | Cant: | 25 | UND: | M2 | Medidas | 1,2*L | Material | CONCRETO |
| R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER) | | | | | | | | | | |

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|---------|-------|-------|------|----|---------|---------|----------|-----------------|
| A. PAÑETE MURO M2: | Ubicación: | BAÑOS | Cant: | 2 | UND: | M2 | Medidas | ESCUELA | Material | CEMENTO Y ARENA |
| B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS: | Ubicación: | ESCUELA | Cant: | 225,5 | UND: | M2 | Medidas | | Material | KORAZA |
| C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS: | Ubicación: | ESCUELA | Cant: | 226,5 | UND: | M2 | Medidas | | Material | VINILO |
| D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| F. CAMBIO DE GRIFERIA: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| G. Otro: Cual? | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*) El establecimiento requiere:

| | | | | | | |
|--|-----------|---|-----------|---|----------|---|
| A. TABLERO: | Deterioro | X | No existe | | Cantidad | 3 |
| B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA): | Deterioro | X | No existe | | Cantidad | 2 |
| C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA): | Deterioro | | No existe | | Cantidad | |
| D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO: | Deterioro | / | No existe | X | Cantidad | |
| E. TANDEM DE CANECAS: | Deterioro | / | No existe | X | Cantidad | |


* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

LA ESCUELA REQUIERE DE UN AULA DE SISTEMAS

UN PARQUE INFANTIL

III. LEVANTAMIENTO DEL PREDIO Y UBICACION DE LOS ESPACIOS (INCLUIR MEDIDAS) Ubicar según Norte



puntos azules de intervención

Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

- Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios: indicar ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
- Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma _____
 C.C. _____

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: Ina Marcela Ortiz
 Email: gestoriamaterial@gmail.com
 Teléfono: 3117130129

Firma [Signature]
 Cargo: psicosocial

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Luz Dany Gussao Medina
 Email: luzdanygussao@hotmail.com
 Teléfono: 3146741631







Firma [Signature]
 Cargo: Rectora

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: PEDRO RAÚF NEJIA R
 Email: Pedro_moralesneja@gmail.com
 Teléfono: 321604677

Firma [Signature]
 Cargo: Asesor Técnico en S&EP

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento

| | |
|---|---|
| <p>1 MANTENIMIENTO CUBIERTA</p>  | <p>2 PINTURA</p>  |
| <p>3 ESTRUCTURA CUBIERTA</p>  | <p>4 PISOS</p>  |
| <p>5 CAMBIO DE PUERTAS</p>  | <p>6 CAMBIO ORINALES</p>  |

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio

Vehicular
 Peatonal
 Fluvial
 Marítima
 Otro: _____

Distancia en km desde el casco urbano: 40 KM DESDE EL MUNICIPIO DE CHIGORODO

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI NO
 Luz SI NO
 Gas SI NO
 Alcantaril SI NO
 Tel. SI NO

Se requiere realizar demoliciones SI NO _____ M2 Material predominante _____

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

La Institución cuenta con servicio de agua, es suministrada mediante un pozo profundo, pero este no cumple con la demanda requerida por la institución. La comunidad manifiesta que el pozo no cuenta con la profundidad suficiente como algunos que se encuentran en la zona.