

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

1 de 6

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: INSTITUCION EDUCATIVA URAL LA MUÑOZ
 CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 900001431-0 → NI DANE = 283960000450
 NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA: INSTITUCION EDUCATIVA SEDE LA MUÑOZ
 CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA: 283960000450-01
 Dirección/ Municipio: VALPARAISO Departamento CADIZETA
 FECHA DE VISITA: DIA 23 MES 07 AÑO 2018 JORNADAS MAÑANA TARDE NOCHE
 COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS) X: Y:
 RECTOR: ADRIAN CULMA QUMBAYO URBANA RURAL
 E-mail: donai12@hotmail.com TELEFONO: 320 227687
 * La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos. SI NO Tipo de doc.: ESCRITURA PUBLICA No del doc.:
 Anexa documento: SI NO

El predio o el Inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI NO

* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:
 Deslizamiento Receptor de Deslizamiento Zona Pantanosa Problemas estructurales
 Inundación Relleno Sanitario Zona de protección otro, ¿Cuál?

Amplie si considera:

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN				PRIMERO	1	1	SEXTO	4	4	Adultos Mujeres
JARDIN				SEGUNDO	1	2	SÉPTIMO	3		Adultos hombres	
TRANSICIÓN	3	3		TERCERO	1	2	OCTAVO	3		TOTAL	
Preescolar				CUARTO		2	NOVENO	2	4	TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
				QUINTO		3	DECIMO				
ESTUDIANTES							ONCE				
	TOTAL	3	3	TOTAL	3	10	TOTAL	12	8	No.	39

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS: 2 BIBLIOTECA: LABORATORIO: otro, Cual?
 No. BATERIA SANITARIA: 1 No. De aparatos: 2 COMEDOR: INTERNADO: SISTEMAS:

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario Indique /)

I. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO: El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA: Ubicación: Cant: UNID: Medidas Material
 B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS Ubicación: Cant: UNID: Medidas Material
 C. POZO SÉPTICO: Ubicación: pablero Cant: 1 UNID: M² Medidas 2x23 Material Concreto
 D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS Ubicación: Cant: UNID: Medidas Material
 E. CAJAS DE INSPECCIÓN Ubicación: Cant: UNID: Medidas Material
 F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS Ubicación: Cant: UNID: Medidas Material
 G. Codo: (Codo de 1/2" galvanizado nacional) Cant: 1 UNID: M² Medidas 20x22 Material Concreto Reforzado y Acero

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación: <u>bloque 1</u>	Cant: <u>161</u>	UND: <u>M²</u>	Medidas: <u>7x23</u>	Material: <u>laminado Argenteo Blanco S. de 10x.</u>
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA	Ubicación: <u>bloque 1</u>	Cant: <u>161</u>	UND: <u>M²</u>	Medidas: <u>7x28</u>	Material: _____
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____
P. INSTALACIÓN TUBERÍA MT:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____
Q. Otro	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____
R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)	_____				

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación: <u>Cuarto</u>	Cant: <u>80</u>	UND: <u>M²</u>	Medidas: <u>32x2,50</u>	Material: <u>*</u>
B. VINOLO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: <u>Cuarto</u>	Cant: <u>80</u>	UND: <u>M²</u>	Medidas: <u>32x2,5</u>	Material: <u>Unilo a 3 manos tipo bñ</u>
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____
G. Otro: Cual?	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____


4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro	<input checked="" type="checkbox"/>	No existe	_____	Cantidad	<u>2.</u>
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	_____	No existe	_____	Cantidad	_____
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	_____	No existe	_____	Cantidad	_____
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro	_____	No existe	_____	Cantidad	_____
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro	<input checked="" type="checkbox"/>	No existe	_____	Cantidad	<u>2</u>

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

III. LEVANTAMIENTO DEL PREDIO Y UBICACIÓN DE LOS ESPACIOS (INCLUIR MEDIDAS) Ubicar según Norte



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:
 1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios: Indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
 2. Ubicación de elementos eléctricos: Indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN - MPAL
 Nombre: GUSTAVO OLAYA
 Email: gaogolaya@hotmail.com
 Teléfono: 3224546204
 Firma: [Signature]
 C.C.:

Acompañamiento de la OIM:
 Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____
 Firma: _____
 Cargo: _____

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal
 Nombre: ADNER CULMA DUMBAYA
 Email: danni1912@hotmail.com
 Teléfono: 320 2275687
 Firma: [Signature]
 Cargo: RECTOR

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.
 Nombre: EDGAR CLARO TORRES
 Email: edclarto67@hotmail.es
 Teléfono: 320 8506919
 Firma: [Signature]
 Cargo: DOCENTE

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO: Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento




FOTO #1 SE OBSERVA LA FACHADA DE LA IER LA MUÑOZ



FOTO #2: TOMA DE AGUA DE LA IER ALGIVE CON ELECTROBOMBA




FOTO #3: AREA DEL POZO CERCADO EN EL POTRERO




FOTO #4: CUBIERTA DEL BLOQUE 1 DETERIORADA



FOTO #5: SITIO DEL POZO SEPTICO QUE YA CUMPLIO SU VIDA UTIL



FOTO #6: AREA DEL POZO SEPTICO

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio
 Vehicular Peatonal Fluvial Marítima Otro: _____
 Distancia en km desde el casco urbano: 14,2 Km

El predio cuenta con servicios de:
 Agua SI NO Luz SI NO Gas SI NO Alcantarilla SI NO Tel. SI NO

Se requiere realizar demoliciones SI NO _____ M2 Material predominante _____

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

Se debe dar mantenimiento a la IER La Muñoz, ya que se encuentra en mal estado y se requiere de un presupuesto para su reparación. Se debe dar mantenimiento a la IER Algive, ya que se encuentra en mal estado y se requiere de un presupuesto para su reparación. Se debe dar mantenimiento a la IER La Muñoz, ya que se encuentra en mal estado y se requiere de un presupuesto para su reparación. Se debe dar mantenimiento a la IER Algive, ya que se encuentra en mal estado y se requiere de un presupuesto para su reparación. Se debe dar mantenimiento a la IER La Muñoz, ya que se encuentra en mal estado y se requiere de un presupuesto para su reparación. Se debe dar mantenimiento a la IER Algive, ya que se encuentra en mal estado y se requiere de un presupuesto para su reparación.