

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

1 de 6

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL JOSE MARIA											
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		286001000480											
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:		ESCUELA RURAL MIXTA BUENOS AIRES DEL YURILLA											
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:		28600100048017											
Dirección/ Municipio:		PUERTO GUZMAN			Departamento	PUTUMAYO							
FECHA DE VISITA	DIA	1	MES	9	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	<input checked="" type="checkbox"/>	TARDE	<input type="checkbox"/>	NOCHE	<input type="checkbox"/>
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)		X: 75° 57' 55.24" O Y: 0° 49' 8.83 "N											
RECTOR:	ARELIS REGINA TISOY CASTRO			URBANA	<input type="checkbox"/>	RURAL	<input checked="" type="checkbox"/>						
E-mail:	CARLOSMARIODT@HOTMAIL.COM			TELÉFONO:	3163803515								
* <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		Tipo de doc.:		<input type="checkbox"/> No del doc. :									
La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.		Anexa documento:		SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>						
El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes:		SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>								
* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:		<input type="checkbox"/> Deslizamiento	<input type="checkbox"/> Receptor de Deslizamiento	<input type="checkbox"/> Zona Pantanosa	<input type="checkbox"/> Zona de protección	<input type="checkbox"/> Problemas estructurales	otro, ¿Cuál?						
Inundación		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Relleno Sanitario	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
Amplie si considera :													

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS
	PREJARDIN				PRIMERO	2	2	SEXTO		
JARDIN				SEGUNDO		3	SÉPTIMO			Adultos hombres
TRANSICIÓN			4	TERCERO	3	1	OCTAVO			TOTAL
				CUARTO	1		NOVENO			TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
				QUINTO		1	DECIMO			
ESTUDIANTES							ONCE			
TOTAL		0	4	TOTAL	6	7	TOTAL	0	0	17

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS	0	BIBLIOTECA	<input type="checkbox"/>	LABORATORIO	<input type="checkbox"/>	otro, Cual?
No. BATERIA SANITARIA	1	No. De aparatos	2	COMEDOR	<input type="checkbox"/>	
				INTERNADO	<input type="checkbox"/>	


III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación,cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:	U SANITARIA	Cant:	1	UND:	UND	Medidas	1000 LT	Material
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		pvc
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación:	U SANITARIA	Cant:	1	UND:	UND	Medidas		
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		
G. Otro	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:							Pág. 2 de 6
A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:		Cant:		UND:	Medidas	Material
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación:		Cant:		UND:	Medidas	Material
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:		Cant:		UND:	Medidas	Material
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:		Cant:		UND:	Medidas	Material
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:		Cant:		UND:	Medidas	Material
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:		Cant:		UND:	Medidas	Material
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:		Cant:		UND:	Medidas	Material
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:		Cant:		UND:	Medidas	Material
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:		Cant:		UND:	Medidas	Material
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:		Cant:		UND:	Medidas	Material
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:		Cant:		UND:	Medidas	Material
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:		Cant:		UND:	Medidas	Material
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:		Cant:		UND:	Medidas	Material
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:		Cant:		UND:	Medidas	Material
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:		Cant:		UND:	Medidas	Material
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:		Cant:		UND:	Medidas	Material
P. INSTALACIÓN TUBERÍA MT:	Ubicación:		Cant:		UND:	Medidas	Material
Q. Otro	Ubicación:		Cant:		UND:	Medidas	Material
R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)							
3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:							
A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:		Cant:		UND:	Medidas	Material
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:		Cant:		UND:	Medidas	Material
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:		Cant:		UND:	Medidas	Material
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:	U SANITARIA	Cant:	12	UND:	M ²	Material
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:		Cant:		UND:	Medidas	Material
F. CAMBIO DE GRIFERÍA:	Ubicación:		Cant:		UND:	Medidas	Material
G. Otro: Cual?	Ubicación:		Cant:		UND:	Medidas	Material
4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*) El establecimiento requiere:							
A. TABLERO:	Deterioro	<input checked="" type="checkbox"/>	No existe	<input type="checkbox"/>	Cantidad	1	
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	<input type="checkbox"/>	No existe	<input checked="" type="checkbox"/>	Cantidad	1	
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	<input type="checkbox"/>	No existe	<input checked="" type="checkbox"/>	Cantidad	17	
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro	<input type="checkbox"/>	No existe	<input checked="" type="checkbox"/>	Cantidad	1	
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro	<input checked="" type="checkbox"/>	No existe	<input type="checkbox"/>	Cantidad	1	
* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.							
5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)							
la escuela no cuenta con restaurante escolar , se cuenta con una caseta comunal multifuncional que se encuentra en condiciones deficientes.							
requiere reconstruir la escuela (restaurante, aulas de clase)							



U: Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma
 C.C.

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma
 Cargo:

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma
 Cargo:

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma
 Cargo:

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO: Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento

1		ABASTECIMIENTO DE AGUA	2		DETERIORO UNIDAD SANITARIA
3		UNIDAD SANITARIA CARECE DE ENCHAPE	4		ESTADO DEL AULA, ACTUALMENTE SE BRINDAN CLASES EN UNA CASETA COMUNAL PROVISIONAL
5		ZONA DE RECREACIÓN EN MAL USO, ACTUALMENTE SE ALOJAN HOJAS DE ZINC	6		ESTADO DEL AULA PROVISIONAL

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio
 Vehicular Peatonal Fluvial Marítima Otro: _____ Distancia en km desde el casco urbano 124 KM

El predio cuenta con servicios de:
 Agua SI NO Luz SI NO Gas SI NO Alcantarillado SI NO Tel. SI NO

Se requiere realizar demoliciones SI NO M2 _____ Material predominante _____

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

SE REQUIERE CONSTRUIR AULA DE CLASES Y RESTAURANTE, SOLO HAY UNA AULA PROVISIONAL HECHA POR LA COMUNIDAD, LA BATERIA SANITARIA ESTA FUNCIONANDO PERO NECESITA MEJORAS Y FALTA TANQUE DE ALMACENAMIENTO.
 A LA SEDE SE LLEGA POR VIA FLUVIAL DESDE PUERTO ROSARIO O DESDE PUERTO CURILLO POR VIA FLUVIAL, ESTA A 124 KM..