

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: **EL PARAISO**
 CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: **2410 200-00047**
 NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA: **TERMOPIAS**
 CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA: **2410 20000578**
 Dirección/ Municipio: **Algeciras** Departamento: **Ahuila**
 FECHA DE VISITA: DIA **21** MES **08** AÑO **2018** JORNADAS MAÑANA TARDE NOCHE
 COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS) X: **N 02° 36,801** Y: **W 075° 10,739**
 RECTOR: **Pastor Mayerga Castañeda** URBANA RURAL **Vereda**
 E-mail: _____ TELÉFONO: _____
 * La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos. SI Tipo de doc.: **Escritura Pública.** NO No del doc.: **200-76291**
 Anexa documento: SI NO

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI NO
 * En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:
 Deslizamiento Receptor de Deslizamiento Zona Pantanosa Problemas estructurales
 Inundación Relleno Sanitario Zona de protección otro, ¿Cuál?

Amplie si considera : _____

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN				PRIMERO	1	1	SEXTO	0	0	Adultos Mujeres
JARDIN				SEGUNDO	1	0	SÉPTIMO	0	0	Adultos hombres	
TRANSICIÓN	1	2	TERCERO	0	3	OCTAVO	0	0	TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO		
			CUARTO	2	0	NOVENO	0	0			
			QUINTO	1	1	DECIMO	0	0			
ESTUDIANTES							ONCE	0	0	No.	13.
	TOTAL	1	2	TOTAL	5	5	TOTAL	6	7		

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS **2** BIBLIOTECA **1** LABORATORIO **0** otro, Cual?
 No. BATERIA SANITARIA **1** No. De aparatos **2** COMEDOR **1** INTERNADO **0**

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA: Ubicación: **B. Sanikava** Cant: **1** UND: **UND** Medidas **1000 lts** Material **plastic**
 B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS Ubicación: **B. Sanikava** Cant: **36** UND: **ml.** Medidas _____ Material **PVC.**
 C. POZO SÉPTICO: Ubicación: _____ Cant: _____ UND: _____ Medidas _____ Material _____
 D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS: Ubicación: **B. Sanikava** Cant: **24** UND: **ml.** Medidas _____ Material **PVC.**
 E. CAJAS DE INSPECCIÓN: Ubicación: _____ Cant: _____ UND: _____ Medidas _____ Material _____
 F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS: Ubicación: _____ Cant: _____ UND: _____ Medidas _____ Material _____
 G. Otro Ubicación: _____ Cant: _____ UND: _____ Medidas _____ Material _____

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación: <u>Cmedel-Alba</u>	Cant: <u>65</u>	UND: <u>m²</u>	Medidas	Material
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas	Material
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación: <u>B Sanilana</u>	Cant: <u>3</u>	UND: <u>UND</u>	Medidas	Material
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación: <u>B Sanilana</u>	Cant: <u>1</u>	UND: <u>UND</u>	Medidas	Material
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas	Material
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas	Material
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas	Material
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación: <u>B Sanilana</u>	Cant: <u>35.7</u>	UND: <u>m²</u>	Medidas	Material
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación: <u>B Sanilana</u>	Cant: <u>1113</u>	UND: <u>m²</u>	Medidas	Material
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas	Material
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas	Material
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas	Material
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas	Material
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas	Material
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas	Material
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas	Material
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas	Material
Q. Otro	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas	Material
R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)	_____				

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación: <u>B Sanilana</u>	Cant: <u>75</u>	UND: <u>m²</u>	Medidas	Material
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas	Material
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas	Material
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas	Material
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas	Material
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas	Material
G. Otro: Cual?	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas	Material


4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro	<input checked="" type="checkbox"/>	No existe	<input type="checkbox"/>	Cantidad	<u>1</u>
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	<input type="checkbox"/>	No existe	<input checked="" type="checkbox"/>	Cantidad	<u>1</u>
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	<input type="checkbox"/>	No existe	<input type="checkbox"/>	Cantidad	<u>1 archivado</u>
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro	<input type="checkbox"/>	No existe	<input checked="" type="checkbox"/>	Cantidad	<u>1 archivado</u>
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro	<input type="checkbox"/>	No existe	<input checked="" type="checkbox"/>	Cantidad	<u>2</u>

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

III. LEVANTAMIENTO DEL PREDIO Y UBICACION DE LOS ESPACIOS (INCLUIR MEDIDAS) Ubicar según Norte



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios: Indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: Indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: Simeón Pinto Marín Firma: [Firma]
 Email: simeonpintomarin@gmail.com C.C. 79.844.766 Bog.
 Teléfono: 3133759106

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: _____ Firma: _____
 Email: _____ Carga: _____
 Teléfono: _____

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Hernando Perdomo S Firma: [Firma]
 Email: herperse2015@gmail.com Carga: Coordinador
 Teléfono: 3118599990

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Maily Velásquez Fierro Firma: [Firma]
 Email: camila9710@gmail.com Carga: Docente
 Teléfono: 3112587270

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento



VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio Vehicular Peatonal Fluvial Marítima Otro: _____ Distancia en km desde el casco urbano **28 KILOMETROS APROXIMADAMENTE**

El predio cuenta con servicios de:
 Agua SI NO Luz SI NO Gas SI NO Alcantaril SI NO Tel. SI NO

Se requiere realizar demoliciones SI NO **280** M2 Material predominante **CUBIERTA EN PERFIL METÁLICO Y TEJA TERMOACUSTICA**

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

LA ESTRUCTURA DE LA SEDE EDUCATIVA TERMÓPILAS NO CUENTA CON COLUMNAS NI VIGAS DE AEREA PARA HACER ÉSTA LABOR TOCA RETIRAR LA CUBIERTA EXISTENTE, LA COMUNIDAD SOLICITA COLOCAR LA VIGA AEREA PORQUE LA CUBIERTA ESTA RECIEN INSTALADA.;

EL TANQUE DE LA BATERÍA SANITÁRIA YA ESTÁ OBSOLETO Y LA LLUVIA DETERIORA MAS LA CONSTRUCCIÓN, POR LO QUE REQUIERE UN TANQUE PLASTICO NUEVO Y LA CUBIERTA

EL PARQUE DE JUEGOS DEL ESTUDIANTADO, ESTÁ EN PESIMAS CONDICIONES Y NO CUENTA CON CUBIERTA, LO QUE NO LES PERMITE

UN SANO ESPARCIMIENTO DURANTE LA MAYORÍA DEL TIEMPO YA QUE LLUEVE CONSTANTEMENTE EN LA ZONA

LOS PADRES DE FAMILIA Y DOCENTE SOLICITAN EL CERRAMIENTO DE LA SEDE YA QUE ÉSTA NO CUENTA CON SEGURIDAD NECESARIA

LA SEDE EDUCATIVA TERMÓPILAS ESTÁ UBICADA EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS HUILA, A UNA DISTANCIA DE 28 KILÓMETROS DEL CASCO URBANO; VÍA ALGECIRAS- PARAISO NUEVO- PARAISO VIEJO- VEREDA TERMÓPILAS; LA VÍA ES DESTAPADA Y EN TERRENO MONTAÑOSO; CON CLIMA TEMPLADO (FRÍO), CON PRECIPITACIONES DE AGUA CONSTANTE EN LA ZONA.