

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

1 de 6

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL PUERTO ROSARIO													
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		286001003209													
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:															
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:															
Dirección/ Municipio:		PUERTO GUZMAN					Departamento		PUTUMAYO						
FECHA DE VISITA	DIA	15	MES	8	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	<input checked="" type="checkbox"/>	TARDE	<input type="checkbox"/>	NOCHE	<input type="checkbox"/>		
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)		X: 76° 15' 57,94" Y: 0° 57' 57,07"													
RECTOR:	JORGE WILSON CUARAN ORDOÑES					URBANA		RURAL		<input checked="" type="checkbox"/>					
E-mail:	WCUARAN@HOTMAIL.COM					TELÉFONO:		3123892441							
* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:		SI		NO		Tipo de doc.:		ESCRITURA #493							
La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.		NO		SI		No del doc. :		53003							
Anexa documento:		SI		NO											
El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes:												SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:															
Deslizamiento		Receptor de Deslizamiento		Zona Pantanosa		Zona de protección		Problemas estructurales		otro, ¿Cuál?					
Inundación		Relleno Sanitario													
Amplie si considera :															

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS
	PREJARDIN				PRIMERO	4	8	SEXTO	7	7
JARDIN				SEGUNDO	7	4	SÉPTIMO	9	9	Adultos hombres
TRANSICIÓN	5	3		TERCERO	7	6	OCTAVO	9	10	TOTAL
				CUARTO	4	5	NOVENO	6	7	
				QUINTO	8	6	DECIMO			
							ONCE			
ESTUDIANTES										
TOTAL	5	3		TOTAL	30	29	TOTAL	31	33	131

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS	10	BIBLIOTECA	<input checked="" type="checkbox"/>	LABORATORIO	<input type="checkbox"/>	otro, Cual?	
No. BATERIA SANITARIA	1	No. De aparatos	3	COMEDOR	<input checked="" type="checkbox"/>	INTERNADO	<input type="checkbox"/>


III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

Actividad	Ubicación	Cant.	UND.	Medidas	Material
A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	RESTAURANTE - U SANITARIA	1 - 2	UND - UND	Medidas	1000 L - 1000 L
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	RESTAURANTE	5	UND.	m	d=1"
C. POZO SÉPTICO:	RESTAURANTE	1	UND.	UND	Material
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	RESTAURANTE	5	UND.	m	d=4"
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	UNIDAD SANITARIA PRIMARIA,	1	UND.	UND	Material
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	ADMINISTRATIVO Y SECUNDARIA	142,2	UND.	m	Material
G. Otro	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:										Pág. 2 de 6
A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	ADMINISTRATIVO	Cant:	3	UND:	UND	Medidas	3X1 m	Material	TERMO ACUSTICO
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación:	SECUNDARIA	Cant:	446,6	UND:	m^2	Medidas		Material	MADERA
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:	UNIDAD SANITARIA	Cant:	1	UND:	UND	Medidas		Material	
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:	PRIMARIA - ADMINISTRATIVO	Cant:	528,64 - 76,19	UND:	m^2	Medidas		Material	
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:	RESTAURANTE	Cant:	8	UND:	UND	Medidas		Material	
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:	SECUNDARIA	Cant:	6	UND:	UND	Medidas		Material	
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
P. INSTALACIÓN TUBERÍA MT:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
Q. Otro	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)										
3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:										
A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:	SECUNDARIA	Cant:	12,15	UND:	m^2	Medidas		Material	
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:	UNIDAD SANITARIA	Cant:	25,6	UND:	m^2	Medidas		Material	
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:	UNIDAD SANITARIA	Cant:	2	UND:	UND	Medidas		Material	
G. Otro: Cual?	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*) El establecimiento requiere:										
A. TABLERO:	Deterioro	X	No existe			Cantidad	10			
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	x	No existe			Cantidad				
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro		No existe			Cantidad				
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro	X	No existe			Cantidad	5			
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro		No existe		X	Cantidad	6			
* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.										
5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)										
TANQUE DE ALMACENAMIENTO SECUNDARIO PARA EL RESTAURANTE, SE DEBE RECONSTRUIR										



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:
 1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios: indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
 2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre:		Firma	
Email:		C.C.	
Teléfono:			

Acompañamiento de la OIM:

Nombre:		Firma	
Email:		Cargo:	
Teléfono:			

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre:		Firma	
Email:		Cargo:	
Teléfono:			

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre:		Firma	
Email:		Cargo:	
Teléfono:			

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento Pág. 4 de 6

1		INODORO EN CONDICIONES REGULARES	2		DETERIORO EN LAS TEJAS UBICADAS EN LA PRIMARIA, CANAL AGUA LLUVIAS EN MAL ESTADO
3		ESTRUCTURA PARA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL RESTAURANTE EN ESTADO DEFICIENTE	4		TOMA CORRIENTE SALA DE SISTEMAS EN MAL ESTADO
5		AUSENCIA DE PAÑETE DE MURO (SECUNDARIA)	6		FALTA DE INSTALACIONES PARA TIENDA ESCOLAR

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio
 Vehicular Peatonal Fluvial Marítima Otro: _____
 Distancia en km desde el casco urbano 19,5 KILOMETROS

El predio cuenta con servicios de:
 Agua SI NO Luz SI NO Gas SI NO Alcantarillado SI NO Tel. SI NO

Se requiere realizar demoliciones SI NO _____ M2 Material predominante _____

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

PROBLEMAS DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DEL AGUA , PROBLEMAS CON LA EXTRACCION DEL AGUA Y LA CALIDAD DEL AGUA

SE PRESENTAN INUNDACIONES POR FALTA DE ALCANTARILLADO LOCAL Y UN CORRECTO DRENAJE EN LA INSTITUCIÓN

SE DEBE RETIRAR LA ELECTROBOMBA DE LOS BAÑOS Y ASIGNAR UNA NUEVA UBICACIÓN

La sede se encuentra ubicada a 19,5 km de Puerto Guzmán por vía terrestre en su totalidad