

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Institución Educativa Rural El Yarumo
 CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 286320000379
 NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA: Escuela Rural Mixta San Andrés
 CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA: 286320000115
 Dirección/ Municipio: Crito Departamento: Putumayo
 FECHA DE VISITA: DIA 8 MES 09 AÑO 2018 JORNADAS MAÑANA TARDE NOCHE
 COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS): X: 75° 46' 55" W Y: 0° 39' 36" N
 RECTOR: HILDAURA ELSA PANTOJA URBANA RURAL
 E-mail: IERYARUMOC@GMAIL.COM TELÉFONO: 3133774474
 * La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos. SI NO Tipo de doc.:
 Anexa documento: SI NO

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI NO

* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:
 Deslizamiento Receptor de Deslizamiento Zona Pantanosa Problemas estructurales
 Inundación Relleno Sanitario Zona de protección otro, ¿Cuál?

Amplie si considera :

I. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREIARDIN				PRIMERO	0	4	SEXTO			Adultos Mujeres
JARDIN				SEGUNDO	3	7	SÉPTIMO			Adultos hombres	
TRANSICIÓN	2	2		TERCERO	1	7	OCTAVO			TOTAL	
				CUARTO	2	2	NOVENO			TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
				QUINTO	1	7	DECIMO				
ESTUDIANTES							ONCE			No.	20
	TOTAL	2	2	TOTAL	7	9	TOTAL				

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS: 3 BIBLIOTECA
 No. BATERIA SANITARIA: 1 No. De aparatos: 4 COMEDOR LABORATORIO INTERNADO otro, Cual?

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA: Ubicación: Cant: UND: Medidas Material

B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS Ubicación: Cant: UND: Medidas Material

C. POZO SÉPTICO: Ubicación: Cant: UND: Medidas Material

D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS: Ubicación: Cant: UND: Medidas Material

E. CAJAS DE INSPECCIÓN: Ubicación: Cant: UND: Medidas Material

F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS: Ubicación: A1/A2/A3 Cant: 11,54 UND: M Medidas Material

G. Otro Ubicación: Cant: UND: Medidas Material

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación: <u>A1/A3</u>	Cant: <u>21.8</u>	UND: <u>m²</u>	Medidas	Material: <u>Termocelstina</u>
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA	Ubicación: <u>A1/A3</u>	Cant: <u>21.8</u>	UND: <u>m²</u>	Medidas	Material: <u>Estre Matallera</u>
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material:
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material:
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material:
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación: <u>Restauran</u>	Cant: <u>3</u>	UND: <u>Und</u>	Medidas: <u>(2.7x1.1)m</u>	Material: <u>Concreto - Anchura</u>
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material:
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material:
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación: <u>S. Informa / A2</u>	Cant: <u>76.5</u>	UND: <u>m²</u>	Medidas	Material:
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material:
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material:
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material:
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material:
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material:
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material:
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material:
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material:
Q. Otro	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material:
R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)					

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO: El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación: <u>A1 S. Informa</u>	Cant: <u>100</u>	UND: <u>m²</u>	Medidas	Material:
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: <u>A1 S. Informa</u>	Cant: <u>209.7</u>	UND: <u>m²</u>	Medidas	Material:
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: <u>A1 S. Informa</u>	Cant: <u>209.7</u>	UND: <u>m²</u>	Medidas	Material:
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material:
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material:
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material:
G. Otro: Cual?	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material:


4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*) El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro <input checked="" type="checkbox"/>	No existe <input type="checkbox"/>	Cantidad <u>3</u>
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro <input type="checkbox"/>	No existe <input checked="" type="checkbox"/>	Cantidad <u>3</u>
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro <input type="checkbox"/>	No existe <input checked="" type="checkbox"/>	Cantidad <u>3</u>
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro <input type="checkbox"/>	No existe <input checked="" type="checkbox"/>	Cantidad <u>3</u>
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro <input checked="" type="checkbox"/>	No existe <input type="checkbox"/>	Cantidad <u>2</u>

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA: El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

III. LEVANTAMIENTO DEL PREDIO Y UBICACIÓN DE LOS ESPACIOS (INCLUIR MEDIDAS) Ubicar según Norte



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios: Indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: Indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: Eduard Ertiber Dcampo caires
 Email: edw19672012@hotmail.com
 Teléfono: 323 2457728

Firma: [Signature]
 C.C. 12914.555 (Se refiere a edición original)

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma: _____
 Cargo: _____

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal



Nombre: Hildaura Elba Pantoja
 Email: heryanuro379@gmail.com
 Teléfono: 313-3274444

Firma: [Signature]
 Cargo: Directora

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Julio cesar Saavedra
 Email: JulioSaavedra1814@gmail.com
 Teléfono: 321 20 73 701

Firma: [Signature]
 Cargo: Docente

<p>1</p>  <p>ZONA ADYACENTE A UNIDAD SANITARIA REQUIERE MEJORAMIENTO. REEMPLAZAR POR PLACA EN CONCRETO</p>	<p>2</p>  <p>SE REQUIERE MEJORAR LA CUBIERTA DE LAS BODEGA Y PARQUEADERO DE MOTOS</p>
<p>3</p>  <p>SE REQUIERE CAMBIO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA AULA 1</p>	<p>4</p>  <p>SE REQUIERE LA INSTALACIÓN DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS EN LAS AULAS Y RESTAURANTE.</p>
<p>5</p>  <p>SE REQUIEREN MESONES EN EL RESTAURANTE</p>	<p>6</p>  <p>DETERIORO GENERAL DEL PISO DE AULAS</p>

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio: Vehicular Peatonal Fluvial Marítima Otro: _____ Distancia en km desde el casco urbano: 9.14 km

El predio cuenta con servicios de: Agua: SI NO Luz: SI NO Gas: SI NO Alcantarillado: SI NO Tel: SI NO

Se requiere realizar demoliciones: SI NO M2: _____ Material predominante: _____

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Incluir aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

Se requiere cambio de cobierto en las aulas y la demolición de los cimientos de la unidad sanitaria antigua. La sede se encuentra ubicada a 14 kilómetros de la cabecera municipal de Oribé, Pólvora, en una zona de terreno pendiente. Se requiere tendido eléctrico en todas las sedes, el cual no se proporciona debido a la falta de presupuesto. Hace poco se hizo intervención hidráulica y de saneamiento básico por parte del gobierno, la batería sanitaria se encuentra en perfectas condiciones.