

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Institución Educativa Rural las Parlas  
 CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 286000599  
 NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA: Escuela Rural Mixta Aguas Claras  
 CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA: 286571004670  
 Dirección/ Municipio: \_\_\_\_\_ Departamento: Putumayo  
 FECHA DE VISITA: DIA 29 MES 08 AÑO 2018 JORNADAS: MAÑANA  TARDE  NOCHE   
 COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS): X: 76° 13' 53,2" W Y: 0° 41' 44,19" N  
 RECTOR: Omar Arnulfo Rodríguez URBANA  RURAL   
 E-mail: Parlas118@hotmail.com TELÉFONO: 3134371726  
 \* La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos. SI  NO  Tipo de doc.: \_\_\_\_\_ No del doc.: \_\_\_\_\_  
 Anexa documento: SI  NO

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI  NO

\* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:  
 Deslizamiento  Receptor de Deslizamiento  Zona Pantanosa  Problemas estructurales  
 Inundación  Relleno Sanitario  Zona de protección  otro, ¿Cuál? \_\_\_\_\_

Amplie si considera : \_\_\_\_\_

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN				PRIMERO		2	SEXTO			Adultos Mujeres
JARDIN				SEGUNDO	1	2	SÉPTIMO			Adultos hombres	
TRANSICIÓN			1	TERCERO	1	1	OCTAVO			TOTAL	
				CUARTO		1	NOVENO			TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
				QUINTO	1	1	DECIMO				
ESTUDIANTES							ONCE			No.	11
	TOTAL		1	TOTAL	3	7	TOTAL				

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE  
 No. DE AULAS: 1 BIBLIOTECA:  LABORATORIO:  otro, Cual? \_\_\_\_\_  
 No. BATERIA SANITARIA: 0 No. De aparatos: 1 COMEDOR:  INTERNADO:

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario Indique / )

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación: _____	Cant: <u>1</u>	UND: <u>UND</u>	Medidas: <u>2000lt</u>	Material: _____
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación: <u>O.S./Restos</u>	Cant: <u>34</u>	UND: <u>m</u>	Medidas: _____	Material: <u>Pvc</u>
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación: <u>U. Sanita.</u>	Cant: <u>1</u>	UND: <u>und</u>	Medidas: <u>φ=2m</u>	Material: _____
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación: <u>Pozo Sep.</u>	Cant: <u>6</u>	UND: <u>m</u>	Medidas: _____	Material: _____
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación: <u>Pozo Sep.</u>	Cant: <u>1</u>	UND: <u>und</u>	Medidas: _____	Material: _____
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____
G. Otro	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____

**2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO:** El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación: <u>Aula Rusticacion</u>	Cant: <u>64</u>	UND: <u>51</u>	Medidas: <u>m<sup>2</sup></u>	Material
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación: <u>U. Sanita</u>	Cant: <u>2</u>	UND: <u>und</u>	Medidas: _____	Material
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación: <u>U. Sanita</u>	Cant: <u>1</u>	UND: <u>und</u>	Medidas: _____	Material
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación: <u>Aula Rusticacion</u>	Cant: <u>64</u>	UND: <u>51</u>	Medidas: <u>m<sup>2</sup></u>	Material
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material
Q. Otro	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material
R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)					

**3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO :** El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: <u>Aula</u>	Cant: <u>60</u>	UND: <u>m<sup>2</sup></u>	Medidas: _____	Material
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: <u>Aula</u>	Cant: <u>60</u>	UND: <u>m<sup>2</sup></u>	Medidas: _____	Material
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material
G. Otro: Cual?	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material


**4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO:** (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro\*) El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro <input checked="" type="checkbox"/>	No existe <input type="checkbox"/>	Cantidad <u>1</u>
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro <input type="checkbox"/>	No existe <input checked="" type="checkbox"/>	Cantidad <u>1</u>
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro <input type="checkbox"/>	No existe <input checked="" type="checkbox"/>	Cantidad <u>15</u>
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro <input type="checkbox"/>	No existe <input checked="" type="checkbox"/>	Cantidad <u>1</u>
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro <input checked="" type="checkbox"/>	No existe <input type="checkbox"/>	Cantidad <u>1</u>

\* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

**5. CONSTRUCCIÓN NUEVA :** El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

la escuela no cuenta con restaurante escolar.



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: Indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

**IV. CONTACTOS**

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: Isaac Paz Perea  
 Email: Isaac.paz@hot.com  
 Teléfono: 311 615 8971

Firma: [Signature]  
 C.C.: 11810 21

Acompañamiento de la DIM:

Nombre: \_\_\_\_\_  
 Email: \_\_\_\_\_  
 Teléfono: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_  
 Cargo: \_\_\_\_\_

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Omar A. Rodríguez H.  
 Email: pevla118@hotmail.com  
 Teléfono: 313 437 1226

Firma: [Signature]  
 Cargo: Rector.


Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Olga Ramirez  
 Email: Olga100@outlook.es  
 Teléfono: 322 948 9671

Firma: [Signature]  
 Cargo: Docente.

• clovis e cuero  
 • 323 2121 470

• buvus buvus  
 • presidente JAC

<p>1</p>  <p>TANQUE DE ALMACENAMIENTO PRESENTA PERFORACIONES Y NO RESISTE VOLUMENES TOPE DE AGUA</p>	<p>2</p>  <p>ESTADO ACTUAL DEL PISO DEL AULA</p>
<p>3</p>  <p>COCINA DEL COMEDOR NO SE ECUNETRA SELLADA, ROEDORES SE COMEN LA REMESA Y ANIMALES INGRESAN POR LOS ALIMENTOS.</p>	<p>4</p>  <p>ESTADO ACTUAL DE LA UNIDAD SANITARIA. ACTUALMENTE SEMI OPERATIVA</p>
<p>5</p>  <p>LA MADERA DE LA ESCUELA SE ENCUENTRA DETERIORADA.</p>	<p>6</p>  <p>POZO SÉPTICO SIN TERMINAR</p>

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio:  Vehicular  Peatonal  Fluvial  Marítima  Otro: \_\_\_\_\_ Distancia en km desde el casco urbano: **36.1**

El predio cuenta con servicios de: Agua: SI  NO  Luz: SI  NO  Gas: SI  NO  Alcantarillado: SI  NO  Tel.: SI  NO

Se requiere realizar demoliciones: SI  NO  M2: \_\_\_\_\_ Material predominante: \_\_\_\_\_

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico):

Se Requiere Unidad Sanitaria  
 Se Requiere Moto bomba y manguera  
 Se Requiere Pozo Séptico  
 La sede se encuentra ubicada a 36,1 km de la cabecera municipal de Puerto Guzmán por lo tanto el 99% del trayecto se encuentra pavimentada, se dificulta acceder al puente debido al clima se recomienda acceder en vehículo durante el verano, en caso contrario caminar durante 1 hora.  
 • el piso de la escuela se encuentra en condiciones regulares.  
 • se establece la posibilidad de generar una cimentación en concreto.