

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

1 de 6

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL PUERTO BELLO											
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		486568005686											
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:		C.E.R. PUERTO BELLO											
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:													
Dirección/ Municipio:		PUERTO ASIS					Departamento		PUTUMAYO				
FECHA DE VISITA	DIA	15	MES	9	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	<input checked="" type="checkbox"/>	TARDE	<input type="checkbox"/>	NOCHE	<input type="checkbox"/>
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)		X: Y:											
RECTOR:	GLORIA IRMA BRAVO					URBANA		RURAL		<input checked="" type="checkbox"/>			
E-mail:	gloria.bravo@gmail.com					TELÉFONO:		3118594273					
* <input type="checkbox"/>		SI		<input checked="" type="checkbox"/>		Tipo de doc.:		ESCRITURA PUBLICA					
La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.		NO		<input type="checkbox"/>		No del doc. :							
Anexa documento:		SI		<input type="checkbox"/>		NO		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes:		SI		<input checked="" type="checkbox"/>		NO		<input type="checkbox"/>					
* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:													
<input type="checkbox"/>	Deslizamiento		<input type="checkbox"/>	Receptor de Deslizamiento		<input type="checkbox"/>	Zona Pantanosa		<input type="checkbox"/>	Problemas estructurales otro, ¿Cuál?			
<input type="checkbox"/>	Inundación		<input type="checkbox"/>	Relleno Sanitario		<input type="checkbox"/>	Zona de protección		<input type="checkbox"/>				
Amplie si considera :													

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS
	PREJARDIN				PRIMERO	9	5	SEXTO	8	14
JARDIN				SEGUNDO	1	1	SÉPTIMO	6	12	Adultos hombres
TRANSICIÓN	7	6		TERCERO	8	6	OCTAVO	9	5	TOTAL
				CUARTO	3	1	NOVENO	6	6	
				QUINTO	3	13	DECIMO	6	3	TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
							ONCE			
ESTUDIANTES	TOTAL	7	6	TOTAL	24	26	TOTAL	35	40	138

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS	5	BIBLIOTECA	<input checked="" type="checkbox"/>	LABORATORIO	<input type="checkbox"/>	otro, Cual?	
No. BATERIA SANITARIA	1	No. De aparatos	6	COMEDOR	<input checked="" type="checkbox"/>	INTERNADO	<input checked="" type="checkbox"/>


III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:	U. SANITARIA	Cant:	1	UND:	UND	Medidas	1000 LT	Material	
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación:	A1, A2, A3, DORMITORIO	Cant:	35,62	UND:	M	Medidas		Material	LAMINA
G. Otro	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:							Pág. 2 de 6			
A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	A1, A2, A3,	Cant:	144,00	UND:	M2	Medidas	Material	TEJA ACUSTICA	
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas	Material		
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas	Material		
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas	Material		
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas	Material		
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas	Material		
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas	Material		
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas	Material		
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:	L, A2, A4, A5, RESTAURAB	Cant:	339,2	UND:	M2	Medidas	Material		
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas	Material		
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas	Material		
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas	Material		
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas	Material		
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas	Material		
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas	Material		
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas	Material		
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas	Material		
Q. Otro	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas	Material		
R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)							8			
3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:										
A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:		Cant:				Medidas	Material		
B. VINOLO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	A1,A2,A3,A4,A5	Cant:	351	UND:	M2	Medidas	Material		
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	A1,A2,A3,A4,A5	Cant:	351	UND:	M2	Medidas	Material		
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas	Material		
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas	Material		
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas	Material		
G. Otro: Cual?	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas	Material		
4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:										
A. TABLERO:	Deterioro	x	No existe				Cantidad	5		
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro		No existe		x		Cantidad	5		
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro		No existe				Cantidad			
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro		No existe		x		Cantidad	5		
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro		No existe		x		Cantidad	2		
* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.										
5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)										



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:
 1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios: indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
 2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma
 C.C.

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma
 Cargo:

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma
 Cargo:

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma
 Cargo:

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento

1		<p>SE PRESENTA DETERIORO EN LAS CUBIERTAS DE LAS AULAS 1 Y 2. TEJADO</p>	2		<p>DETERIORO EN EL ENCHAPE DE PISO DEL RESTAURANTE.</p>
3		<p>SE REQUIERE CANALES DE AGUAS LLUVIAS. A1 , A2 , A3.</p>	4		<p>SE REQUIERE ENCHAPE DE PISO AULAS , ACTUALMENTE EN OBRA NEGRA.</p>
5		<p>SE REQUIERE CANALES DE AGUAS LLUVIAS EN INTERNADO . ACTUALMENTE SE RETIENE EL AGUA CON LADRILLOS PROVISIONALES.</p>	6		<p>SE REQUIERE ENCHPE DE PISO EN EL ESPACIO DESIGNADO COMO BIBLIOTECA.</p>

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio Vehicular Peatonal Fluvial Marítima Otro: _____ Distancia en km desde el casco urbano 52

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI NO Luz SI NO Gas SI NO Alcantarillado SI NO Tel. SI NO

Se requiere realizar demoliciones SI NO M2 _____ Material predominante _____

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

Se requiere motobomba para almacenamiento de agua

La sede se encuentra 52 -55 km de Puerto Asis, luego por río, el río es pequeño depende del clima, se gasta de tres a cuatro horas por río. Los viajes en bote son costosos, se debe contar con más o menos tres días para llegar.

Se encuentran grupos al margen de la ley. Hay problemas de orden público,

Se encuentra deterioro en las cubiertas de las aulas 1,2,3,4 y el piso de las aulas y el restaurante