

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Institución educativa Rural Pto Rosario
 CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 286001003209
 NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA: _____
 CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA: _____
 Dirección/ Municipio: Puerto Guzman Departamento: Putumayo
 FECHA DE VISITA DIA: 15 MES: 08 AÑO: 2018 JORNADAS: MAÑANA TARDE: _____ NOCHE: _____
 COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS) X: 76° 15' 57,94" W Y: 0° 57' 57,07" N
 RECTOR: Jorge Wilson Cuaran Oidores URBANA: _____ RURAL:
 E-mail: wcuaran@hotmail.com TELÉFONO: 3123892441
 * La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos. SI NO Tipo de doc.: Escritura # 493 No del doc.: 53003
 Anexa documento: SI NO

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI NO

* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:
 Deslizamiento Receptor de Deslizamiento Zona Pantanosa Problemas estructurales
 Inundación Relleno Sanitario Zona de protección otro, ¿Cuál?

Amplie si considera : _____

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN				PRIMERO	4	8	SEXTO	7	7	Adultos Mujeres
JARDIN				SEGUNDO	7	4	SÉPTIMO	9	9	Adultos hombres	
TRANSICIÓN	5	3		TERCERO	7	6	OCTAVO	9	10	TOTAL	
				CUARTO	4	5	NOVENO	6	7	TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
				QUINTO	8	6	DECIMO				
ESTUDIANTES							ONCE			No. 731	
	TOTAL	5	3	TOTAL	30	29	TOTAL	31	33		

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS: 10 BIBLIOTECA: LABORATORIO: _____ otro, Cual? _____
 No. BATERIA SANITARIA: 1 No. De aparatos: 3 COMEDOR: INTERNADO: _____

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO: El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación: <u>Restauran</u>	Cant: <u>1</u>	UND: <u>und</u>	Medidas: <u>1000L</u>	Material: _____
	Ubicación: <u>O. Sanita</u>	Cant: <u>2</u>	UND: <u>und</u>	Medidas: <u>1000L</u>	Material: _____
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación: <u>Restaur.</u>	Cant: <u>5</u>	UND: <u>m</u>	Medidas: <u>φ=1"</u>	Material: _____
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación: <u>Restaur</u>	Cant: <u>1</u>	UND: <u>und</u>	Medidas: _____	Material: _____
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación: <u>Restaur</u>	Cant: <u>5</u>	UND: <u>m</u>	Medidas: <u>φ=4"</u>	Material: _____
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación: <u>U. Sanit.</u>	Cant: <u>1</u>	UND: <u>und</u>	Medidas: _____	Material: _____
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación: <u>Primaria</u>	Cant: <u>142,2</u>	UND: <u>m</u>	Medidas: _____	Material: _____
	Ubicación: <u>Administrat</u>	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____
G. Otro	Ubicación: <u>Secundaria</u>	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación: <u>Administ.</u>	Cant: <u>3</u>	UND: <u>und</u>	Medidas <u>3x1m</u>	Material <u>Termo Acusticas</u>
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA	Ubicación: <u>Secund</u>	Cant: <u>46,6</u>	UND: <u>m²</u>	Medidas	Material
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación: <u>U. Sunit.</u>	Cant: <u>1</u>	UND: <u>und</u>	Medidas	Material
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación: <u>Primaria Administ.</u>	Cant: <u>528,64</u>	UND: <u>m²</u>	Medidas	Material
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación: <u>Restaurant</u>	Cant: <u>8</u>	UND: <u>und</u>	Medidas	Material
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación: <u>Secundar</u>	Cant: <u>6</u>	UND: <u>und</u>	Medidas	Material
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
Q. Otro	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)					

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación: <u>Secundar</u>	Cant: <u>1215</u>	UND: <u>m²</u>	Medidas	Material
B. VINOLO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación: <u>U. Sunit</u>	Cant: <u>2516</u>	UND: <u>m²</u>	Medidas	Material
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación: <u>U. Sunit</u>	Cant: <u>2</u>	UND: <u>und</u>	Medidas	Material
G. Otro: Cual?	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*) El establecimiento requiere:


A. TABLERO:	Deterioro <input checked="" type="checkbox"/>	No existe <input type="checkbox"/>	Cantidad <u>10</u>
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro <input checked="" type="checkbox"/>	No existe <input type="checkbox"/>	Cantidad
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro <input type="checkbox"/>	No existe <input type="checkbox"/>	Cantidad
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro <input checked="" type="checkbox"/>	No existe <input type="checkbox"/>	Cantidad <u>5</u>
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro <input type="checkbox"/>	No existe <input checked="" type="checkbox"/>	Cantidad <u>6</u>

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

Secundario - construir Para el Restaurant Tanque de Almacenamiento se debe ser

III. LEVANTAMIENTO DEL PREDIO Y UBICACIÓN DE LOS ESPACIOS (INCLUIR MEDIDAS) Ubicar según Norte



- Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:
1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
 2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: Linae Rose Jela
 Email: lrose040480@hotmail.com
 Teléfono: 3216158421

Firma: [Signature]
 C.C.: 118102102

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma: _____
 Cargo: _____

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Jorge Wilson Cuaran O.
 Email: wcuaran@hotmail.com
 Teléfono: 3125892441

Firma: [Signature]
 Cargo: Rector

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Dyeth Ruales Trujillo
 Email: dyeth.ruales@hotmail.com
 Teléfono: 3143026110

Firma: [Signature]
 Cargo: Docente de Aola

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento

<p>1</p>  <p>INODORO EN CONDICIONES IRREGULARES</p>	<p>2</p>  <p>DETERIORO EN LAS TEJAS UBICADAS EN LA PRIMARIA, EL CANAL AGUA LLUVIAS EN MAL ESTADO</p>
--	--

<p>3</p>  <p>ESTRUCTURA PARA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL RESTAURANTE EN ESTADO DEFICIENTE</p>	<p>4</p>  <p>TOMA CORRIENTE SALA DE SISTEMAS EN MAL ESTADO</p>
---	---

<p>5</p>  <p>AUSENCIA DE PAÑETE DE MURO (SECUNDARIA)</p>	<p>6</p>  <p>FALTA DE INSTALACIONES PARA TIENDA ESCOLAR</p>
---	---

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Vehicular Peatonal Fluvial Marítima Otro: _____ Distancia en km desde el casco urbano **19,5 km**

El predio cuenta con servicios de:

Agua: SI NO Luz: SI NO Gas: SI NO Alcantarillado: SI NO Tel.: SI NO

Se requiere realizar demoliciones: SI NO M2: _____ Material predominante: _____

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

• Problemas de Almacenamiento y distribución de Agua, también existen dificultades para su extracción se presentan inundaciones por falta de Alcantarillado local y un correcto drenaje en la instalación, se debe retirar la electrobomba y asignarle una nueva ubicación.

La sede se encuentra ubicada a 19,5 Km de Puerto Guzman por vía terrestre en su totalidad.