

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

1 de 6

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		CENTRO EDUCATIVO RURAL EL DANUBIO											
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		286568002874											
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:													
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:													
Dirección/ Municipio:		ORITO. PUERTO ASIS					Departamento		PUTUMAYO				
FECHA DE VISITA	DIA	17	MES	9	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	<input checked="" type="checkbox"/>	TARDE	<input type="checkbox"/>	NOCHE	<input type="checkbox"/>
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)		X:		76°27'30,49" O									
		Y:		0°35'34,58" N									
RECTOR:	ALVARO ABEL QUENAN GOMEZ					URBANA		RURAL		<input checked="" type="checkbox"/>			
E-mail:	alvaroquenan43@gmail.com					TELÉFONO:		3106188609					
* La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.		SI		<input checked="" type="checkbox"/>		Tipo de doc.:		escritura publica					
		NO		<input type="checkbox"/>		No del doc. :		442-64132					
Anexo documento:		SI		<input type="checkbox"/>		NO		<input checked="" type="checkbox"/>					
El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes:		SI		<input checked="" type="checkbox"/>		NO		<input type="checkbox"/>					
* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:													
Deslizamiento		<input type="checkbox"/>		Receptor de Deslizamiento		<input type="checkbox"/>		Zona Pantanosa		<input type="checkbox"/>		Problemas estructurales otro, ¿Cuál?	
Inundación		<input type="checkbox"/>		Relleno Sanitario		<input type="checkbox"/>		Zona de protección		<input type="checkbox"/>			
Amplie si considera :													

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS
	PREJARDIN				PRIMERO	0	3	SEXTO	19	13
JARDIN				SEGUNDO	1	3	SÉPTIMO	14	12	Adultos hombres
TRANSICIÓN	2	0		TERCERO	4	3	OCTAVO	9	10	TOTAL
				CUARTO	2	3	NOVENO	9	10	
				QUINTO	1	3	DECIMO			TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
ESTUDIANTES							ONCE			121
TOTAL	2	0		TOTAL	8	15	TOTAL	51	45	

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS	3	BIBLIOTECA	<input type="checkbox"/>	LABORATORIO	<input type="checkbox"/>	otro, Cual?	
No. BATERIA SANITARIA	1	No. De aparatos	6	COMEDOR	<input checked="" type="checkbox"/>	INTERNADO	<input type="checkbox"/>

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	PVC
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación:	A1, A2, A3 Y RECTORIA	Cant:	26	UND:	ML	Medidas	LAMINA	Material	
G. Otro	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

Pág. 2 de 6

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	A1 / A2 / A3	Cant:	248	UND:	m2	Medidas		Material	ETERNIT
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación:	A3 / RECTORIA	Cant:	117,8	UND:	m2	Medidas		Material	ESTRUC METALICA
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:	LON COMUNAL / kyosko a	Cant:	63	UND:	m^2	Medidas		Material	
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:	A1 / A2 /A3	Cant:	162,5	UND:	m^2	Medidas		Material	pvc ó duela de madera
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
Q. Otro	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)									10	

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:


A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	AULAS, RECTORIA	Cant:	372	UND:	M2	Medidas		Material	
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	AULAS Y RECTORIA	Cant:	372	UND:	M2	Medidas		Material	
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
G. Otro: Cual?	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro		No existe	<input checked="" type="checkbox"/>	Cantidad	1
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro		No existe	<input checked="" type="checkbox"/>	Cantidad	4
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro		No existe	<input type="checkbox"/>	Cantidad	
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro		No existe	<input checked="" type="checkbox"/>	Cantidad	4
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro		No existe	<input checked="" type="checkbox"/>	Cantidad	2

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:
 1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
 2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN			
Nombre:	_____	Firma	_____
Email:	_____	C.C.	_____
Teléfono:	_____		
Acompañamiento de la OIM:			
Nombre:	_____	Firma	_____
Email:	_____	Cargo:	_____
Teléfono:	_____		
Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.			
Nombre:	_____	Firma	_____
Email:	_____	Cargo:	_____
Teléfono:	_____		
Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.			
Nombre:	_____	Firma	_____
Email:	_____	Cargo:	_____
Teléfono:	_____		

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento

1		<p>CIELO RASO INCOMPLETO . AULA 3</p>	2		<p>TEJA TERMOACUSTICA MAL INSTALADA , SE PRESENTAN GOTERAS. AULA 1 DESHABILITADA.</p>
3		<p>ESPACIO PARA RECTORIA CARECE DE VIGAS DE AMARRE . SE REQUIERE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL.</p>	4		<p>SE REQUIERE CIELO RASO DEBIDO AL EXCESO DE CALOR (+ 42 C)., A1,A2</p>
5		<p>SE REQUIERE ADECUACION DE RESTAURANTE ANTIGUO COMO RECTORIA. MOTIVO: TRASLADO DEL ESPACIO DE RESTAURANTE. DEMOLER COCINA</p>	6		<p>SE REQUIERE CERRAMIENTO PARA LA SEDE PRINCIPAL. MOTIVO :SEGURIDAD DE LOS ESTUDIANTES.</p>

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio
 Vehicular Peatonal Fluvial Marítima Otro: _____ Distancia en km desde el casco urbano **35 KM**

El predio cuenta con servicios de:
 Agua SI NO Luz SI NO Gas SI NO Alcantarillado SI NO Tel. SI NO

Se requiere realizar demoliciones SI NO **11** M2 Material predominante _____

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

DEBIDO A LAS ALTAS TEMPERATURAS S +- 42 GRADOS SE REQUIERE CIELORRASO EN LAS AULAS

LA TEJA TERMOACUSTICA QUEDO MAL INSTALADA EN LAS AULAS 1 ,AULA 2 LA COMUNIDAD SOLICITA CAMBIO A ETERNIT.

LA SEDE SE ENCUENTRA DE PUERTO ASIS A UNA DISTANCIA DE 35 KM POR VIA DESTAPADA